


REPORTE DE SOBREVUELOS – BOMBA PRIMAX ANCÓN NORTE - COPACABANA

MOVIMIENTOS EN MASA

Coordenadas: 6.3613, -75.4942

Ortomosaico



Imágenes

Para el cuadro señalado en el ortomosaico se hace una descripción a continuación:



En la imagen superior se presenta un mapa de referencia con fines exclusivamente de localización. El sobrevuelo corresponde a material audiovisual que se realizó en el sector de Ancón Norte, en la estación de servicio Primax, específicamente a lo largo del río Medellín, donde se identifica un único proceso de socavación lateral asociado a la dinámica de dicho río.

Generalidades

- Se observa que la margen izquierda del río Medellín presenta un proceso activo de socavación lateral, generando una pérdida significativa del terreno que ha comprometido una amplia zona del parqueadero. Además, se aprecia un cerramiento cercano al borde inestable, lo que refleja la magnitud y avance del proceso erosivo (imagen A).
- En la parte inferior del proceso se logra observa una acumulación de agua, lo que podría seguir reduciendo la estabilidad del talud (imagen B).



Elaboró:

José Daniel Giraldo Gómez
Equipo Geotecnia
SIATA

Revisó:



Juliana Álvarez Z.
Líder Geotecnia
SIATA/AMVA