


Este es un reporte de de monitoreo de las 24h
antecedentes de los sitios críticos.
Fue generado automáticamente.

Geotecnia - SIATA



Deslizamiento: Montanita
Pluviómetro 418.
Extensometro 453: Inactivo.
Acelerometro 454: Inactivo.
HumedadSuelo 455: Inactivo.
Cámara Montanita.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro 418
Montanita - Medellín



Última foto



24 horas antes




7 días antes




Deslizamiento: Palmitas
Pluviómetro 320.
Cámara Palmitas.


Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro 320
Palmitas - Medellín




Última foto



24 horas antes




7 días antes




Deslizamiento: Pajarito
Pluviómetro 20.
TDR 100479 Cable 1.
TDR 100479 Cable 2.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro 20
Pajarito - Medellín




Deslizamiento: Pueblo Viejo
Pluviómetro 420.
Extensometro 556: Inactivo.
Acelerometro 557: Inactivo.
HumedadSuelo 555: Inactivo.
Cámara Pueblo_Viejo.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro 420
Pueblo Viejo - La Estrella



Última foto



24 horas antes




7 días antes




Deslizamiento: Manga Arriba
Pluviómetro 389.
Extensometro 387: Inactivo.
Extensometro 398: Inactivo.
Acelerometro 390: Inactivo.
HumedadSuelo 424: Inactivo.
Cámara Manga_Arriba. Error en vigilancia.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro 389
Manga Arriba - Girardota



Deslizamiento: Andalucía
Pluviómetro 432. Lluvia crítica en el día 7.
Cámara Andalucía.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro 432
Andalucía - Caldas



Última foto



24 horas antes




7 días antes



Deslizamiento: Salinas
Pluviómetro 383.
Extensometro 384: Inactivo.
Acelerometro 381: Inactivo.
Cámara Salinas.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro 383
Salinas - Caldas



Última foto



24 horas antes




7 días antes



Deslizamiento: Ancon Norte
Pluviómetro 373.
Extensómetro 372: Inactivo.
Extensómetro 385: Inactivo.
Acelerómetro 379. Horas alerta: 1 - Horas críticas: 0 en TR_C1


Acelerómetro 374: Inactivo.
HumedadSuelo 436: Inactivo.
TDR 100269 Cable 1.
TDR 100269 Cable 2.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro 373
Ancon Norte - Copacabana




Deslizamiento: El Canalon
Pluviómetro 193.
Cámara El_Canalon.


Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro 193
El Canalon - Sabaneta




Última foto



24 horas antes




7 días antes



Deslizamiento: La Raya
Pluviómetro 261.
Cámara La_Raya. Última foto hace 8 días

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro 261
La Raya - La Estrella



Última foto



24 horas antes




7 días antes



Deslizamiento: La Raya 2
Pluviómetro 261.
Cámara La_Raya_2.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro 261
La Raya - La Estrella



Última foto



24 horas antes




7 días antes



Deslizamiento: La Valeria
Pluviómetro 515. Lluvia crítica en el día 7.
TDR 100686 Cable 1. Error en consulta. Último dato: 2024-04-10 12:00:00
Cámara La_Valeria.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro 515
La Valeria - Caldas



Última foto



24 horas antes




7 días antes



Deslizamiento: La Valeria 2
Pluviómetro 515. Lluvia crítica en el día 7.
Cámara La_Valeria_2.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro 515
La Valeria - Caldas



Última foto



24 horas antes




7 días antes



Deslizamiento: Tierra Amarilla
Pluviómetro 519.
Cámara Tierra_Amarilla.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro 519
Tierra Amarilla - La Estrella



Última foto



24 horas antes




7 días antes



Deslizamiento: U.R Atavanza
Pluviómetro 22.
Extensometro 521: Inactivo.
Acelerometro 522: Inactivo.
HumedadSuelo 570: Inactivo.
Cámara U.R_Atavanza.
Cámara U.R_Atavanza.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro 22
U.R Atavanza - Medellín



Última foto



24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: Olaya Herrera

Pluviómetro 456.


Acelerómetro 563. Error en consulta. Último dato: 2024-05-07 06:55:00

Acelerómetro 564.

Acelerómetro 525: Inactivo.


Acelerómetro 526: Inactivo.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro 456
Olaya Herrera - Medellín



Deslizamiento: Villatina
Pluviómetro 551.
Cámara Villatina.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro 551
Villatina - Medellín



Última foto



24 horas antes




7 días antes



Deslizamiento: La Bermejala
Pluviómetro 558.
Extensometro 616: Inactivo.
Acelerometro 617: Inactivo.
HumedadSuelo 618: Inactivo.
Cámara La_Bermejala.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro 558
La Bermejala - Medellín



Última foto



24 horas antes




7 días antes



Deslizamiento: AutopistaNorte Vivero
Pluviómetro 32.
Cámara AutopistaNorte_Vivero.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro 32
AutopistaNorte Vivero - Copacabana



Última foto



24 horas antes




7 días antes



Deslizamiento: Las Playas
Pluviómetro 2.
Cámara Las_Playas.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro 2
Las Playas - Medellín



Última foto



24 horas antes




7 días antes



Deslizamiento: La Gabriela
Pluviómetro 70.
Cámara La_Gabriela. Última foto hace 183 días

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro 70
La Gabriela - Bello



Última foto



24 horas antes




7 días antes



Deslizamiento: Villalía
Pluviómetro 2.
Cámara Villalía.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro 2
Las Playas - Medellín



Última foto



24 horas antes



7 días antes

