

Este es un reporte de de monitoreo de las 24h  
antecedentes de los sitios críticos.  
Fue generado automáticamente.


Geotecnia - SIATA





Deslizamiento: Montanita  
Pluviómetro 418.  
Extensometro 453: Inactivo.  
Acelerometro 454: Inactivo.  
HumedadSuelo 455: Inactivo.  
Cámara Montanita.

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro 418  
Montanita - Medellín



Última foto



24 horas antes




7 días antes





Deslizamiento: Palmitas  
Pluviómetro 320.  
Cámara Palmitas.


Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro 320  
Palmitas - Medellín




Última foto



24 horas antes




7 días antes





Deslizamiento: Pajarito  
Pluviómetro 20. Lluvia crítica en el día 7.  
TDR 100479 Cable 1.  
TDR 100479 Cable 2.


Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro 20  
Pajarito - Medellín






Deslizamiento: Pueblo Viejo  
Pluviómetro 420.  
Extensometro 556: Inactivo.  
Acelerometro 557: Inactivo.  
HumedadSuelo 555: Inactivo.  
Cámara Pueblo\_Viejo.


Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro 420  
Pueblo Viejo - La Estrella



## Última foto



## 24 horas antes




## 7 días antes





Deslizamiento: Manga Arriba  
Pluviómetro 389.  
Extensometro 387: Inactivo.  
Extensometro 398: Inactivo.  
Acelerometro 390: Inactivo.  
HumedadSuelo 424: Inactivo.  
Cámara Manga\_Arriba. Error en vigilancia.


Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro 389  
Manga Arriba - Girardota





Deslizamiento: Andalucía  
Pluviómetro 432. Lluvia crítica en el día 7.  
Cámara Andalucía.

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro 432  
Andalucía - Caldas



## Última foto



## 24 horas antes




## 7 días antes





Deslizamiento: Salinas  
Pluviómetro 383.  
Extensometro 384: Inactivo.  
Acelerometro 381: Inactivo.  
Cámara Salinas.

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro 383  
Salinas - Caldas



Última foto



24 horas antes



7 días antes






Deslizamiento: Ancon Norte  
Pluviómetro 373.  
Extensometro 372: Inactivo.  
Extensometro 385: Inactivo.  
Acelerómetro 379. Horas alerta: 1 - Horas críticas: 0 en TR\_C1  
Horas alerta: 2 - Horas críticas: 0 en TR\_B1

Acelerometro 374: Inactivo.  
HumedadSuelo 436: Inactivo.  
TDR 100269 Cable 1.  
TDR 100269 Cable 2.


Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro 373  
Ancon Norte - Copacabana






Deslizamiento: El Canalon  
Pluviómetro 193.  
Cámara El\_Canalon.


Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro 193  
El Canalon - Sabaneta




Última foto



24 horas antes




7 días antes





Deslizamiento: La Raya  
Pluviómetro 261.  
Cámara La\_Raya. Última foto hace 16 días

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro 261  
La Raya - La Estrella



Última foto



24 horas antes




7 días antes





Deslizamiento: La Raya 2  
Pluviómetro 261.  
Cámara La\_Raya\_2.

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro 261  
La Raya - La Estrella



Última foto



24 horas antes




7 días antes





Deslizamiento: La Valeria  
Pluviómetro 515.  
TDR 100686 Cable 1.  
Cámara La\_Valeria.

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro 515  
La Valeria - Caldas



Última foto



24 horas antes




7 días antes





Deslizamiento: La Valeria 2  
Pluviómetro 515.  
Cámara La\_Valeria\_2.

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro 515  
La Valeria - Caldas



Última foto



24 horas antes




7 días antes





Deslizamiento: Tierra Amarilla  
Pluviómetro 519.  
Cámara Tierra\_Amarilla.

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro 519  
Tierra Amarilla - La Estrella



Última foto



24 horas antes




7 días antes





Deslizamiento: U.R Atavanza  
Pluviómetro 22.  
Extensometro 521: Inactivo.  
Acelerometro 522: Inactivo.  
HumedadSuelo 570: Inactivo.  
Cámara U.R\_Atavanza.  
Cámara U.R\_Atavanza.

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro 22  
U.R Atavanza - Medellín



Última foto



24 horas antes




7 días antes





Deslizamiento: Olaya Herrera  
Pluviómetro 456.  
Acelerómetro 563.  
Acelerómetro 564.  
Acelerómetro 525: Inactivo.  
Acelerómetro 526: Inactivo.


Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro 456  
Olaya Herrera - Medellín





Deslizamiento: Villatina  
Pluviómetro 551.  
Cámara Villatina.

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro 551  
Villatina - Medellín



Última foto



24 horas antes




7 días antes





Deslizamiento: La Bermejala  
Pluviómetro 558.  
Extensometro 616: Inactivo.  
Acelerometro 617: Inactivo.  
HumedadSuelo 618: Inactivo.  
Cámara La\_Bermejala.

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro 558  
La Bermejala - Medellín



## Última foto



## 24 horas antes




## 7 días antes





Deslizamiento: AutopistaNorte Vivero  
Pluviómetro 32.  
Cámara AutopistaNorte\_Vivero.

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro 32  
AutopistaNorte Vivero - Copacabana



Última foto



24 horas antes




7 días antes





Deslizamiento: Las Playas  
Pluviómetro 2.  
Cámara Las\_Playas.

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro 2  
Las Playas - Medellín



Última foto



24 horas antes




7 días antes





Deslizamiento: La Gabriela  
Pluviómetro 70.  
Cámara La\_Gabriela. Última foto hace 191 días

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro 70  
La Gabriela - Bello



Última foto



24 horas antes




7 días antes





Deslizamiento: Villalía  
Pluviómetro 2.  
Cámara Villalía.

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro 2  
Las Playas - Medellín



Última foto



24 horas antes



7 días antes

