



Este es un reporte de monitoreo de las 24h
antecedentes de los sitios críticos.
Fue generado automáticamente.

Geotecnia - SIATA




Informe de monitoreo: Montanita

Fecha de reporte:
12-jul-24

Deslizamiento: Montanita
Pluviómetro 418. Lluvia crítica: MM
Extensómetro 453: Inactivo.
Acelerómetro 454: Inactivo.
HumedadSuelo 455: Inactivo.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Montanita - Medellín






Informe de monitoreo: Palmitas

Fecha de reporte:
12-jul-24

Deslizamiento: Palmitas
Pluviómetro 320. Lluvia crítica: MM

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Palmitas - Medellín






Informe de monitoreo: Pajarito

Fecha de reporte:
12-jul-24

Deslizamiento: Pajarito
Pluviómetro 20.
TDR 100479 Cable 1.
TDR 100479 Cable 2.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Pajarito - Medellín






Informe de monitoreo: Pueblo Viejo

Fecha de reporte:
12-jul-24

Deslizamiento: Pueblo Viejo
Pluviómetro 420. Lluvia crítica: MM
Extensómetro 556: Inactivo.
Acelerómetro 557: Inactivo.
HumedadSuelo 555: Inactivo.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Pueblo Viejo - La Estrella






Informe de monitoreo: Manga Arriba

Fecha de reporte:
12-jul-24

Deslizamiento: Manga Arriba
Pluviómetro 389.
Extensometro 387: Inactivo.
Extensometro 398: Inactivo.
Acelerometro 390: Inactivo.
HumedadSuelo 424: Inactivo.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Manga Arriba - Girardota






Informe de monitoreo: Andalucía

Fecha de reporte:
12-jul-24

Deslizamiento: Andalucía
Pluviómetro 432. Lluvia crítica: MM

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Andalucía - Caldas






Informe de monitoreo: Salinas

Fecha de reporte:
12-jul-24

Deslizamiento: Salinas
Pluviómetro 383. Lluvia crítica: MM
Extensómetro 384: Inactivo.
Acelerómetro 381: Inactivo.





Informe de monitoreo: Ancon Norte

Fecha de reporte:
12-jul-24

Deslizamiento: Ancon Norte
Pluviómetro 373.

Extensometro 372: Inactivo.

Extensometro 385: Inactivo.

Acelerómetro 379.


Acelerometro 374: Inactivo.

HumedadSuelo 436: Inactivo.

TDR 100269 Cable 1. Error en consulta.

TDR 100269 Cable 2.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Ancon Norte - Copacabana






Informe de monitoreo: El Canalon

Fecha de reporte:
12-jul-24

Deslizamiento: El Canalon
Pluviómetro 193. Lluvia crítica: MM

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro El Canalon - Sabaneta






Informe de monitoreo: La Raya

Fecha de reporte:
12-jul-24

Deslizamiento: La Raya
Pluviómetro 261.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Raya - La Estrella






Informe de monitoreo: La Raya 2

Fecha de reporte:
12-jul-24

Deslizamiento: La Raya 2
Pluviómetro 261.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Raya - La Estrella






Informe de monitoreo: La Valeria

Fecha de reporte:
12-jul-24

Deslizamiento: La Valeria
Pluviómetro 515. Lluvia crítica: MM
TDR 100686 Cable 1.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Valeria - Caldas






Informe de monitoreo: La Valeria 2

Fecha de reporte:
12-jul-24

Deslizamiento: La Valeria 2
Pluviómetro 515. Lluvia crítica: MM

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Valeria - Caldas






Informe de monitoreo: Tierra Amarilla

Fecha de reporte:
12-jul-24

Deslizamiento: Tierra Amarilla
Pluviómetro 519. Lluvia crítica: MM

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Tierra Amarilla - La Estrella






Informe de monitoreo: U.R Atavanza

Fecha de reporte:
12-jul-24

Deslizamiento: U.R Atavanza
Pluviómetro 22.
Extensometro 521: Inactivo.
Acelerometro 522: Inactivo.
HumedadSuelo 570: Inactivo.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro U.R Atavanza - Medellín





Informe de monitoreo: Olaya Herrera

Fecha de reporte:
12-jul-24

Deslizamiento: Olaya Herrera
Pluviómetro 456.

Acelerómetro 563. Error en consulta. Último dato: 2024-06-28 06:14:00


Acelerómetro 564. Horas alerta: 1 - Horas críticas: 0 en TR_C1

Horas alerta: 11 - Horas críticas: 3 en TR_B1

Acelerometro 525: Inactivo.

Acelerometro 526: Inactivo.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Olaya Herrera - Medellín






Informe de monitoreo: Villatina

Fecha de reporte:
12-jul-24

Deslizamiento: Villatina
Pluviómetro 551.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Villatina - Medellín






Informe de monitoreo: La Bermejala

Fecha de reporte:
12-jul-24

Deslizamiento: La Bermejala
Pluviómetro 558.
Extensometro 616: Inactivo.
Acelerometro 617: Inactivo.
HumedadSuelo 618: Inactivo.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Bermejala - Medellín






Informe de monitoreo: AutopistaNorte Vivero

Fecha de reporte:
12-jul-24

Deslizamiento: AutopistaNorte Vivero
Pluviómetro 32.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro AutopistaNorte Vivero - Copacabana






Informe de monitoreo: Las Playas

Fecha de reporte:
12-jul-24

Deslizamiento: Las Playas
Pluviómetro 2.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Las Playas - Medellín






Informe de monitoreo: La Gabriela

Fecha de reporte:
12-jul-24

Deslizamiento: La Gabriela
Pluviómetro 70.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Gabriela - Bello





Informe de monitoreo: Villalía

Fecha de reporte:
12-jul-24

Deslizamiento: Villalía
Pluviómetro 2.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Las Playas - Medellín

