



Este es un reporte de monitoreo de las 24h  
antecedentes de los sitios críticos.  
Fue generado automáticamente.

Geotecnia - SIATA




# Informe de monitoreo: Montanita


Fecha de reporte:  
27-jul-24

Deslizamiento: Montanita  
Pluviómetro 418.  
Extensómetro 453: Inactivo.  
Acelerómetro 454: Inactivo.  
HumedadSuelo 455: Inactivo.  
Cámara Montanita. Última foto hace 938 días


Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro Montanita - Medellín



Última foto



24 horas antes



7 días antes






# Informe de monitoreo: Palmitas

Fecha de reporte:  
27-jul-24

Deslizamiento: Palmitas  
Pluviómetro 320. Lluvia crítica: MM  
Cámara Palmitas. Última foto hace 938 días

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro Palmitas - Medellín



## Última foto



## 24 horas antes



## 7 días antes






# Informe de monitoreo: Pajarito

Fecha de reporte:  
27-jul-24

Deslizamiento: Pajarito  
Pluviómetro 20. Lluvia crítica: MM  
TDR 100479 Cable 1.  
TDR 100479 Cable 2.

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro Pajarito - Medellín






# Informe de monitoreo: Pueblo Viejo

Fecha de reporte:  
27-jul-24

Deslizamiento: Pueblo Viejo  
Pluviómetro 420.  
Extensometro 556: Inactivo.  
Acelerometro 557: Inactivo.  
HumedadSuelo 555: Inactivo.  
Cámara Pueblo\_Viejo. Última foto hace 938 días

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro Pueblo Viejo - La Estrella



Última foto



24 horas antes



7 días antes





# Informe de monitoreo: Manga Arriba

Fecha de reporte:  
27-jul-24

Deslizamiento: Manga Arriba  
Pluviómetro 389.

Extensometro 387: Inactivo.


Extensometro 398: Inactivo.

Acelerometro 390: Inactivo.

HumedadSuelo 424: Inactivo.

Cámara Manga\_Arriba. Última foto hace 1123 días

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro Manga Arriba - Girardota



Última foto



24 horas antes



7 días antes






# Informe de monitoreo: Andalucía

Fecha de reporte:  
27-jul-24

Deslizamiento: Andalucía  
Pluviómetro 432. Lluvia crítica: MM  
Cámara Andalucía. Última foto hace 24 días

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro Andalucía - Caldas



## Última foto



## 24 horas antes



## 7 días antes






# Informe de monitoreo: Salinas

Fecha de reporte:  
27-jul-24

Deslizamiento: Salinas  
Pluviómetro 383. Lluvia crítica: MM  
Extensómetro 384: Inactivo.  
Acelerómetro 381: Inactivo.  
Cámara Salinas. Error en vigilancia.






# Informe de monitoreo: Ancon Norte

Fecha de reporte:  
27-jul-24

Deslizamiento: Ancon Norte  
Pluviómetro 373.  
Extensometro 372: Inactivo.  
Extensometro 385: Inactivo.  
Acelerómetro 379.  
Acelerometro 374: Inactivo.  
HumedadSuelo 436: Inactivo.  
TDR 100269 Cable 1. Error en consulta.  
TDR 100269 Cable 2.

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro Ancon Norte - Copacabana






# Informe de monitoreo: El Canalon

Fecha de reporte:  
27-jul-24

Deslizamiento: El Canalon  
Pluviómetro 193.  
Cámara El\_Canalon. Última foto hace 938 días

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro El Canalon - Sabaneta



Última foto



24 horas antes



7 días antes






# Informe de monitoreo: La Raya

Fecha de reporte:  
27-jul-24

Deslizamiento: La Raya  
Pluviómetro 261.  
Cámara La\_Raya. Error en vigilancia.

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro La Raya - La Estrella






# Informe de monitoreo: La Raya 2

Fecha de reporte:  
27-jul-24

Deslizamiento: La Raya 2  
Pluviómetro 261.  
Cámara La\_Raya\_2. Última foto hace 938 días

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro La Raya - La Estrella



Última foto



24 horas antes



7 días antes






# Informe de monitoreo: La Valeria

Fecha de reporte:  
27-jul-24

Deslizamiento: La Valeria  
Pluviómetro 515. Lluvia crítica: MM  
TDR 100686 Cable 1.  
Cámara La\_Valeria. Última foto hace 949 días

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro La Valeria - Caldas



Última foto



24 horas antes



7 días antes






# Informe de monitoreo: La Valeria 2

Fecha de reporte:  
27-jul-24

Deslizamiento: La Valeria 2  
Pluviómetro 515. Lluvia crítica: MM  
Cámara La\_Valeria\_2. Última foto hace 30 días

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro La Valeria - Caldas



Última foto



24 horas antes



7 días antes






# Informe de monitoreo: Tierra Amarilla

Fecha de reporte:  
27-jul-24

Deslizamiento: Tierra Amarilla  
Pluviómetro 519.  
Cámara Tierra\_Amarilla. Última foto hace 938 días

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro Tierra Amarilla - La Estrella



Última foto



24 horas antes



7 días antes





# Informe de monitoreo: U.R Atavanza

Fecha de reporte:  
27-jul-24

Deslizamiento: U.R Atavanza  
Pluviómetro 22.

Extensometro 521: Inactivo.


Acelerometro 522: Inactivo.

HumedadSuelo 570: Inactivo.


Cámara U.R\_Atavanza. Última foto hace 938 días

Cámara U.R\_Atavanza. Última foto hace 938 días


Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro U.R Atavanza - Medellín




Última foto



24 horas antes



7 días antes





# Informe de monitoreo: Olaya Herrera

Fecha de reporte:  
27-jul-24

Deslizamiento: Olaya Herrera

Pluviómetro 456. Lluvia crítica: MM

Acelerómetro 563. Horas alerta: 8 - Horas críticas: 0 en TR\_B1

Horas alerta: 2 - Horas críticas: 0 en TR\_C2


Horas alerta: 2 - Horas críticas: 0 en TR\_B2

Acelerómetro 564.

Acelerómetro 525: Inactivo.

Acelerómetro 526: Inactivo.

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro Olaya Herrera - Medellín






# Informe de monitoreo: Villatina

Fecha de reporte:  
27-jul-24

Deslizamiento: Villatina  
Pluviómetro 551.  
Cámara Villatina. Error en vigilancia.

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro Villatina - Medellín






# Informe de monitoreo: La Bermejala

Fecha de reporte:  
27-jul-24

Deslizamiento: La Bermejala  
Pluviómetro 558.  
Extensometro 616: Inactivo.  
Acelerometro 617: Inactivo.  
HumedadSuelo 618: Inactivo.  
Cámara La\_Bermejala.

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro La Bermejala - Medellín




## Última foto



## 24 horas antes



## 7 días antes






# Informe de monitoreo: AutopistaNorte Vivero

Fecha de reporte:  
27-jul-24

Deslizamiento: AutopistaNorte Vivero  
Pluviómetro 32.

Cámara AutopistaNorte\_Vivero. Última foto hace 938 días

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro AutopistaNorte Vivero - Copacabana



Última foto



24 horas antes



7 días antes






# Informe de monitoreo: Las Playas


Fecha de reporte:  
27-jul-24

Deslizamiento: Las Playas  
Pluviómetro 2.  
Cámara Las\_Playas.

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro Las Playas - Medellín




Última foto



24 horas antes



7 días antes






# Informe de monitoreo: La Gabriela

Fecha de reporte:  
27-jul-24

Deslizamiento: La Gabriela  
Pluviómetro 70.  
Cámara La\_Gabriela. Última foto hace 254 días

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro La Gabriela - Bello



## Última foto



## 24 horas antes



## 7 días antes





# Informe de monitoreo: Villalia

Fecha de reporte:  
27-jul-24

Deslizamiento: Villalia  
Pluviómetro 2.  
Cámara Villalia. Error en vigilancia.

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro Las Playas - Medellín

