



Este es un reporte de monitoreo de las 24h
antecedentes de los sitios críticos.
Fue generado automáticamente.

Geotecnia - SIATA




Informe de monitoreo: Montanita

Fecha de reporte:
29-ene-25

Deslizamiento: Montanita
Pluviómetro 418.
Extensómetro 453: Inactivo.
Acelerómetro 454: Inactivo.
HumedadSuelo 455: Inactivo.
Cámara Montanita.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Montanita - Medellín



Última foto



24 horas antes



7 días antes






Informe de monitoreo: Palmitas


Fecha de reporte:
29-ene-25

Deslizamiento: Palmitas
Pluviómetro 320.
Cámara Palmitas.


Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Palmitas - Medellín



Última foto



24 horas antes



7 días antes





Informe de monitoreo: Pajarito

Fecha de reporte:
29-ene-25


Deslizamiento: Pajarito

Pluviómetro 20.

TDR 100479 Cable 1. Error en consulta.

TDR 100479 Cable 2. Error en consulta.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Pajarito - Medellín






Informe de monitoreo: Pueblo Viejo

Fecha de reporte:
29-ene-25

Deslizamiento: Pueblo Viejo
Pluviómetro 420.
Extensometro 556: Inactivo.
Acelerometro 557: Inactivo.
HumedadSuelo 555: Inactivo.
Cámara Pueblo_Viejo.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Pueblo Viejo - La Estrella




Última foto



24 horas antes



7 días antes






Informe de monitoreo: Manga Arriba

Fecha de reporte:
29-ene-25

Deslizamiento: Manga Arriba
Pluviómetro 389.
Extensometro 387: Inactivo.
Extensometro 398: Inactivo.
Acelerometro 390: Inactivo.
HumedadSuelo 424: Inactivo.
Cámara Manga_Arriba. Error en vigilancia.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Manga Arriba - Girardota






Informe de monitoreo: Andalucía

Fecha de reporte:
29-ene-25

Deslizamiento: Andalucía
Pluviómetro 432.
Cámara Andalucía.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Andalucía - Caldas



Última foto



24 horas antes



7 días antes






Informe de monitoreo: Salinas

Fecha de reporte:
29-ene-25

Deslizamiento: Salinas
Pluviómetro 383.
Extensómetro 384: Inactivo.
Acelerómetro 381: Inactivo.
Cámara Salinas.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Salinas - Caldas



Última foto



24 horas antes



7 días antes





Informe de monitoreo: Ancon Norte

Fecha de reporte:
29-ene-25

Deslizamiento: Ancon Norte

Pluviómetro 373.

Extensómetro 372: Inactivo.

Extensómetro 385: Inactivo.

Acelerómetro 379. Horas alerta: 3 - Horas críticas: 0 en TR_C1

Horas alerta: 5 - Horas críticas: 1 en TR_B1


Acelerómetro 374: Inactivo.

HumedadSuelo 436: Inactivo.

TDR 100269 Cable 1. Error en consulta.

TDR 100269 Cable 2. Error en consulta.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Ancon Norte - Copacabana






Informe de monitoreo: El Canalon


Fecha de reporte:
29-ene-25

Deslizamiento: El Canalon
Pluviómetro 193.
Cámara El_Canalon.


Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro El Canalon - Sabaneta




Última foto



24 horas antes



7 días antes






Informe de monitoreo: La Raya

Fecha de reporte:
29-ene-25

Deslizamiento: La Raya
Pluviómetro 261.
Cámara La_Raya.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Raya - La Estrella



Última foto



24 horas antes



7 días antes






Informe de monitoreo: La Raya 2

Fecha de reporte:
29-ene-25

Deslizamiento: La Raya 2
Pluviómetro 261.
Cámara La_Raya_2.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Raya - La Estrella



Última foto



24 horas antes



7 días antes






Informe de monitoreo: La Valeria

Fecha de reporte:
29-ene-25

Deslizamiento: La Valeria
Pluviómetro 515.
TDR 100686 Cable 1. Error en consulta.
Cámara La_Valeria.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Valeria - Caldas



Última foto



24 horas antes



7 días antes






Informe de monitoreo: La Valeria 2

Fecha de reporte:
29-ene-25

Deslizamiento: La Valeria 2
Pluviómetro 515.
Cámara La_Valeria_2.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Valeria - Caldas



Última foto



24 horas antes



7 días antes






Informe de monitoreo: Tierra Amarilla

Fecha de reporte:
29-ene-25

Deslizamiento: Tierra Amarilla
Pluviómetro 519.
Cámara Tierra_Amarilla.


Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Tierra Amarilla - La Estrella



Última foto



24 horas antes



7 días antes






Informe de monitoreo: U.R Atavanza

Fecha de reporte:
29-ene-25

Deslizamiento: U.R Atavanza
Pluviómetro 22.
Extensometro 521: Inactivo.
Acelerometro 522: Inactivo.
HumedadSuelo 570: Inactivo.
Cámara U.R_Atavanza.
Cámara U.R_Atavanza.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro U.R Atavanza - Medellín




Última foto



24 horas antes



7 días antes





Informe de monitoreo: Olaya Herrera

Fecha de reporte:
29-ene-25

Deslizamiento: Olaya Herrera
Pluviómetro 456.


Acelerómetro 563. Horas alerta: 4 - Horas críticas: 0 en TR_B1

Acelerómetro 564.

Acelerómetro 525: Inactivo.

Acelerómetro 526: Inactivo.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Olaya Herrera - Medellín






Informe de monitoreo: Villatina


Fecha de reporte:
29-ene-25

Deslizamiento: Villatina
Pluviómetro 551.
Cámara Villatina.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Villatina - Medellín




Última foto



24 horas antes



7 días antes






Informe de monitoreo: La Bermejala


Fecha de reporte:
29-ene-25

Deslizamiento: La Bermejala
Pluviómetro 558.
Extensometro 616: Inactivo.
Acelerometro 617: Inactivo.
HumedadSuelo 618: Inactivo.
Cámara La_Bermejala.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Bermejala - Medellín




Última foto



24 horas antes



7 días antes






Informe de monitoreo: AutopistaNorte Vivero

Fecha de reporte:
29-ene-25

Deslizamiento: AutopistaNorte Vivero
Pluviómetro 32.
Cámara AutopistaNorte_Vivero.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro AutopistaNorte Vivero - Copacabana




Última foto



24 horas antes



7 días antes






Informe de monitoreo: Las Playas

Fecha de reporte:
29-ene-25

Deslizamiento: Las Playas
Pluviómetro 2. Baja transmisión (12.0%)
Cámara Las_Playas.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Las Playas - Medellín



Última foto



24 horas antes



7 días antes






Informe de monitoreo: La Gabriela

Fecha de reporte:
29-ene-25

Deslizamiento: La Gabriela
Pluviómetro 70.
Cámara La_Gabriela. Última foto hace 440 días

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Gabriela - Bello



Última foto



24 horas antes



7 días antes






Informe de monitoreo: Villalia

Fecha de reporte:
29-ene-25

Deslizamiento: Villalia
Pluviómetro 2. Baja transmisión (12.0%)
Cámara Villalia.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Las Playas - Medellín



Última foto



24 horas antes



7 días antes






Informe de monitoreo: La Fortuna Parte Alta

Fecha de reporte:
29-ene-25

Deslizamiento: La Fortuna Parte Alta
Pluviómetro 730.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Fortuna Parte Alta - Medellín






Informe de monitoreo: La Fortuna Parte Baja

Fecha de reporte:
29-ene-25

Deslizamiento: La Fortuna Parte Baja
Pluviómetro 730.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Fortuna Parte Alta - Medellín






Informe de monitoreo: La Lomita Parte Alta

Fecha de reporte:
29-ene-25

Deslizamiento: La Lomita Parte Alta
Pluviómetro 727.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Lomita Parte Alta - Medellín





Informe de monitoreo: La Lomita Parte Baja

Fecha de reporte:
29-ene-25

Deslizamiento: La Lomita Parte Baja
Pluviómetro 727.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Lomita Parte Alta - Medellín

