



Este es un reporte de monitoreo de las 24h
antecedentes de los sitios críticos.
Fue generado automáticamente.

Geotecnia - SIATA



Informe de monitoreo: Montanita

Fecha de reporte:
8-abr-25

Deslizamiento: Montanita

Pluviómetro 418.

Extensometro 453: Inactivo.

Acelerometro 454: Inactivo.


HumedadSuelo 455: Inactivo.

TDR {'TDRNumber': 100305, 'CableNumber': 1}: Inactivo.

TDR {'TDRNumber': 100305, 'CableNumber': 2}: Inactivo.

Cámara Montanita.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Montanita - Medellín



Última foto



24 horas antes



7 días antes






Informe de monitoreo: Palmitas

Fecha de reporte:
8-abr-25

Deslizamiento: Palmitas
Pluviómetro 320.
Cámara Palmitas.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Palmitas - Medellín



Última foto



24 horas antes



7 días antes





Informe de monitoreo: Pajarito

Fecha de reporte:
8-abr-25


Deslizamiento: Pajarito

Pluviómetro 20.

TDR 100479 Cable 1. Error en consulta.

TDR 100479 Cable 2. Error en consulta.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Pajarito - Medellín





Informe de monitoreo: Pueblo Viejo

Fecha de reporte:
8-abr-25

Deslizamiento: Pueblo Viejo
Pluviómetro 420.

Extensometro 556: Inactivo.

Acelerometro 557: Inactivo.


HumedadSuelo 555: Inactivo.

TDR {'TDRNumber': 100313, 'CableNumber': 1}: Inactivo.

TDR {'TDRNumber': 100313, 'CableNumber': 2}: Inactivo.

Cámara Pueblo_Viejo.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Pueblo Viejo - La Estrella



Última foto



24 horas antes



7 días antes






Informe de monitoreo: Andalucía

Fecha de reporte:
8-abr-25

Deslizamiento: Andalucía
Pluviómetro 432.
Cámara Andalucía.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Andalucía - Caldas



Última foto



24 horas antes



7 días antes






Informe de monitoreo: Salinas

Fecha de reporte:
8-abr-25

Deslizamiento: Salinas
Pluviómetro 383.
Extensómetro 384: Inactivo.
Acelerómetro 381: Inactivo.
Cámara Salinas.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Salinas - Caldas



Última foto



24 horas antes



7 días antes





Informe de monitoreo: Ancon Norte

Fecha de reporte:
8-abr-25

Deslizamiento: Ancon Norte
Pluviómetro 373.

Extensometro 372: Inactivo.

Extensometro 385: Inactivo.

Acelerómetro 379.


Acelerometro 374: Inactivo.

HumedadSuelo 436: Inactivo.

TDR 100269 Cable 1. Error en consulta.

TDR 100269 Cable 2. Error en consulta.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Ancon Norte - Copacabana






Informe de monitoreo: El Canalon


Fecha de reporte:
8-abr-25

Deslizamiento: El Canalon
Pluviómetro 193.
Cámara El_Canalon.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro El Canalon - Sabaneta




Última foto



24 horas antes



7 días antes






Informe de monitoreo: La Raya

Fecha de reporte:
8-abr-25

Deslizamiento: La Raya
Pluviómetro 261.
Cámara La_Raya.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Raya - La Estrella



Última foto



24 horas antes



7 días antes






Informe de monitoreo: La Raya 2

Fecha de reporte:
8-abr-25

Deslizamiento: La Raya 2
Pluviómetro 261.
Cámara La_Raya_2.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Raya - La Estrella



Última foto



24 horas antes



7 días antes






Informe de monitoreo: La Valeria

Fecha de reporte:
8-abr-25

Deslizamiento: La Valeria
Pluviómetro 515.
TDR 100686 Cable 1. Error en consulta.
Cámara La_Valeria.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Valeria - Caldas



Última foto



24 horas antes



7 días antes






Informe de monitoreo: La Valeria 2

Fecha de reporte:
8-abr-25

Deslizamiento: La Valeria 2
Pluviómetro 515.
Cámara La_Valeria_2.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Valeria - Caldas



Última foto



24 horas antes



7 días antes






Informe de monitoreo: Tierra Amarilla


Fecha de reporte:
8-abr-25

Deslizamiento: Tierra Amarilla
Pluviómetro 519.
Cámara Tierra_Amarilla.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Tierra Amarilla - La Estrella




Última foto



24 horas antes



7 días antes






Informe de monitoreo: U.R Atavanza

Fecha de reporte:
8-abr-25

Deslizamiento: U.R Atavanza
Pluviómetro 22.
Extensometro 521: Inactivo.
Acelerometro 522: Inactivo.
HumedadSuelo 570: Inactivo.
Cámara U.R_Atavanza.
Cámara U.R_Atavanza.


Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro U.R Atavanza - Medellín



Última foto



24 horas antes



7 días antes





Informe de monitoreo: Olaya Herrera

Fecha de reporte:
8-abr-25

Deslizamiento: Olaya Herrera
Pluviómetro 456.


Acelerómetro 563. Error en consulta. Último dato: 2025-03-31 01:34:00

Acelerómetro 564. Horas alerta: 16 - Horas críticas: 0 en TR_C1

Acelerometro 525: Inactivo.

Acelerometro 526: Inactivo.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Olaya Herrera - Medellín






Informe de monitoreo: Villatina

Fecha de reporte:
8-abr-25

Deslizamiento: Villatina
Pluviómetro 551.
Cámara Villatina.


Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Villatina - Medellín



Última foto



24 horas antes



7 días antes






Informe de monitoreo: La Bermejala

Fecha de reporte:
8-abr-25

Deslizamiento: La Bermejala
Pluviómetro 558.
Extensometro 616: Inactivo.
Acelerometro 617: Inactivo.
HumedadSuelo 618: Inactivo.
Cámara La_Bermejala.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Bermejala - Medellín



Última foto



24 horas antes



7 días antes






Informe de monitoreo: AutopistaNorte Vivero

Fecha de reporte:
8-abr-25

Deslizamiento: AutopistaNorte Vivero
Pluviómetro 32.
Cámara AutopistaNorte_Vivero.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro AutopistaNorte Vivero - Copacabana



Última foto



24 horas antes



7 días antes






Informe de monitoreo: Las Playas

Fecha de reporte:
8-abr-25

Deslizamiento: Las Playas
Pluviómetro 418.
Cámara Las_Playas.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Montanita - Medellín



Última foto



24 horas antes



7 días antes






Informe de monitoreo: La Gabriela

Fecha de reporte:
8-abr-25

Deslizamiento: La Gabriela
Pluviómetro 70.
Cámara La_Gabriela. Última foto hace 510 días

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Gabriela - Bello



Última foto



24 horas antes



7 días antes





Informe de monitoreo: Villalia

Fecha de reporte:
8-abr-25

Deslizamiento: Villalia
Pluviómetro 2. Error en consulta. Último dato: 2024-11-05 09:35:00
Cámara Villalia.

Última foto



24 horas antes



7 días antes





Informe de monitoreo: La Fortuna Parte Alta

Fecha de reporte:
8-abr-25


Deslizamiento: La Fortuna Parte Alta

Pluviómetro 730.

Humedad 725.

Tensiómetro 735. 1.0 días (1438 registros) consecutivos con valores en 0.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Fortuna Parte Alta - Medellín





Informe de monitoreo: La Fortuna Parte Baja

Fecha de reporte:
8-abr-25


Deslizamiento: La Fortuna Parte Baja

Pluviómetro 730.

Humedad 726. Error en consulta. Datos transmitidos: 0%.

Tensiómetro 736. 1.0 días (1438 registros) consecutivos con valores en 0.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Fortuna Parte Alta - Medellín





Informe de monitoreo: La Lomita Parte Alta

Fecha de reporte:
8-abr-25


Deslizamiento: La Lomita Parte Alta

Pluviómetro 727.

Humedad 731.

Tensiómetro 733. 1.0 días (1438 registros) consecutivos con valores en 0.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Lomita Parte Alta - Medellín





Informe de monitoreo: La Lomita Parte Baja

Fecha de reporte:
8-abr-25


Deslizamiento: La Lomita Parte Baja

Pluviómetro 727.

Humedad 732.

Tensiómetro 734. 1.0 días (1438 registros) consecutivos con valores en 0.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Lomita Parte Alta - Medellín





Informe de monitoreo: *Parqueadero Barichara*

Fecha de reporte:
8-abr-25

Deslizamiento: Parqueadero Barichara


Pluviómetro 744.

Acelerómetro 749.

Humedad 747.

Tensiómetro 748. 1.0 días (1438 registros) consecutivos con valores en 0.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Parqueadero Barichara - Medellín






Informe de monitoreo: Finca el Tigre

Fecha de reporte:
8-abr-25

Deslizamiento: Finca el Tigre
Pluviómetro 744.
Humedad 745.
Tensiómetro 746.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Parqueadero Barichara - Medellín





Informe de monitoreo: Tierra Alta


Fecha de reporte:
8-abr-25

Deslizamiento: Tierra Alta

Pluviómetro 780. Baja transmisión (28.0%)

Tensiómetro 786. 0.0 días (1 registros) consecutivos con valores en 0. Baja trans

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Tierra Alta - Medellín






Informe de monitoreo: Montana

Fecha de reporte:
8-abr-25

Deslizamiento: Montana
Pluviómetro 781. Baja transmisión (36.0%)
Tensiómetro 783.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Montana - Medellín





Informe de monitoreo: La Palmera


Fecha de reporte:
8-abr-25

Deslizamiento: La Palmera

Pluviómetro 787. Baja transmisión (28.0%)

Tensiómetro 790. 1.0 días (1437 registros) consecutivos con valores en 0.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Palmera - Medellín






Informe de monitoreo: La Palma

Fecha de reporte:
8-abr-25

Deslizamiento: La Palma
Pluviómetro 798. Baja transmisión (5.0%)
Tensiómetro 800. Baja transmisión (0.0%).

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Palma - Medellín





Informe de monitoreo: Manga Arriba

Fecha de reporte:
8-abr-25

Deslizamiento: Manga Arriba
Pluviómetro 389.

Extensometro 387: Inactivo.

Extensometro 398: Inactivo.

Acelerometro 390: Inactivo.


HumedadSuelo 424: Inactivo.

TDR {'TDRNumber': 100457, 'CableNumber': 1}: Inactivo.

TDR {'TDRNumber': 100457, 'CableNumber': 2}: Inactivo.

Cámara Manga_Arriba. Error en vigilancia.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Manga Arriba - Girardota





Informe de monitoreo: Oasis

Fecha de reporte:
8-abr-25

Deslizamiento: Oasis

Pluviometro 575: Inactivo.

HumedadSuelo 576: Inactivo.

TDR {'TDRNumber': 100555, 'CableNumber': 1}: Inactivo.

TDR {'TDRNumber': 100555, 'CableNumber': 2}: Inactivo.




Informe de monitoreo: El Hatillo

Fecha de reporte:
8-abr-25

Deslizamiento: El Hatillo
Pluviómetro 323.
Cámara El_Canalon.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro El Hatillo - Barbosa





Informe de monitoreo: Emergencia Metro

Fecha de reporte:
8-abr-25

Deslizamiento: Emergencia Metro
Pluviómetro 376.

Acelerómetro 523: Inactivo.


Acelerómetro 524: Inactivo.

Acelerómetro 529: Inactivo.

Cámara La_Valeria_2.

Cámara La_Valeria_2.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Emergencia Metro - Medellín






Informe de monitoreo: AnimalX

Fecha de reporte:
8-abr-25

Deslizamiento: AnimalX
Pluviómetro 41.
Cámara Andalucía.
Cámara Andalucía.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro AnimalX - Medellín






Informe de monitoreo: El Pacífico

Fecha de reporte:
8-abr-25

Deslizamiento: El Pacífico
Pluviómetro 499.
Cámara El_Canalon.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro El Pacífico - Medellín






Informe de monitoreo: Potrerito

Fecha de reporte:
8-abr-25

Deslizamiento: Potrerito
Pluviómetro 543.
Cámara Montanita.
Cámara Montanita.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Potrerito - Bello





Informe de monitoreo: Argos

Fecha de reporte:
8-abr-25

Deslizamiento: Argos

Pluviometro 466: Inactivo.

Acelerometro 464: Inactivo.

Acelerometro 465: Inactivo.

Cámara Manga_Arriba. Error en vigilancia.



Informe de monitoreo: Jericó

Fecha de reporte:
8-abr-25

Deslizamiento: Jericó
Extensometro 409: Inactivo.
Extensometro 411: Inactivo.
Acelerometro 410: Inactivo.
Cámara Jericó. Error en vigilancia.
Cámara Jericó. Error en vigilancia.
Cámara Jericó. Error en vigilancia.



Informe de monitoreo: San Jose

Fecha de reporte:
8-abr-25

Deslizamiento: San Jose
Pluviometro 565: Inactivo.
Extensometro 567: Inactivo.
Acelerometro 566: Inactivo.
Acelerometro 594: Inactivo.
HumedadSuelo 568: Inactivo.
TDR {'TDRNumber': 100553, 'CableNumber': 1}: Inactivo.
TDR {'TDRNumber': 100553, 'CableNumber': 2}: Inactivo.




Informe de monitoreo: ElSalado

Fecha de reporte:
8-abr-25

Deslizamiento: ElSalado
Pluviómetro 18.
Cámara El_Canalon.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro ElSalado - Medellín





Informe de monitoreo: La Sanin

Fecha de reporte:
8-abr-25

Deslizamiento: La Sanin

Pluviómetro 189.


HumedadSuelo 188: Inactivo.

Humedad 553. Error en consulta. Datos transmitidos: 0.00034722222222222224

Cámara La_Valeria.

Cámara La_Valeria.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Sanin - Medellín






Informe de monitoreo: Ajizal

Fecha de reporte:
8-abr-25

Deslizamiento: Ajizal
Pluviómetro 457.
Cámara Villalia.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Ajizal - Itagüí






Informe de monitoreo: Carulla Palmas

Fecha de reporte:
8-abr-25

Deslizamiento: Carulla Palmas
Pluviómetro 41.
Cámara Palmitas.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro AnimalX - Medellín





Informe de monitoreo: Iguaná

Fecha de reporte:
8-abr-25

Deslizamiento: Iguaná
Pluviometro 463: Inactivo.
Cámara Salinas.





Informe de monitoreo: *San Cristóbal*

Fecha de reporte:
8-abr-25

Deslizamiento: San Cristóbal
Pluviometro 463: Inactivo.
Cámara Manga_Arriba. Error en vigilancia.