




Este es un reporte de monitoreo de las 24h  
antecedentes de los sitios críticos.  
Fue generado automáticamente.

Geotecnia - SIATA



Deslizamiento: Montanita  
 Pluviómetro 418.  
 Extensómetro 453: Inactivo.  
 Acelerómetro 454: Inactivo.  
 HumedadSuelo 455: Inactivo.  
 TDR {'TDRNumber': 100305, 'CableNumber': 1}: Inactivo.  
 TDR {'TDRNumber': 100305, 'CableNumber': 2}: Inactivo.  
 Cámara Montanita.

Comparación Reciente-Antecedente  
 Pluviómetro Montanita - Medellín



Última foto



24 horas antes




7 días antes



Deslizamiento: Palmitas  
Pluviómetro 320.  
Cámara Palmitas.

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro Palmitas - Medellín



## Última foto



## 24 horas antes



## 7 días antes





# Informe de monitoreo: Pajarito


Fecha de reporte:  
9-abr-25

Deslizamiento: Pajarito  
Pluviómetro 20.

TDR 100479 Cable 1. Error en consulta.


TDR 100479 Cable 2. Error en consulta.

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro Pajarito - Medellín




Deslizamiento: Pueblo Viejo  
 Pluviómetro 420.  
 Extensómetro 556: Inactivo.  
 Acelerómetro 557: Inactivo.  
 HumedadSuelo 555: Inactivo.  
 TDR {'TDRNumber': 100313, 'CableNumber': 1}: Inactivo.  
 TDR {'TDRNumber': 100313, 'CableNumber': 2}: Inactivo.  
 Cámara Pueblo\_Viejo.

Comparación Reciente-Antecedente  
 Pluviómetro Pueblo Viejo - La Estrella



## Última foto



## 24 horas antes




## 7 días antes




Deslizamiento: Andalucía  
Pluviómetro 432.  
Cámara Andalucía.

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro Andalucía - Caldas



## Última foto



## 24 horas antes




## 7 días antes



Deslizamiento: Salinas  
 Pluviómetro 383.  
 Extensómetro 384: Inactivo.  
 Acelerómetro 381: Inactivo.  
 Cámara Salinas.

Comparación Reciente-Antecedente  
 Pluviómetro Salinas - Caldas



Última foto



24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: Ancon Norte  
Pluviómetro 373.

Extensómetro 372: Inactivo.

Extensómetro 385: Inactivo.

Acelerómetro 379. Horas alerta: 2 - Horas críticas: 0 en TR\_B1


Acelerómetro 374: Inactivo.

HumedadSuelo 436: Inactivo.

TDR 100269 Cable 1. Error en consulta.

TDR 100269 Cable 2. Error en consulta.


Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro Ancon Norte - Copacabana





Deslizamiento: El Canalon  
Pluviómetro 193.  
Cámara El\_Canalon.


Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro El Canalon - Sabaneta



## Última foto



## 24 horas antes




## 7 días antes



Deslizamiento: La Raya  
Pluviómetro 261.  
Cámara La\_Raya.

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro La Raya - La Estrella



## Última foto



## 24 horas antes




## 7 días antes



Deslizamiento: La Raya 2  
Pluviómetro 261.  
Cámara La\_Raya\_2.

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro La Raya - La Estrella



## Última foto



## 24 horas antes




## 7 días antes



Deslizamiento: La Valeria  
Pluviómetro 515.  
TDR 100686 Cable 1. Error en consulta.  
Cámara La\_Valeria.

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro La Valeria - Caldas



## Última foto



## 24 horas antes




## 7 días antes



Deslizamiento: La Valeria 2  
Pluviómetro 515.  
Cámara La\_Valeria\_2.

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro La Valeria - Caldas



Última foto



24 horas antes




7 días antes




Deslizamiento: Tierra Amarilla  
Pluviómetro 519.  
Cámara Tierra\_Amarilla.


Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro Tierra Amarilla - La Estrella



Última foto



24 horas antes




7 días antes




Deslizamiento: U.R Atavanza  
 Pluviómetro 22.  
 Extensómetro 521: Inactivo.  
 Acelerómetro 522: Inactivo.  
 HumedadSuelo 570: Inactivo.  
 Cámara U.R\_Atavanza.  
 Cámara U.R\_Atavanza.

Comparación Reciente-Antecedente  
 Pluviómetro U.R Atavanza - Medellín



Última foto



24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: Olaya Herrera  
Pluviómetro 456.


Acelerómetro 563. Error en consulta. Último dato: 2025-03-31 01:34:00

Acelerómetro 564.

Acelerómetro 525: Inactivo.

Acelerómetro 526: Inactivo.


Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro Olaya Herrera - Medellín






Deslizamiento: Villatina  
Pluviómetro 551.  
Cámara Villatina.

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro Villatina - Medellín




Última foto



24 horas antes




7 días antes



Deslizamiento: La Bermejala  
 Pluviómetro 558.  
 Extensómetro 616: Inactivo.  
 Acelerómetro 617: Inactivo.  
 HumedadSuelo 618: Inactivo.  
 Cámara La\_Bermejala.

Comparación Reciente-Antecedente  
 Pluviómetro La Bermejala - Medellín




## Última foto



## 24 horas antes




## 7 días antes




Deslizamiento: Autopista Norte Vivero  
Pluviómetro 32.  
Cámara Autopista Norte\_Vivero.


Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro Autopista Norte Vivero - Copacabana




Última foto



24 horas antes




7 días antes



Deslizamiento: Las Playas  
Pluviómetro 418.  
Cámara Las\_Playas.

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro Montanita - Medellín



## Última foto



## 24 horas antes




## 7 días antes



Deslizamiento: La Gabriela  
Pluviómetro 70.  
Cámara La\_Gabriela. Última foto hace 510 días

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro La Gabriela - Bello



Última foto



24 horas antes



7 días antes





# Informe de monitoreo: Villalia

Fecha de reporte:  
9-abr-25

Deslizamiento: Villalia  
Pluviómetro 2. Error en consulta. Último dato: 2024-11-05 09:35:00  
Cámara Villalia.

Última foto



24 horas antes



7 días antes





# Informe de monitoreo: La Fortuna Parte Alta

Fecha de reporte:  
9-abr-25


Deslizamiento: La Fortuna Parte Alta

Pluviómetro 730.

Humedad 725.

Tensiómetro 735. 1.0 días (1439 registros) consecutivos con valores en 0.

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro La Fortuna Parte Alta - Medellín





# Informe de monitoreo: La Fortuna Parte Baja

Fecha de reporte:  
9-abr-25


Deslizamiento: La Fortuna Parte Baja

Pluviómetro 730.

Humedad 726. Error en consulta. Datos transmitidos: 0%.

Tensiómetro 736. 1.0 días (1439 registros) consecutivos con valores en 0.

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro La Fortuna Parte Alta - Medellín







# Informe de monitoreo: La Lomita Parte Alta

Fecha de reporte:  
9-abr-25


Deslizamiento: La Lomita Parte Alta

Pluviómetro 727.

Humedad 731.

Tensiómetro 733. 1.0 días (1440 registros) consecutivos con valores en 0.

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro La Lomita Parte Alta - Medellín





# Informe de monitoreo: La Lomita Parte Baja

Fecha de reporte:  
9-abr-25


Deslizamiento: La Lomita Parte Baja

Pluviómetro 727.

Humedad 732.

Tensiómetro 734. 1.0 días (1439 registros) consecutivos con valores en 0.

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro La Lomita Parte Alta - Medellín





# Informe de monitoreo: *Parqueadero Barichara*

Fecha de reporte:  
9-abr-25

Deslizamiento: Parqueadero Barichara


Pluviómetro 744.

Acelerómetro 749.

Humedad 747.

Tensiómetro 748. 1.0 días (1439 registros) consecutivos con valores en 0.

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro Parqueadero Barichara - Medellín






# Informe de monitoreo: Finca el Tigre

Fecha de reporte:  
9-abr-25

Deslizamiento: Finca el Tigre  
Pluviómetro 744.  
Humedad 745.  
Tensiómetro 746.

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro Parqueadero Barichara - Medellín





# Informe de monitoreo: Tierra Alta


Fecha de reporte:  
9-abr-25

Deslizamiento: Tierra Alta

Pluviómetro 780. Baja transmisión (28.0%)

Tensiómetro 786. 0.0 días (1 registros) consecutivos con valores en 0. Baja trans

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro Tierra Alta - Medellín






# Informe de monitoreo: Montana

Fecha de reporte:  
9-abr-25

Deslizamiento: Montana  
Pluviómetro 781. Baja transmisión (37.0%)  
Tensiómetro 783.

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro Montana - Medellín




Deslizamiento: La Palmera

Pluviómetro 787. Baja transmisión (29.0%)


Tensiómetro 790. 1.0 días (1438 registros) consecutivos con valores en 0.

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro La Palmera - Medellín



Deslizamiento: La Palma  
 Pluviómetro 798. Baja transmisión (5.0%)  
 Tensiómetro 800. Baja transmisión (0.0%).

Comparación Reciente-Antecedente  
 Pluviómetro La Palma - Medellín







# Informe de monitoreo: Manga Arriba

Fecha de reporte:  
9-abr-25

Deslizamiento: Manga Arriba  
Pluviómetro 389.

Extensómetro 387: Inactivo.

Extensómetro 398: Inactivo.

Acelerómetro 390: Inactivo.


HumedadSuelo 424: Inactivo.

TDR {'TDRNumber': 100457, 'CableNumber': 1}: Inactivo.

TDR {'TDRNumber': 100457, 'CableNumber': 2}: Inactivo.

Cámara Manga\_Arriba. Error en vigilancia.

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro Manga Arriba - Girardota





# Informe de monitoreo: Oasis

Fecha de reporte:  
9-abr-25

Deslizamiento: Oasis

Pluviometro 575: Inactivo.

HumedadSuelo 576: Inactivo.

TDR {'TDRNumber': 100555, 'CableNumber': 1}: Inactivo.

TDR {'TDRNumber': 100555, 'CableNumber': 2}: Inactivo.




# Informe de monitoreo: El Hatillo

Fecha de reporte:  
9-abr-25

Deslizamiento: El Hatillo  
Pluviómetro 323.  
Cámara El\_Canalon.

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro El Hatillo - Barbosa





# Informe de monitoreo: Emergencia Metro

Fecha de reporte:  
9-abr-25

Deslizamiento: Emergencia Metro  
Pluviómetro 376.

Acelerómetro 523: Inactivo.


Acelerómetro 524: Inactivo.

Acelerómetro 529: Inactivo.

Cámara La\_Valeria\_2.

Cámara La\_Valeria\_2.

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro Emergencia Metro - Medellín






# Informe de monitoreo: AnimalX

Fecha de reporte:  
9-abr-25

Deslizamiento: AnimalX  
Pluviómetro 41.  
Cámara Andalucía.  
Cámara Andalucía.

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro AnimalX - Medellín






# Informe de monitoreo: El Pacífico

Fecha de reporte:  
9-abr-25


Deslizamiento: El Pacífico  
Pluviómetro 499.  
Cámara El\_Canalon.

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro El Pacífico - Medellín



Deslizamiento: Potrerito  
Pluviómetro 543.  
Cámara Montanita.  
Cámara Montanita.

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro Potrerito - Bello





# Informe de monitoreo: Argos

Fecha de reporte:  
9-abr-25

Deslizamiento: Argos  
Pluviometro 466: Inactivo.  
Acelerometro 464: Inactivo.  
Acelerometro 465: Inactivo.  
Cámara Manga\_Arriba. Error en vigilancia.







# Informe de monitoreo: Jericó

Fecha de reporte:  
9-abr-25

Deslizamiento: Jericó  
Extensometro 409: Inactivo.  
Extensometro 411: Inactivo.  
Acelerometro 410: Inactivo.  
Cámara Jericó. Error en vigilancia.  
Cámara Jericó. Error en vigilancia.  
Cámara Jericó. Error en vigilancia.





# Informe de monitoreo: San Jose

Fecha de reporte:  
9-abr-25

Deslizamiento: San Jose  
Pluviometro 565: Inactivo.  
Extensometro 567: Inactivo.  
Acelerometro 566: Inactivo.  
Acelerometro 594: Inactivo.  
HumedadSuelo 568: Inactivo.  
TDR {'TDRNumber': 100553, 'CableNumber': 1}: Inactivo.  
TDR {'TDRNumber': 100553, 'CableNumber': 2}: Inactivo.




# Informe de monitoreo: ElSalado

Fecha de reporte:  
9-abr-25

Deslizamiento: ElSalado  
Pluviómetro 18.  
Cámara El\_Canalon.

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro ElSalado - Medellín






# Informe de monitoreo: La Sanin

Fecha de reporte:  
9-abr-25

Deslizamiento: La Sanin  
Pluviómetro 189.  
HumedadSuelo 188: Inactivo.  
Humedad 553. Error en consulta. Datos transmitidos: 0.00034722222222222224  
Cámara La\_Valeria.  
Cámara La\_Valeria.

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro La Sanin - Medellín






# Informe de monitoreo: Ajizal

Fecha de reporte:  
9-abr-25

Deslizamiento: Ajizal  
Pluviómetro 457.  
Cámara Villalia.

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro Ajizal - Itagüí






# Informe de monitoreo: Carulla Palmas

Fecha de reporte:  
9-abr-25

Deslizamiento: Carulla Palmas  
Pluviómetro 41.  
Cámara Palmitas.

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro AnimalX - Medellín





# Informe de monitoreo: Iguaná

Fecha de reporte:  
9-abr-25

Deslizamiento: Iguaná  
Pluviometro 463: Inactivo.  
Cámara Salinas.





# Informe de monitoreo: *San Cristóbal*

Fecha de reporte:  
9-abr-25

Deslizamiento: San Cristóbal  
Pluviometro 463: Inactivo.  
Cámara Manga\_Arriba. Error en vigilancia.

