



Este es un reporte de monitoreo de las 24h
antecedentes de los sitios críticos.
Fue generado automáticamente.

Geotecnia - SIATA



Fecha de reporte:
11-abr-25

Cámara Montanita.
Cámara Montanita.
Cámara Montanita.


24 horas antes



7 días antes



Comparación Reciente-Antecedente Pluviómetro Montanita - Medellín



Un proyecto de:



Alcaldía de Medellín




Informe de monitoreo: Palmitas

Fecha de reporte:
11-abr-25

Deslizamiento: Palmitas
Pluviómetro 320.
Pluviómetro 320.
Pluviómetro 320.
Cámara Palmitas.
Cámara Palmitas.
Cámara Palmitas.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Palmitas - Medellín



Última foto



24 horas antes



7 días antes





Informe de monitoreo: Pajarito

Fecha de reporte:
11-abr-25

Deslizamiento: Pajarito

Pluviómetro 20.

Pluviómetro 20.

Pluviómetro 20.

Pluviómetro 20.

TDR 100479 Cable 1. Error en consulta.

TDR 100479 Cable 1. Error en consulta.

TDR 100479 Cable 1. Error en consulta.

TDR 100479 Cable 1. Error en consulta.


TDR 100479 Cable 2. Error en consulta.

TDR 100479 Cable 2. Error en consulta.

TDR 100479 Cable 2. Error en consulta.

TDR 100479 Cable 2. Error en consulta.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Pajarito - Medellín





Informe de monitoreo: Pueblo Viejo

Fecha de reporte:
11-abr-25

Deslizamiento: Pueblo Viejo
Pluviómetro 420. Lluvia crítica: AA
Pluviómetro 420. Lluvia crítica: AA
Pluviómetro 420. Lluvia crítica: AA
Pluviómetro 420. Lluvia crítica: AA
Extensómetro 556: Inactivo.
Extensómetro 556: Inactivo.
Extensómetro 556: Inactivo.
Extensómetro 556: Inactivo.
Acelerómetro 557: Inactivo.
Acelerómetro 557: Inactivo.
Acelerómetro 557: Inactivo.
Acelerómetro 557: Inactivo.
HumedadSuelo 555: Inactivo.
HumedadSuelo 555: Inactivo.
HumedadSuelo 555: Inactivo.
Última foto de:



Cámara Pueblo_Viejo.
Cámara Pueblo_Viejo.


24 horas antes



7 días antes



Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Pueblo Viejo - La Estrella






Informe de monitoreo: Andalucía

Fecha de reporte:
11-abr-25

Deslizamiento: Andalucía
Pluviómetro 432. Lluvia crítica: AA
Pluviómetro 432. Lluvia crítica: AA
Pluviómetro 432. Lluvia crítica: AA
Pluviómetro 432. Lluvia crítica: AA
Cámara Andalucía.
Cámara Andalucía.
Cámara Andalucía.
Cámara Andalucía.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Andalucía - Caldas



Última foto



24 horas antes



7 días antes






Informe de monitoreo: Salinas

Fecha de reporte:
11-abr-25

Deslizamiento: Salinas
Pluviómetro 383.
Pluviómetro 383.
Pluviómetro 383.
Pluviómetro 383.
Extensómetro 384: Inactivo.
Extensómetro 384: Inactivo.
Extensómetro 384: Inactivo.
Extensómetro 384: Inactivo.
Acelerómetro 381: Inactivo.
Acelerómetro 381: Inactivo.
Acelerómetro 381: Inactivo.
Acelerómetro 381: Inactivo.
Cámara Salinas.
Cámara Salinas.
Cámara Salinas.
Cámara Salinas.
Cámara Salinas.
Cámara Salinas.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Salinas - Caldas



24 horas antes



7 días antes





Informe de monitoreo: Ancon Norte

Fecha de reporte:
11-abr-25

Deslizamiento: Ancon Norte

Pluviómetro 373.

Pluviómetro 373.

Pluviómetro 373.

Pluviómetro 373.

Extensómetro 372: Inactivo.

Extensómetro 372: Inactivo.

Extensómetro 372: Inactivo.

Extensómetro 372: Inactivo.

Extensómetro 385: Inactivo.

Extensómetro 385: Inactivo.

Extensómetro 385: Inactivo.

Extensómetro 385: Inactivo.

Acelerómetro 379.

Acelerómetro 379.

Acelerómetro 379.

Acelerómetro 379.

Acelerómetro 374: Inactivo.

Acelerómetro 374: Inactivo.

Acelerómetro 374: Inactivo.

Acelerómetro 374: Inactivo.

HumedadSuelo 436: Inactivo.

HumedadSuelo 436: Inactivo.

HumedadSuelo 436: Inactivo.

HumedadSuelo 436: Inactivo.

TDR 100269 Cable 1. Error en consulta.

TDR 100269 Cable 1. Error en consulta.

TDR 100269 Cable 1. Error en consulta.

TDR 100269 Cable 1. Error en consulta.

TDR 100269 Cable 2. Error en consulta.

TDR 100269 Cable 2. Error en consulta.

TDR 100269 Cable 2. Error en consulta.

TDR 100269 Cable 2. Error en consulta.




Un proyecto de:



Alcaldía de Medellín

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Ancon Norte - Copacabana





Informe de monitoreo: El Canalon

Fecha de reporte:
11-abr-25

Deslizamiento: El Canalon

Pluviómetro 193. Lluvia crítica: AA

Pluviómetro 193. Lluvia crítica: AA

Pluviómetro 193. Lluvia crítica: AA

Pluviómetro 193. Lluvia crítica: AA


Cámara El_Canalon.

Cámara El_Canalon.

Cámara El_Canalon.

Cámara El_Canalon.


Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro El Canalon - Sabaneta



Última foto



24 horas antes



7 días antes





Informe de monitoreo: La Raya

Fecha de reporte:
11-abr-25

Deslizamiento: La Raya

Pluviómetro 261. Lluvia crítica: AA

Pluviómetro 261. Lluvia crítica: AA

Pluviómetro 261. Lluvia crítica: AA

Pluviómetro 261. Lluvia crítica: AA


Cámara La_Raya.

Cámara La_Raya.

Cámara La_Raya.

Cámara La_Raya.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Raya - La Estrella



Última foto



24 horas antes



7 días antes





Informe de monitoreo: La Raya 2

Fecha de reporte:
11-abr-25

Deslizamiento: La Raya 2

Pluviómetro 261. Lluvia crítica: AA

Pluviómetro 261. Lluvia crítica: AA

Pluviómetro 261. Lluvia crítica: AA

Pluviómetro 261. Lluvia crítica: AA


Cámara La_Raya_2.

Cámara La_Raya_2.

Cámara La_Raya_2.

Cámara La_Raya_2.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Raya - La Estrella



Última foto



24 horas antes



7 días antes





Informe de monitoreo: La Valeria

Fecha de reporte:
11-abr-25

Deslizamiento: La Valeria

Pluviómetro 515. Lluvia crítica: AA

Pluviómetro 515. Lluvia crítica: AA

Pluviómetro 515. Lluvia crítica: AA

Pluviómetro 515. Lluvia crítica: AA

TDR 100686 Cable 1. Error en consulta.

TDR 100686 Cable 1. Error en consulta.

TDR 100686 Cable 1. Error en consulta.

TDR 100686 Cable 1. Error en consulta.


Cámara La_Valeria.

Cámara La_Valeria.

Cámara La_Valeria.

Cámara La_Valeria.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Valeria - Caldas



Última foto



24 horas antes



7 días antes





Informe de monitoreo: La Valeria 2

Fecha de reporte:
11-abr-25

Deslizamiento: La Valeria 2

Pluviómetro 515. Lluvia crítica: AA

Pluviómetro 515. Lluvia crítica: AA

Pluviómetro 515. Lluvia crítica: AA

Pluviómetro 515. Lluvia crítica: AA


Cámara La_Valeria_2.

Cámara La_Valeria_2.

Cámara La_Valeria_2.

Cámara La_Valeria_2.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Valeria - Caldas



Última foto



24 horas antes



7 días antes






Informe de monitoreo: Tierra Amarilla


Fecha de reporte:
11-abr-25

Deslizamiento: Tierra Amarilla
Pluviómetro 519.
Pluviómetro 519.
Pluviómetro 519.
Cámara Tierra_Amarilla.
Cámara Tierra_Amarilla.
Cámara Tierra_Amarilla.
Cámara Tierra_Amarilla.


Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Tierra Amarilla - La Estrella




Última foto



24 horas antes



7 días antes





Informe de monitoreo: U.R Atavanza

Fecha de reporte:
11-abr-25

Deslizamiento: U.R Atavanza
Pluviómetro 22. Lluvia crítica: AA
Pluviómetro 22. Lluvia crítica: AA
Pluviómetro 22. Lluvia crítica: AA
Pluviómetro 22. Lluvia crítica: AA
Extensómetro 521: Inactivo.
Extensómetro 521: Inactivo.
Extensómetro 521: Inactivo.
Extensómetro 521: Inactivo.
Acelerómetro 522: Inactivo.
Acelerómetro 522: Inactivo.
Acelerómetro 522: Inactivo.
Acelerómetro 522: Inactivo.
HumedadSuelo 570: Inactivo.
HumedadSuelo 570: Inactivo.
HumedadSuelo 570: Inactivo.
Última foto




24 horas antes



7 días antes



Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro U.R Atavanza - Medellín





Informe de monitoreo: Olaya Herrera

Fecha de reporte:
11-abr-25

Deslizamiento: Olaya Herrera

Pluviómetro 456.

Pluviómetro 456.

Pluviómetro 456.

Pluviómetro 456.

Acelerómetro 563. Error en consulta. Último dato: 2025-03-31 01:34:00

Acelerómetro 563. Error en consulta. Último dato: 2025-03-31 01:34:00

Acelerómetro 563. Error en consulta. Último dato: 2025-03-31 01:34:00

Acelerómetro 563. Error en consulta. Último dato: 2025-03-31 01:34:00

Acelerómetro 564.

Acelerómetro 564.

Acelerómetro 564.

Acelerómetro 564.

Acelerometro 525: Inactivo.

Acelerometro 525: Inactivo.

Acelerometro 525: Inactivo.

Acelerometro 525: Inactivo.


Acelerometro 526: Inactivo.

Acelerometro 526: Inactivo.

Acelerometro 526: Inactivo.

Acelerometro 526: Inactivo.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Olaya Herrera - Medellín






Informe de monitoreo: Villatina

Fecha de reporte:
11-abr-25

Deslizamiento: Villatina
Pluviómetro 551.
Pluviómetro 551.
Pluviómetro 551.
Cámara Villatina.
Cámara Villatina.
Cámara Villatina.
Cámara Villatina.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Villatina - Medellín



Última foto



24 horas antes



7 días antes





Informe de monitoreo: La Bermejala

Fecha de reporte:
11-abr-25

Deslizamiento: La Bermejala
Pluviómetro 558.
Pluviómetro 558.
Pluviómetro 558.
Pluviómetro 558.
Extensómetro 616: Inactivo.
Extensómetro 616: Inactivo.
Extensómetro 616: Inactivo.
Extensómetro 616: Inactivo.
Acelerómetro 617: Inactivo.
Acelerómetro 617: Inactivo.
Acelerómetro 617: Inactivo.
Acelerómetro 617: Inactivo.
HumedadSuelo 618: Inactivo.
HumedadSuelo 618: Inactivo.
HumedadSuelo 618: Inactivo.
Última foto




24 horas antes



7 días antes



Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Bermejala - Medellín





Informe de monitoreo: AutopistaNorte Vivero

Fecha de reporte:
11-abr-25

Deslizamiento: AutopistaNorte Vivero

Pluviómetro 32.

Pluviómetro 32.

Pluviómetro 32.

Pluviómetro 32.


Cámara AutopistaNorte_Vivero.

Cámara AutopistaNorte_Vivero.

Cámara AutopistaNorte_Vivero.

Cámara AutopistaNorte_Vivero.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro AutopistaNorte Vivero - Copacabana



Última foto



24 horas antes



7 días antes






Informe de monitoreo: Las Playas

Fecha de reporte:
11-abr-25

Deslizamiento: Las Playas
Pluviómetro 418.
Pluviómetro 418.
Pluviómetro 418.
Cámara Las_Playas.
Cámara Las_Playas.
Cámara Las_Playas.
Cámara Las_Playas.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Montanita - Medellín



Última foto



24 horas antes



7 días antes





Informe de monitoreo: La Gabriela

Fecha de reporte:
11-abr-25

Deslizamiento: La Gabriela

Pluviómetro 70.

Pluviómetro 70.

Pluviómetro 70.

Pluviómetro 70.


Cámara La_Gabriela. Última foto hace 512 días

Cámara La_Gabriela. Última foto hace 512 días

Cámara La_Gabriela. Última foto hace 512 días

Cámara La_Gabriela. Última foto hace 512 días

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Gabriela - Bello



Última foto



24 horas antes



7 días antes





Informe de monitoreo: Villalia

Fecha de reporte:
11-abr-25

Deslizamiento: Villalia

Pluviómetro 2. Error en consulta. Último dato: 2024-11-05 09:35:00

Pluviómetro 2. Error en consulta. Último dato: 2024-11-05 09:35:00

Pluviómetro 2. Error en consulta. Último dato: 2024-11-05 09:35:00

Pluviómetro 2. Error en consulta. Último dato: 2024-11-05 09:35:00

Cámara Villalia.

Cámara Villalia.

Cámara Villalia.

Cámara Villalia.

Última foto



24 horas antes



7 días antes





Informe de monitoreo: La Fortuna Parte Alta

Fecha de reporte:
11-abr-25

Deslizamiento: La Fortuna Parte Alta

Pluviómetro 730. Lluvia crítica: AA

Pluviómetro 730. Lluvia crítica: AA

Pluviómetro 730. Lluvia crítica: AA

Pluviómetro 730. Lluvia crítica: AA

Humedad 725. 1.0 m: Muy Alto (47.4%); 1.50 m: Muy Alto (48.2%)

Humedad 725. 1.0 m: Muy Alto (47.4%); 1.50 m: Muy Alto (48.2%)

Humedad 725. 1.0 m: Muy Alto (47.4%); 1.50 m: Muy Alto (48.2%)

Humedad 725. 1.0 m: Muy Alto (47.4%); 1.50 m: Muy Alto (48.2%)


Tensiómetro 735. 23h saturadas.

Tensiómetro 735. 23h saturadas.

Tensiómetro 735. 23h saturadas.

Tensiómetro 735. 23h saturadas.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Fortuna Parte Alta - Medellín






Informe de monitoreo: La Fortuna Parte Baja

Fecha de reporte:
11-abr-25

Deslizamiento: La Fortuna Parte Baja
Pluviómetro 730. Lluvia crítica: AA
Pluviómetro 730. Lluvia crítica: AA
Pluviómetro 730. Lluvia crítica: AA
Pluviómetro 730. Lluvia crítica: AA
Humedad 726. Error en consulta.
Humedad 726. Error en consulta.
Humedad 726. Error en consulta.
Humedad 726. Error en consulta.
Tensiómetro 736. 23h saturadas.
Tensiómetro 736. 23h saturadas.
Tensiómetro 736. 23h saturadas.
Tensiómetro 736. 23h saturadas.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Fortuna Parte Alta - Medellín





Informe de monitoreo: La Lomita Parte Alta

Fecha de reporte:
11-abr-25

Deslizamiento: La Lomita Parte Alta

Pluviómetro 727. Lluvia crítica: AA

Pluviómetro 727. Lluvia crítica: AA

Pluviómetro 727. Lluvia crítica: AA

Pluviómetro 727. Lluvia crítica: AA

Humedad 731. 1.0 m: Alto (42.7%); 1.50 m: Muy Alto (47.0%)

Humedad 731. 1.0 m: Alto (42.7%); 1.50 m: Muy Alto (47.0%)

Humedad 731. 1.0 m: Alto (42.7%); 1.50 m: Muy Alto (47.0%)

Humedad 731. 1.0 m: Alto (42.7%); 1.50 m: Muy Alto (47.0%)


Tensiómetro 733. 23h saturadas.

Tensiómetro 733. 23h saturadas.

Tensiómetro 733. 23h saturadas.

Tensiómetro 733. 23h saturadas.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Lomita Parte Alta - Medellín





Informe de monitoreo: La Lomita Parte Baja

Fecha de reporte:
11-abr-25

Deslizamiento: La Lomita Parte Baja

Pluviómetro 727. Lluvia crítica: AA

Pluviómetro 727. Lluvia crítica: AA

Pluviómetro 727. Lluvia crítica: AA

Pluviómetro 727. Lluvia crítica: AA

Humedad 732. 1.0 m: Muy Alto (47.0%); 1.50 m: Muy Alto (49.1%)

Humedad 732. 1.0 m: Muy Alto (47.0%); 1.50 m: Muy Alto (49.1%)

Humedad 732. 1.0 m: Muy Alto (47.0%); 1.50 m: Muy Alto (49.1%)

Humedad 732. 1.0 m: Muy Alto (47.0%); 1.50 m: Muy Alto (49.1%)


Tensiómetro 734. 23h saturadas.

Tensiómetro 734. 23h saturadas.

Tensiómetro 734. 23h saturadas.

Tensiómetro 734. 23h saturadas.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Lomita Parte Alta - Medellín





Informe de monitoreo: *Parqueadero Barichara*

Fecha de reporte:
11-abr-25

Deslizamiento: Parqueadero Barichara

Pluviómetro 744. Lluvia crítica: AA

Pluviómetro 744. Lluvia crítica: AA

Pluviómetro 744. Lluvia crítica: AA

Pluviómetro 744. Lluvia crítica: AA

Acelerómetro 749.

Acelerómetro 749.

Acelerómetro 749.

Acelerómetro 749.

Humedad 747. 1.50 m: Muy Alto (39.3%)

Humedad 747. 1.50 m: Muy Alto (39.3%)

Humedad 747. 1.50 m: Muy Alto (39.3%)

Humedad 747. 1.50 m: Muy Alto (39.3%)


Tensiómetro 748. 23h saturadas.

Tensiómetro 748. 23h saturadas.

Tensiómetro 748. 23h saturadas.

Tensiómetro 748. 23h saturadas.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Parqueadero Barichara - Medellín





Informe de monitoreo: Finca el Tigre

Fecha de reporte:
11-abr-25

Deslizamiento: Finca el Tigre

Pluviómetro 744. Lluvia crítica: AA

Pluviómetro 744. Lluvia crítica: AA

Pluviómetro 744. Lluvia crítica: AA

Pluviómetro 744. Lluvia crítica: AA

Humedad 745. 1.0 m: Alto (45.3%); 1.50 m: Alto (49.2%)

Humedad 745. 1.0 m: Alto (45.3%); 1.50 m: Alto (49.2%)

Humedad 745. 1.0 m: Alto (45.3%); 1.50 m: Alto (49.2%)

Humedad 745. 1.0 m: Alto (45.3%); 1.50 m: Alto (49.2%)


Tensiómetro 746. 19h saturadas.

Tensiómetro 746. 19h saturadas.

Tensiómetro 746. 19h saturadas.

Tensiómetro 746. 19h saturadas.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Parqueadero Barichara - Medellín





Informe de monitoreo: Tierra Alta

Fecha de reporte:
11-abr-25

Deslizamiento: Tierra Alta

Pluviómetro 780. Baja transmisión (29.0%)

Pluviómetro 780. Baja transmisión (29.0%)

Pluviómetro 780. Baja transmisión (29.0%)

Pluviómetro 780. Baja transmisión (29.0%)

Humedad 785.

Error al evaluar percentiles: 'HumedadSuelo' object has no attribute 'percentiles'
Humedad 785.

Error al evaluar percentiles: 'HumedadSuelo' object has no attribute 'percentiles'
Humedad 785.

Error al evaluar percentiles: 'HumedadSuelo' object has no attribute 'percentiles'
Humedad 785.


Error al evaluar percentiles: 'HumedadSuelo' object has no attribute 'percentiles'
Tensiómetro 786. 23h saturadas.

Tensiómetro 786. 23h saturadas.

Tensiómetro 786. 23h saturadas.

Tensiómetro 786. 23h saturadas.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Tierra Alta - Medellín





Informe de monitoreo: Montana

Fecha de reporte:
11-abr-25

Deslizamiento: Montana

Pluviómetro 781. Baja transmisión (39.0%)

Pluviómetro 781. Baja transmisión (39.0%)

Pluviómetro 781. Baja transmisión (39.0%)

Pluviómetro 781. Baja transmisión (39.0%)

Humedad 782. 1.0 m: Muy Alto (41.8%); 1.50 m: Alto (46.0%)

Humedad 782. 1.0 m: Muy Alto (41.8%); 1.50 m: Alto (46.0%)

Humedad 782. 1.0 m: Muy Alto (41.8%); 1.50 m: Alto (46.0%)

Humedad 782. 1.0 m: Muy Alto (41.8%); 1.50 m: Alto (46.0%)


Tensiómetro 783. 9h saturadas.

Tensiómetro 783. 9h saturadas.

Tensiómetro 783. 9h saturadas.

Tensiómetro 783. 9h saturadas.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Montana - Medellín





Informe de monitoreo: La Palmera

Fecha de reporte:
11-abr-25

Deslizamiento: La Palmera

Pluviómetro 787. Baja transmisión (31.0%)

Pluviómetro 787. Baja transmisión (31.0%)

Pluviómetro 787. Baja transmisión (31.0%)

Pluviómetro 787. Baja transmisión (31.0%)

Humedad 788. 1.0 m: Muy Alto (57.7%)

Humedad 788. 1.0 m: Muy Alto (57.7%)

Humedad 788. 1.0 m: Muy Alto (57.7%)

Humedad 788. 1.0 m: Muy Alto (57.7%)


Tensiómetro 790. 23h saturadas.

Tensiómetro 790. 23h saturadas.

Tensiómetro 790. 23h saturadas.

Tensiómetro 790. 23h saturadas.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Palmera - Medellín





Informe de monitoreo: La Palma

Fecha de reporte:
11-abr-25

Deslizamiento: La Palma

Pluviómetro 798. Baja transmisión (5.0%)

Pluviómetro 798. Baja transmisión (5.0%)

Pluviómetro 798. Baja transmisión (5.0%)

Pluviómetro 798. Baja transmisión (5.0%)

Humedad 799.

Error al evaluar percentiles: 'HumedadSuelo' object has no attribute 'percentiles'
Humedad 799.

Error al evaluar percentiles: 'HumedadSuelo' object has no attribute 'percentiles'
Humedad 799.

Error al evaluar percentiles: 'HumedadSuelo' object has no attribute 'percentiles'
Humedad 799.

Error al evaluar percentiles: 'HumedadSuelo' object has no attribute 'percentiles'
Tensiómetro 800. Baja transmisión (0.0%).

Tensiómetro 800. Baja transmisión (0.0%).

Tensiómetro 800. Baja transmisión (0.0%).

Tensiómetro 800. Baja transmisión (0.0%).

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Palma - Medellín

