



Este es un reporte de monitoreo de las 24h
antecedentes de los sitios críticos.
Fue generado automáticamente.

Geotecnia - SIATA




Informe de monitoreo: Montanita

Fecha de reporte:
2-jun-25

Deslizamiento: Montanita
Pluviómetro 418.
Extensometro 453: Inactivo.
Acelerometro 454: Inactivo.
HumedadSuelo 455: Inactivo.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Montanita - Medellín






Informe de monitoreo: Palmitas

Fecha de reporte:
2-jun-25

Deslizamiento: Palmitas
Pluviómetro 320.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Palmitas - Medellín






Informe de monitoreo: Pajarito

Fecha de reporte:
2-jun-25

Deslizamiento: Pajarito
Pluviómetro 20.






Informe de monitoreo: Pueblo Viejo

Fecha de reporte:
2-jun-25

Deslizamiento: Pueblo Viejo
Pluviómetro 420.
Extensometro 556: Inactivo.
Acelerometro 557: Inactivo.
HumedadSuelo 555: Inactivo.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Pueblo Viejo - La Estrella






Informe de monitoreo: Andalucía

Fecha de reporte:
2-jun-25

Deslizamiento: Andalucía
Pluviómetro 432.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Andalucía - Caldas






Informe de monitoreo: Salinas

Fecha de reporte:
2-jun-25

Deslizamiento: Salinas
Pluviómetro 383.
Extensómetro 384: Inactivo.
Acelerómetro 381: Inactivo.






Informe de monitoreo: Ancon Norte

Fecha de reporte:
2-jun-25

Deslizamiento: Ancon Norte
Pluviómetro 373.
Extensómetro 372: Inactivo.
Extensómetro 385: Inactivo.
Acelerómetro 379.
Acelerómetro 374: Inactivo.
HumedadSuelo 436: Inactivo.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Ancon Norte - Copacabana






Informe de monitoreo: El Canalon

Fecha de reporte:
2-jun-25

Deslizamiento: El Canalon
Pluviómetro 193.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro El Canalon - Sabaneta






Informe de monitoreo: La Raya

Fecha de reporte:
2-jun-25

Deslizamiento: La Raya
Pluviómetro 261.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Raya - La Estrella






Informe de monitoreo: La Raya 2

Fecha de reporte:
2-jun-25

Deslizamiento: La Raya 2
Pluviómetro 261.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Raya - La Estrella






Informe de monitoreo: La Valeria

Fecha de reporte:
2-jun-25

Deslizamiento: La Valeria
Pluviómetro 515.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Valeria - Caldas






Informe de monitoreo: La Valeria 2

Fecha de reporte:
2-jun-25

Deslizamiento: La Valeria 2
Pluviómetro 515.






Informe de monitoreo: Tierra Amarilla

Fecha de reporte:
2-jun-25

Deslizamiento: Tierra Amarilla
Pluviómetro 519.






Informe de monitoreo: U.R Atavanza

Fecha de reporte:
2-jun-25

Deslizamiento: U.R Atavanza
Pluviómetro 22.
Extensometro 521: Inactivo.
Acelerometro 522: Inactivo.
HumedadSuelo 570: Inactivo.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro U.R Atavanza - Medellín






Informe de monitoreo: Olaya Herrera

Fecha de reporte:
2-jun-25

Deslizamiento: Olaya Herrera
Pluviómetro 456.
Acelerómetro 563.
Acelerómetro 564.
Acelerómetro 525: Inactivo.
Acelerómetro 526: Inactivo.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Olaya Herrera - Medellín






Informe de monitoreo: Villatina

Fecha de reporte:
2-jun-25

Deslizamiento: Villatina
Pluviómetro 551.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Villatina - Medellín






Informe de monitoreo: La Bermejala

Fecha de reporte:
2-jun-25

Deslizamiento: La Bermejala
Pluviómetro 558.
Extensometro 616: Inactivo.
Acelerometro 617: Inactivo.
HumedadSuelo 618: Inactivo.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Bermejala - Medellín






Informe de monitoreo: AutopistaNorte Vivero

Fecha de reporte:
2-jun-25

Deslizamiento: AutopistaNorte Vivero
Pluviómetro 32.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro AutopistaNorte Vivero - Copacabana






Informe de monitoreo: Las Playas

Fecha de reporte:
2-jun-25

Deslizamiento: Las Playas
Pluviómetro 418.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Montanita - Medellín






Informe de monitoreo: La Gabriela

Fecha de reporte:
2-jun-25

Deslizamiento: La Gabriela
Pluviómetro 70.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Gabriela - Bello





Informe de monitoreo: Villalia

Fecha de reporte:
2-jun-25

Deslizamiento: Villalia

Pluviómetro 2. Error en consulta: 'Pluviometro' object has no attribute 'ultimoDato'




Informe de monitoreo: La Fortuna Parte Alta

Fecha de reporte:
2-jun-25

Deslizamiento: La Fortuna Parte Alta
Pluviómetro 730.
Humedad 725.
Tensiómetro 735. 23h saturadas.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Fortuna Parte Alta - Medellín






Informe de monitoreo: La Fortuna Parte Baja

Fecha de reporte:
2-jun-25

Deslizamiento: La Fortuna Parte Baja
Pluviómetro 730.
Humedad 726. Error en consulta.
Tensiómetro 736. 23h saturadas.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Fortuna Parte Alta - Medellín






Informe de monitoreo: La Lomita Parte Alta

Fecha de reporte:
2-jun-25

Deslizamiento: La Lomita Parte Alta
Pluviómetro 727.
Humedad 731.
Tensiómetro 733. 23h saturadas.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Lomita Parte Alta - Medellín






Informe de monitoreo: La Lomita Parte Baja

Fecha de reporte:
2-jun-25

Deslizamiento: La Lomita Parte Baja
Pluviómetro 727.
Humedad 732.
Tensiómetro 734. 23h saturadas.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Lomita Parte Alta - Medellín






Informe de monitoreo: *Parqueadero Barichara*

Fecha de reporte:
2-jun-25

Deslizamiento: Parqueadero Barichara
Pluviómetro 744.
Acelerómetro 749.
Humedad 747.
Tensiómetro 748. 23h saturadas.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Parqueadero Barichara - Medellín






Informe de monitoreo: Finca el Tigre

Fecha de reporte:
2-jun-25

Deslizamiento: Finca el Tigre
Pluviómetro 744.
Humedad 745.
Tensiómetro 746.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Parqueadero Barichara - Medellín





Informe de monitoreo: Tierra Alta

Fecha de reporte:
2-jun-25

Deslizamiento: Tierra Alta


Pluviómetro 780.

Humedad 785.

Error al evaluar percentiles: 'HumedadSuelo' object has no attribute 'percentiles'

Tensiómetro 786. 23h saturadas.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Tierra Alta - Medellín





Informe de monitoreo: La Montana

Fecha de reporte:
2-jun-25


Deslizamiento: La Montana

Pluviómetro 781.

Humedad 782. 1.0 m: Muy Bajo (38.8%); 1.50 m: Muy Bajo (44.1%)

Tensiómetro 783.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Montana - Medellín






Informe de monitoreo: La Palmera

Fecha de reporte:
2-jun-25

Deslizamiento: La Palmera
Pluviómetro 787.
Humedad 788.
Tensiómetro 790. 23h saturadas.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Palmera - Medellín





Informe de monitoreo: La Palma

Fecha de reporte:
2-jun-25

Deslizamiento: La Palma


Pluviómetro 798. Baja transmisión (30.0%)

Humedad 799.

Error al evaluar percentiles: 'HumedadSuelo' object has no attribute 'percentiles'

Tensiómetro 800. Baja transmisión (0.0%).

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Palma - Medellín






Informe de monitoreo: Los Balsos

Fecha de reporte:
2-jun-25

Deslizamiento: Los Balsos
Pluviómetro 787.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Palmera - Medellín






Informe de monitoreo: Olivares

Fecha de reporte:
2-jun-25

Deslizamiento: Olivares
Pluviómetro 19.





Informe de monitoreo: San Isidro

Fecha de reporte:
2-jun-25

Deslizamiento: San Isidro
Pluviómetro 34.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro San Isidro - Sabaneta

