



Este es un reporte de monitoreo de las 24h
antecedentes de los sitios críticos.
Fue generado automáticamente.

Geotecnia - SIATA




Informe de monitoreo: Montanita

Fecha de reporte:
12-jun-25

Deslizamiento: Montanita
Pluviómetro 418.
Extensómetro 453: Inactivo.
Acelerómetro 454: Inactivo.
HumedadSuelo 455: Inactivo.
Cámara Montanita.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Montanita - Medellín



Última foto



24 horas antes



7 días antes






Informe de monitoreo: Palmitas

Fecha de reporte:
12-jun-25

Deslizamiento: Palmitas
Pluviómetro 320.
Cámara Palmitas.


Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Palmitas - Medellín



Última foto



24 horas antes



7 días antes






Informe de monitoreo: Pajarito

Fecha de reporte:
12-jun-25

Deslizamiento: Pajarito
Pluviómetro 20.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Pajarito - Medellín






Informe de monitoreo: Pueblo Viejo

Fecha de reporte:
12-jun-25

Deslizamiento: Pueblo Viejo
Pluviómetro 420.
Extensometro 556: Inactivo.
Acelerometro 557: Inactivo.
HumedadSuelo 555: Inactivo.
Cámara Pueblo_Viejo.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Pueblo Viejo - La Estrella



Última foto



24 horas antes



7 días antes






Informe de monitoreo: Andalucía

Fecha de reporte:
12-jun-25

Deslizamiento: Andalucía
Pluviómetro 432.
Cámara Andalucía.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Andalucía - Caldas



Última foto



24 horas antes



7 días antes






Informe de monitoreo: Salinas

Fecha de reporte:
12-jun-25

Deslizamiento: Salinas
Pluviómetro 383.
Extensómetro 384: Inactivo.
Acelerómetro 381: Inactivo.
Cámara Salinas.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Salinas - Caldas



Última foto



24 horas antes



7 días antes






Informe de monitoreo: Ancon Norte

Fecha de reporte:
12-jun-25

Deslizamiento: Ancon Norte
Pluviómetro 373.
Extensómetro 372: Inactivo.
Extensómetro 385: Inactivo.
Acelerómetro 379.
Acelerómetro 374: Inactivo.
HumedadSuelo 436: Inactivo.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Ancon Norte - Copacabana






Informe de monitoreo: El Canalon

Fecha de reporte:
12-jun-25

Deslizamiento: El Canalon
Pluviómetro 193.
Cámara El_Canalon.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro El Canalon - Sabaneta




Última foto



24 horas antes



7 días antes






Informe de monitoreo: La Raya

Fecha de reporte:
12-jun-25

Deslizamiento: La Raya
Pluviómetro 261.
Cámara La_Raya.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Raya - La Estrella



Última foto



24 horas antes



7 días antes






Informe de monitoreo: La Raya 2

Fecha de reporte:
12-jun-25

Deslizamiento: La Raya 2
Pluviómetro 261.
Cámara La_Raya_2.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Raya - La Estrella



Última foto



24 horas antes



7 días antes






Informe de monitoreo: La Valeria

Fecha de reporte:
12-jun-25

Deslizamiento: La Valeria
Pluviómetro 515.
Cámara La_Valeria.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Valeria - Caldas



Última foto



24 horas antes



7 días antes






Informe de monitoreo: La Valeria 2

Fecha de reporte:
12-jun-25

Deslizamiento: La Valeria 2
Pluviómetro 515.
Cámara La_Valeria_2.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Valeria - Caldas



Última foto



24 horas antes



7 días antes






Informe de monitoreo: Tierra Amarilla

Fecha de reporte:
12-jun-25

Deslizamiento: Tierra Amarilla
Pluviómetro 519.
Cámara Tierra_Amarilla.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Tierra Amarilla - La Estrella



Última foto



24 horas antes



7 días antes






Informe de monitoreo: U.R Atavanza

Fecha de reporte:
12-jun-25

Deslizamiento: U.R Atavanza
Pluviómetro 22.
Extensómetro 521: Inactivo.
Acelerómetro 522: Inactivo.
HumedadSuelo 570: Inactivo.
Cámara U.R_Atavanza.
Cámara U.R_Atavanza.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro U.R Atavanza - Medellín



Última foto



24 horas antes



7 días antes






Informe de monitoreo: Olaya Herrera

Fecha de reporte:
12-jun-25

Deslizamiento: Olaya Herrera
Pluviómetro 456.
Acelerómetro 563.
Acelerómetro 564.
Acelerómetro 525: Inactivo.
Acelerómetro 526: Inactivo.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Olaya Herrera - Medellín






Informe de monitoreo: Villatina

Fecha de reporte:
12-jun-25

Deslizamiento: Villatina
Pluviómetro 551.
Cámara Villatina.


Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Villatina - Medellín



Última foto



24 horas antes



7 días antes






Informe de monitoreo: La Bermejala

Fecha de reporte:
12-jun-25

Deslizamiento: La Bermejala
Pluviómetro 558.
Extensometro 616: Inactivo.
Acelerometro 617: Inactivo.
HumedadSuelo 618: Inactivo.
Cámara La_Bermejala.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Bermejala - Medellín



Última foto



24 horas antes



7 días antes






Informe de monitoreo: AutopistaNorte Vivero

Fecha de reporte:
12-jun-25

Deslizamiento: AutopistaNorte Vivero
Pluviómetro 32.
Cámara AutopistaNorte_Vivero.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro AutopistaNorte Vivero - Copacabana




Última foto



24 horas antes



7 días antes






Informe de monitoreo: Las Playas

Fecha de reporte:
12-jun-25

Deslizamiento: Las Playas
Pluviómetro 418.
Cámara Las_Playas.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Montanita - Medellín



Última foto



24 horas antes



7 días antes






Informe de monitoreo: La Gabriela

Fecha de reporte:
12-jun-25

Deslizamiento: La Gabriela
Pluviómetro 70.
Cámara La_Gabriela. Última foto hace 574 días

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Gabriela - Bello



Última foto



24 horas antes



7 días antes





Informe de monitoreo: Villalia

Fecha de reporte:
12-jun-25

Deslizamiento: Villalia

Pluviómetro 2. Error en consulta: 'Pluviometro' object has no attribute 'ultimoDato'

Cámara Villalia.

Última foto



24 horas antes



7 días antes





Informe de monitoreo: La Fortuna Parte Alta

Fecha de reporte:
12-jun-25


Deslizamiento: La Fortuna Parte Alta

Pluviómetro 730.

Humedad 725. 1.0 m: Alto (45.7%); 1.50 m: Alto (46.0%)

Tensiómetro 735. 23h saturadas.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Fortuna Parte Alta - Medellín





Informe de monitoreo: La Fortuna Parte Baja

Fecha de reporte:
12-jun-25

Deslizamiento: La Fortuna Parte Baja


Pluviómetro 730.

Humedad 726.

Error al evaluar percentiles: 'HumedadSuelo' object has no attribute 'percentiles'

Tensiómetro 736. 23h saturadas.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Fortuna Parte Alta - Medellín






Informe de monitoreo: La Lomita Parte Alta

Fecha de reporte:
12-jun-25

Deslizamiento: La Lomita Parte Alta
Pluviómetro 727.
Humedad 731.
Tensiómetro 733. 23h saturadas.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Lomita Parte Alta - Medellín






Informe de monitoreo: La Lomita Parte Baja

Fecha de reporte:
12-jun-25

Deslizamiento: La Lomita Parte Baja
Pluviómetro 727.
Humedad 732.
Tensiómetro 734. 23h saturadas.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Lomita Parte Alta - Medellín






Informe de monitoreo: *Parqueadero Barichara*

Fecha de reporte:
12-jun-25

Deslizamiento: Parqueadero Barichara
Pluviómetro 744.
Acelerómetro 749.
Humedad 747. 1.50 m: Alto (38.6%)
Tensiómetro 748. 23h saturadas.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Parqueadero Barichara - Medellín






Informe de monitoreo: Finca el Tigre

Fecha de reporte:
12-jun-25

Deslizamiento: Finca el Tigre
Pluviómetro 744.
Humedad 745.
Tensiómetro 746.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Parqueadero Barichara - Medellín






Informe de monitoreo: Tierra Alta

Fecha de reporte:
12-jun-25

Deslizamiento: Tierra Alta
Pluviómetro 780.
Humedad 785. 1.0 m: Alto (48.7%)
Tensiómetro 786. 23h saturadas.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Tierra Alta - Medellín





Informe de monitoreo: La Montana

Fecha de reporte:
12-jun-25


Deslizamiento: La Montana

Pluviómetro 781.

Humedad 782. 1.0 m: Muy Bajo (37.7%)

Tensiómetro 783.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Montana - Medellín






Informe de monitoreo: La Palmera

Fecha de reporte:
12-jun-25

Deslizamiento: La Palmera
Pluviómetro 787.
Humedad 788.
Tensiómetro 790. 23h saturadas.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Palmera - Medellín





Informe de monitoreo: La Palma

Fecha de reporte:
12-jun-25

Deslizamiento: La Palma


Pluviómetro 798. Baja transmisión (67.0%)

Humedad 799.

Error al evaluar percentiles: 'HumedadSuelo' object has no attribute 'percentiles'

Tensiómetro 800. Baja transmisión (0.0%).

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Palma - Medellín






Informe de monitoreo: Los Balsos

Fecha de reporte:
12-jun-25

Deslizamiento: Los Balsos
Pluviómetro 787.
Cámara Los_Balsos.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Palmera - Medellín



Última foto



24 horas antes



7 días antes






Informe de monitoreo: Olivares

Fecha de reporte:
12-jun-25

Deslizamiento: Olivares
Pluviómetro 19.
Cámara Olivares.



Última foto



24 horas antes



7 días antes






Informe de monitoreo: San Isidro

Fecha de reporte:
12-jun-25

Deslizamiento: San Isidro
Pluviómetro 34.
Cámara San_Isidro.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro San Isidro - Sabaneta



Última foto



24 horas antes



7 días antes

