



Este es un reporte de monitoreo de las 24h
antecedentes de los sitios críticos.
Fue generado automáticamente.

Geotecnia - SIATA



Informe de monitoreo: Montanita

Fecha de reporte:
30-jun-25

Deslizamiento: Montanita

Pluviómetro 418. Error en consulta: 'Pluviometro' object has no attribute 'ultimoDato'

Extensometro 453: Inactivo.

Acelerometro 454: Inactivo.

HumedadSuelo 455: Inactivo.

TDR {'TDRNumber': 100305, 'CableNumber': 1}: Inactivo.

TDR {'TDRNumber': 100305, 'CableNumber': 2}: Inactivo.

Cámara Montanita.

Última foto



24 horas antes



7 días antes





Informe de monitoreo: *Palmitas*

Fecha de reporte:
30-jun-25

Deslizamiento: Palmitas

Pluviómetro 320. Error en consulta: 'Pluviometro' object has no attribute 'ultimoDato'

Cámara Palmitas.

Última foto



24 horas antes



7 días antes





Informe de monitoreo: Pajarito

Fecha de reporte:
30-jun-25

Deslizamiento: Pajarito

Pluviómetro 20. Error en consulta: 'Pluviometro' object has no attribute 'ultimoDato'

TDR 100479 Cable 1. Error en consulta. Último dato: 2022-06-28 15:00:00

TDR 100479 Cable 2. Error en consulta. Último dato: 2022-06-28 15:01:00




Informe de monitoreo: *Pueblo Viejo*


Fecha de reporte:
30-jun-25

Deslizamiento: Pueblo Viejo
Pluviómetro 420. Error en consulta: 'Pluviometro' object has no attribute 'ultimoDato'
Extensometro 556: Inactivo.
Acelerometro 557: Inactivo.
HumedadSuelo 555: Inactivo.
TDR {'TDRNumber': 100313, 'CableNumber': 1}: Inactivo.
TDR {'TDRNumber': 100313, 'CableNumber': 2}: Inactivo.
Cámara Pueblo_Viejo.

Última foto



24 horas antes



7 días antes





Informe de monitoreo: Andalucía


Fecha de reporte:
30-jun-25

Deslizamiento: Andalucía

Pluviómetro 432. Error en consulta: 'Pluviometro' object has no attribute 'ultimoDato'

Cámara Andalucía.

Última foto



24 horas antes



7 días antes





Informe de monitoreo: Salinas

Fecha de reporte:
30-jun-25

Deslizamiento: Salinas

Pluviómetro 383. Error en consulta: 'Pluviometro' object has no attribute 'ultimoDato'

Extensometro 384: Inactivo.

Acelerometro 381: Inactivo.

Cámara Salinas.

Última foto



24 horas antes



7 días antes





Informe de monitoreo: Ancon Norte

Fecha de reporte:
30-jun-25

Deslizamiento: Ancon Norte

Pluviómetro 373. Error en consulta: 'Pluviometro' object has no attribute 'ultimoDato'

Extensometro 372: Inactivo.

Extensometro 385: Inactivo.

Acelerómetro 379.

Acelerometro 374: Inactivo.

HumedadSuelo 436: Inactivo.

TDR 100269 Cable 1. Error en consulta.

TDR 100269 Cable 2. Error en consulta.



Informe de monitoreo: El Canalon

Fecha de reporte:
30-jun-25

Deslizamiento: El Canalon

Pluviómetro 193. Error en consulta: 'Pluviometro' object has no attribute 'ultimoDato'

Cámara El_Canalon.


Última foto



24 horas antes



7 días antes





Informe de monitoreo: La Raya

Fecha de reporte:
30-jun-25

Deslizamiento: La Raya

Pluviómetro 261. Error en consulta: 'Pluviometro' object has no attribute 'ultimoDato'

Cámara La_Raya.

Última foto



24 horas antes



7 días antes





Informe de monitoreo: La Raya 2

Fecha de reporte:
30-jun-25

Deslizamiento: La Raya 2

Pluviómetro 261. Error en consulta: 'Pluviometro' object has no attribute 'ultimoDato'

Cámara La_Raya_2.

Última foto



24 horas antes



7 días antes





Informe de monitoreo: La Valeria

Fecha de reporte:
30-jun-25

Deslizamiento: La Valeria

Pluviómetro 515. Error en consulta: 'Pluviometro' object has no attribute 'ultimoDato'

TDR 100686 Cable 1. Error en consulta.

Cámara La_Valeria.

Última foto



24 horas antes



7 días antes





Informe de monitoreo: La Valeria 2

Fecha de reporte:
30-jun-25

Deslizamiento: La Valeria 2

Pluviómetro 515. Error en consulta: 'Pluviometro' object has no attribute 'ultimoDato'

Cámara La_Valeria_2.

Última foto



24 horas antes



7 días antes





Informe de monitoreo: Tierra Amarilla

Fecha de reporte:
30-jun-25

Deslizamiento: Tierra Amarilla

Pluviómetro 519. Error en consulta: 'Pluviometro' object has no attribute 'ultimoDato'

Cámara Tierra_Amarilla.

Última foto



24 horas antes



7 días antes





Informe de monitoreo: U.R Atavanza

Fecha de reporte:
30-jun-25

Deslizamiento: U.R Atavanza

Pluviómetro 22. Error en consulta: 'Pluviometro' object has no attribute 'ultimoDato'

Extensometro 521: Inactivo.


Acelerometro 522: Inactivo.

HumedadSuelo 570: Inactivo.


Cámara U.R_Atavanza.

Cámara U.R_Atavanza.

Última foto



24 horas antes



7 días antes





Informe de monitoreo: Olaya Herrera

Fecha de reporte:
30-jun-25

Deslizamiento: Olaya Herrera

Pluviómetro 456. Error en consulta: 'Pluviometro' object has no attribute 'ultimoDato'

Acelerómetro 563.

Acelerómetro 564.

Acelerometro 525: Inactivo.

Acelerometro 526: Inactivo.



Informe de monitoreo: Villatina

Fecha de reporte:
30-jun-25

Deslizamiento: Villatina

Pluviómetro 551. Error en consulta: 'Pluviometro' object has no attribute 'ultimoDato'

Cámara Villatina.

Última foto



24 horas antes



7 días antes






Informe de monitoreo: La Bermejala

Fecha de reporte:
30-jun-25

Deslizamiento: La Bermejala
Pluviómetro 558. Error en consulta: 'Pluviometro' object has no attribute 'ultimoDato'
Extensometro 616: Inactivo.
Acelerometro 617: Inactivo.
HumedadSuelo 618: Inactivo.
Cámara La_Bermejala.


Última foto



24 horas antes



7 días antes





Informe de monitoreo: AutopistaNorte Vivero


Fecha de reporte:
30-jun-25

Deslizamiento: AutopistaNorte Vivero

Pluviómetro 32. Error en consulta: 'Pluviometro' object has no attribute 'ultimoDato'

Cámara AutopistaNorte_Vivero.

Última foto



24 horas antes



7 días antes





Informe de monitoreo: Las Playas

Fecha de reporte:
30-jun-25

Deslizamiento: Las Playas

Pluviómetro 418. Error en consulta: 'Pluviometro' object has no attribute 'ultimoDato'

Cámara Las_Playas.

Última foto



24 horas antes



7 días antes





Informe de monitoreo: La Gabriela

Fecha de reporte:
30-jun-25

Deslizamiento: La Gabriela

Pluviómetro 70. Error en consulta: 'Pluviometro' object has no attribute 'ultimoDato'

Cámara La_Gabriela. Última foto hace 592 días

Última foto



24 horas antes



7 días antes





Informe de monitoreo: Villalia

Fecha de reporte:
30-jun-25

Deslizamiento: Villalia

Pluviómetro 2. Error en consulta: 'Pluviometro' object has no attribute 'ultimoDato'

Cámara Villalia.

Última foto



24 horas antes



7 días antes





Informe de monitoreo: La Fortuna Parte Alta

Fecha de reporte:
30-jun-25

Deslizamiento: La Fortuna Parte Alta

Pluviómetro 730. Error en consulta: 'Pluviometro' object has no attribute 'ultimoDato'

Humedad 725.

Tensiómetro 735. 23h saturadas.



Informe de monitoreo: La Fortuna Parte Baja

Fecha de reporte:
30-jun-25

Deslizamiento: La Fortuna Parte Baja

Pluviómetro 730. Error en consulta: 'Pluviometro' object has no attribute 'ultimoDato'

HumedadSuelo 726: Inactivo.

Tensiómetro 736. 23h saturadas.



Informe de monitoreo: La Lomita Parte Alta

Fecha de reporte:
30-jun-25

Deslizamiento: La Lomita Parte Alta

Pluviómetro 727. Error en consulta: 'Pluviometro' object has no attribute 'ultimoDato'

Humedad 731.

Tensiómetro 733. 23h saturadas.



Informe de monitoreo: La Lomita Parte Baja

Fecha de reporte:
30-jun-25

Deslizamiento: La Lomita Parte Baja

Pluviómetro 727. Error en consulta: 'Pluviometro' object has no attribute 'ultimoDato'

Humedad 732.

Tensiómetro 734. 23h saturadas.



Informe de monitoreo: *Parqueadero Barichara*

Fecha de reporte:
30-jun-25

Deslizamiento: Parqueadero Barichara

Pluviómetro 744. Error en consulta: 'Pluviometro' object has no attribute 'ultimoDato'

Acelerómetro 749.

Humedad 747. 1.50 m: Alto (38.0%)

Tensiómetro 748. 23h saturadas.



Informe de monitoreo: *Finca el Tigre*

Fecha de reporte:
30-jun-25

Deslizamiento: Finca el Tigre

Pluviómetro 744. Error en consulta: 'Pluviometro' object has no attribute 'ultimoDato'

Humedad 745.

Tensiómetro 746.



Informe de monitoreo: Tierra Alta

Fecha de reporte:
30-jun-25

Deslizamiento: Tierra Alta

Pluviómetro 780. Error en consulta: 'Pluviometro' object has no attribute 'ultimoDato'

Humedad 785.

Tensiómetro 786. 23h saturadas.



Informe de monitoreo: La Montana

Fecha de reporte:
30-jun-25

Deslizamiento: La Montana

Pluviómetro 781. Error en consulta: 'Pluviometro' object has no attribute 'ultimoDato'

Humedad 782.

Tensiómetro 783. Baja transmisión (0.0%).



Informe de monitoreo: La Palmera

Fecha de reporte:
30-jun-25

Deslizamiento: La Palmera

Pluviómetro 787. Error en consulta: 'Pluviometro' object has no attribute 'ultimoDato'

Humedad 788. 1.5 m: Muy Bajo (57.6%)

Tensiómetro 790. 23h saturadas.



Informe de monitoreo: La Palma

Fecha de reporte:
30-jun-25

Deslizamiento: La Palma


Pluviómetro 798. Baja transmisión (67.0%)

Humedad 799.

Error al evaluar percentiles: 'HumedadSuelo' object has no attribute 'percentiles'

Tensiómetro 800. Baja transmisión (0.0%).

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Palma - Medellín





Informe de monitoreo: Los Balsos

Fecha de reporte:
30-jun-25

Deslizamiento: Los Balsos

Pluviómetro 787. Error en consulta: 'Pluviometro' object has no attribute 'ultimoDato'

Cámara Los_Balsos.

Última foto



24 horas antes



7 días antes





Informe de monitoreo: Olivares

Fecha de reporte:
30-jun-25

Deslizamiento: Olivares

Pluviómetro 19. Error en consulta: 'Pluviometro' object has no attribute 'ultimoDato'

Cámara Olivares.

Última foto



24 horas antes



7 días antes





Informe de monitoreo: San Isidro

Fecha de reporte:
30-jun-25

Deslizamiento: San Isidro

Pluviómetro 34. Error en consulta: 'Pluviometro' object has no attribute 'ultimoDato'

Cámara San_Isidro.

Última foto



24 horas antes



7 días antes





Informe de monitoreo: Altos De Oriente

Fecha de reporte:
30-jun-25

Deslizamiento: Altos De Oriente

Pluviómetro 274. Error en consulta: 'Pluviometro' object has no attribute 'ultimoDato'

Cámara Altos_De_Oriente.

Última foto



24 horas antes



7 días antes

