




Este es un reporte de monitoreo de las 24h
antecedentes de los sitios críticos.
Fue generado automáticamente.

Geotecnia - SIATA

Deslizamiento: Montanita
Pluviómetro 418. Baja transmisión (74.0%)
Extensometro 453: Inactivo.
Acelerometro 454: Inactivo.
HumedadSuelo 455: Inactivo.
TDR {'TDRNumber': 100305, 'CableNumber': 1}: Inactivo.
TDR {'TDRNumber': 100305, 'CableNumber': 2}: Inactivo.
Cámara Montanita.




Última foto



24 horas antes




7 días antes



Informe de monitoreo: Palmitas

Fecha de reporte:
14-jul-25

Deslizamiento: Palmitas
Pluviómetro 320.
Cámara Palmitas.



Última foto




24 horas antes





Informe de monitoreo: Pajarito

Fecha de reporte:
14-jul-25


Deslizamiento: Pajarito
Pluviómetro 20.
TDR 100479 Cable 1. Error en consulta. Último dato: 2022-06-28 15:00:00
TDR 100479 Cable 2. Error en consulta. Último dato: 2022-06-28 15:01:00



Deslizamiento: Pueblo Viejo
Pluviómetro 420.
Extensometro 556: Inactivo.
Acelerometro 557: Inactivo.
HumedadSuelo 555: Inactivo.
TDR {'TDRNumber': 100313, 'CableNum
TDR {'TDRNumber': 100313, 'CableNum
Cámara Pueblo_Viejo.
Nivel 834.



Última foto





24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: Andalucia
Pluviómetro 432.
Cámara Andalucia.
Nivel 259.



Última foto




24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: Salinas
Pluviómetro 383.
Extensometro 384: Inactivo.
Acelerometro 381: Inactivo.
Cámara Salinas.



Última foto




24 horas antes



7 días antes





Deslizamiento: Ancon Norte
Pluviómetro 373.
Extensometro 372: Inactivo.
Extensometro 385: Inactivo.
Acelerómetro 379.
Acelerometro 374: Inactivo.
HumedadSuelo 436: Inactivo.
TDR 100269 Cable 1. Error en consulta.
TDR 100269 Cable 2. Error en consulta.



Informe de monitoreo: El Canalon

Fecha de reporte:
14-jul-25

Deslizamiento: El Canalon
Pluviómetro 193.
Cámara El_Canalon.
Nivel 143.



Última foto



24 horas antes





7 días antes



Informe de monitoreo: La Raya

Fecha de reporte:
14-jul-25


Deslizamiento: La Raya
Pluviómetro 261.
Cámara La_Raya.
Nivel 246.




Última foto



24 horas antes





7 días antes



Informe de monitoreo: La Raya 2

Fecha de reporte:
14-jul-25

Deslizamiento: La Raya 2
Pluviómetro 261.
Cámara La_Raya_2.
Nivel 246.



Última foto





24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: La Valeria
Pluviómetro 515.
TDR 100686 Cable 1. Error en consulta.
Cámara La_Valeria.
Nivel 240.



Última foto





24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: La Valeria 2
Pluviómetro 515.
Cámara La_Valeria_2.
Nivel 240.



Última foto



24 horas antes





7 días antes



Informe de monitoreo: Tierra Amarilla

Fecha de reporte:
14-jul-25

Deslizamiento: Tierra Amarilla
Pluviómetro 519.
Cámara Tierra_Amarilla.
Nivel 644.



Última foto




24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: U.R Atavanza
Pluviómetro 22.
Extensometro 521: Inactivo.
Acelerometro 522: Inactivo.
HumedadSuelo 570: Inactivo.
Cámara U.R_Atavanza.
Cámara U.R_Atavanza.



Última foto



24 horas antes




7 días antes




Informe de monitoreo: Olaya Herrera

Fecha de reporte:
14-jul-25

Deslizamiento: Olaya Herrera
Pluviómetro 456.
Acelerómetro 563.
Acelerómetro 564.
Acelerometro 525: Inactivo.
Acelerometro 526: Inactivo.



Deslizamiento: Villatina
Pluviómetro 551.
Cámara Villatina.



Última foto




24 horas antes




7 días antes



Deslizamiento: La Bermejala
Pluviómetro 558.
Acelerometro 617: Inactivo.
HumedadSuelo 618: Inactivo.
Cámara La_Bermejala.




Última foto



24 horas antes





7 días antes



Informe de monitoreo: AutopistaNorte Vivero

Fecha de reporte:
14-jul-25

Deslizamiento: AutopistaNorte Vivero
Pluviómetro 32.
Cámara AutopistaNorte_Vivero.
Nivel 140.



Última foto





24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: Las Playas
Pluviómetro 418. Baja transmisión (74.0%)
Cámara Las_Playas.
Nivel 108.



Última foto




24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: La Gabriela
Pluviómetro 70.
Cámara La_Gabriela. Última foto hace 607 días



Última foto



24 horas antes



7 días antes



Informe de monitoreo: Villalia

Fecha de reporte:
14-jul-25

Deslizamiento: Villalia

Pluviómetro 2. Error en consulta: 'Pluviometro' object has no attribute 'ultimoDato'

Cámara Villalia.

Última foto



24 horas antes



7 días antes





Deslizamiento: La Fortuna Parte Alta

Pluviómetro 730.

Humedad 725.

Tensiómetro 735. 23h saturadas.



— Humedad del suelo [%]

— Precipitación [mm/hora]


Muy Bajo

Bajo


Normal

Alto



Muy Alto



Deslizamiento: La Fortuna Parte Baja
Pluviómetro 730.
HumedadSuelo 726: Inactivo.
Tensiómetro 736. 23h saturadas.




Deslizamiento: La Lomita Parte Alta
Pluviómetro 727.
Humedad 731.
Tensiómetro 733. 23h saturadas.
Nivel 720.




— Humedad del suelo [%] — Precipitación [mm/hora]



Muy Bajo Bajo Normal Alto Muy Alto



Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Lomita Parte Alta - Medellín




Deslizamiento: La Lomita Parte Baja
Pluviómetro 727.
Humedad 732.
Tensiómetro 734. 23h saturadas.
Nivel 720.




— Humedad del suelo [%] — Precipitación [mm/hora]

Muy Bajo Bajo Normal Alto Muy Alto



■ Nivel seguro ■ Inundación menor
■ Precaución ■ Inundación mayor



--- Isolíneas de probabilidad (25%) ■ Probabilidad baja ■ Probabilidad media ■ Probabilidad alta



Deslizamiento: Parqueadero Barichara

Pluviómetro 744.

Acelerómetro 749.

Humedad 747.

Tensiómetro 748. 23h saturadas.



— Humedad del suelo [%]

— Precipitación [mm/hora]

Muy Bajo


Bajo

Normal



Alto

Muy Alto

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Parqueadero Barichara - Medellín




Deslizamiento: Finca el Tigre
Pluviómetro 744.
Humedad 745.
Tensiómetro 746.





— Humedad del suelo [%] — Precipitación [mm/hora]

Muy Bajo Bajo Normal Alto

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Parqueadero Barichara - Medellín



Deslizamiento: Tierra Alta
Pluviómetro 780.
Humedad 785.
Tensiómetro 786. 23h saturadas.



— Humedad del suelo [%]

— Precipitación [mm/hora]


Muy Bajo

Bajo



Normal

Alto

Muy Alto



Deslizamiento: La Montana
Pluviómetro 781.
Humedad 782. Baja transmisión (72.0%).
Tensiómetro 783.



— Humedad del suelo [%]

— Precipitación [mm/hora]


Muy Bajo

Bajo




Normal

Alto



Muy Alto




Deslizamiento: La Palmera
Pluviómetro 787.
Humedad 788.
Tensiómetro 790. 23h saturadas.



Deslizamiento: La Palma
Pluviómetro 798. Baja transmisión (53.0%)
Humedad 799. Error en consulta.
Tensiómetro 800. Error en consulta.
Nivel 630.



Deslizamiento: Los Balsos
Pluviómetro 787.
Cámara Los_Balsos.



Última foto




24 horas antes



7 días antes




Deslizamiento: Olivares
Pluviómetro 19.
Cámara Olivares.




Última foto





24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: San Isidro
Pluviómetro 34.
Cámara San_Isidro.
Nivel 810.



Última foto




24 horas antes



7 días antes




Deslizamiento: Altos De Oriente
Pluviómetro 274.
Cámara Altos_De_Oriente.



Última foto



24 horas antes



7 días antes

