




Este es un reporte de monitoreo de las 24h
antecedentes de los sitios críticos.
Fue generado automáticamente.

Geotecnia - SIATA

Deslizamiento: Montanita
Pluviómetro 418.
Extensómetro 453. Error en consulta.
Acelerómetro 454. Error en consulta.
Humedad 455. Error en consulta.
TDR 100305 Cable 1: Inactivo.
TDR 100305 Cable 2: Inactivo.
Cámara Montanita.



Última foto



24 horas antes




7 días antes



Informe de monitoreo: Palmitas

Fecha de reporte:
3-ago-25

Deslizamiento: Palmitas
Pluviómetro 320.
Cámara Palmitas.



Última foto



24 horas antes




7 días antes



Informe de monitoreo: Pajarito

Fecha de reporte:
3-ago-25

Deslizamiento: Pajarito
Pluviómetro 20.
TDR 100479 Cable 1: Inactivo.
TDR 100479 Cable 2: Inactivo.



Deslizamiento: Pueblo Viejo

Pluviómetro 420.

Extensómetro 556. Error en consulta.

Acelerómetro 557. Error en consulta.



Humedad 555. Error en consulta.

TDR 100313 Cable 1: Inactivo.


TDR 100313 Cable 2: Inactivo.

Cámara Pueblo_Viejo.


Nivel 834.



Última foto





24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: Andalucía
Pluviómetro 432.
Cámara Andalucía.
Nivel 259.



Última foto




24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: Salinas
Pluviómetro 383.
Extensómetro 384. Error en consulta.
Acelerómetro 381. Error en consulta.
Cámara Salinas.



Última foto




24 horas antes





7 días antes



Deslizamiento: Ancon Norte
Pluviómetro 373.
Extensómetro 372. Error en consulta.
Extensómetro 385. Error en consulta.
Acelerómetro 379.
Acelerómetro 374. Error en consulta.
Humedad 436. Error en consulta.
TDR 100269 Cable 1:
TDR 100269 Cable 2:



Deslizamiento: El Canalon
Pluviómetro 193.
Cámara El_Canalon.
Nivel 143.




Última foto



24 horas antes





7 días antes



Informe de monitoreo: La Raya

Fecha de reporte:
3-ago-25

Deslizamiento: La Raya
Pluviómetro 261.
Cámara La_Raya.
Nivel 246.



Última foto





24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: La Raya 2
Pluviómetro 261.
Cámara La_Raya_2.
Nivel 246.



Última foto





24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: La Valeria
Pluviómetro 515.
TDR 100686 Cable 1: Sin datos.
Cámara La_Valeria.
Nivel 240.



Última foto





24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: La Valeria 2
Pluviómetro 515.
Cámara La_Valeria_2.
Nivel 240.



Última foto





24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: Tierra Amarilla
Pluviómetro 519.
Cámara Tierra_Amarilla.
Nivel 644.



Última foto




24 horas antes




7 días antes



Deslizamiento: U.R Atavanza
Pluviómetro 22.
Extensómetro 521. Error en consulta.
Acelerómetro 522. Error en consulta.
Humedad 570. Error en consulta.
Cámara U.R_Atavanza.
Cámara U.R_Atavanza.



Última foto




24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: Olaya Herrera
Pluviómetro 456.
Acelerómetro 563.
Acelerómetro 564.
Acelerómetro 525. Error en consulta.
Acelerómetro 526. Error en consulta.




Informe de monitoreo: Villatina

Fecha de reporte:
3-ago-25

Deslizamiento: Villatina
Pluviometro 551: Error (HTTP Error 429: Too Many Requests).
Cámara Villatina.

Última foto



24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: La Bermejala


Pluviómetro 558.

Extensometro 616: Error (index 0 is out of bounds for axis 0 with size 0).

Acelerómetro 617. Error en consulta.

Humedad 618. Error en consulta.

Cámara La_Bermejala.



Última foto





24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: AutopistaNorte Vivero
Pluviómetro 32.
Cámara AutopistaNorte_Vivero.
Nivel 140.



Última foto





24 horas antes




7 días antes



Deslizamiento: Las Playas
Pluviómetro 418.
Cámara Las_Playas.
Nivel 108.



Última foto




24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: La Gabriela
Pluviómetro 70.
Cámara La_Gabriela. Última foto hace 626 días



Última foto




24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: Villalia
Pluviómetro 2. Baja transmisión (13.0%)
Cámara Villalia.



Última foto





24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: La Fortuna Parte Alta
Pluviometro 730: Error (HTTP Error 429: Too Many Requests).
Humedad 725.
Tensiómetro 735. 23h saturadas.




— Humedad del suelo [%] — Precipitación [mm/hora]


Muy Bajo Bajo Normal Muy Alto

Alto



Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Fortuna Parte Alta - Medellín



Deslizamiento: La Fortuna Parte Baja
Pluviómetro 730.
Humedad 726. Error en consulta.
Tensiómetro 736.




Deslizamiento: La Lomita Parte Alta
Pluviómetro 727.
Humedad 731.
Tensiómetro 733.
Nivel 720.




— Humedad del suelo [%] — Precipitación [mm/hora]



Muy Bajo Bajo Normal Alto Muy Alto





Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Lomita Parte Alta - Medellín





Deslizamiento: La Lomita Parte Baja
Pluviometro 727: Error (HTTP Error 429: Too Many Requests).
Humedad 732.
Tensiómetro 734.
Nivel 720.




— Humedad del suelo [%] — Muy Bajo — Normal — Muy Alto
— Precipitación [mm/hora] — Bajo — Alto





Deslizamiento: *Parqueadero Barichara*
Pluviómetro 744.
Acelerómetro 749.
Humedad 747.
Tensiómetro 748. 23h saturadas.




Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Parqueadero Barichara - Medellín





Deslizamiento: Finca el Tigre
Pluviómetro 744.
Humedad 745.
Tensiómetro 746.



Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Parqueadero Barichara - Medellín




Deslizamiento: Tierra Alta
Pluviómetro 780.
Humedad 785. Baja transmisión (0.0%).
Tensiómetro 786. 23h saturadas.





— Humedad del suelo [%] — Precipitación [mm/hora]

Muy Bajo Bajo Normal Alto Muy Alto




Deslizamiento: La Montana
Pluviómetro 781.
Humedad 782.
Tensiómetro 783.





— Humedad del suelo [%] — Precipitación [mm/hora]


Muy Bajo Bajo Normal Alto



Deslizamiento: La Palmera
Pluviómetro 787.
Humedad 788. Baja transmisión (2.0%).
Tensiómetro 790. 23h saturadas.





Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Palmera - Medellín




Informe de monitoreo: La Palma

Fecha de reporte:
3-ago-25

Deslizamiento: La Palma
Pluviómetro 798. Baja transmisión (33.0%)
Humedad 799. Error en consulta.
Tensiómetro 800. Error en consulta.
Nivel 630.



Deslizamiento: Los Balsos
Pluviómetro 787.
Cámara Los_Balsos.



Última foto




24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: Olivares
Pluviómetro 19.
Cámara Olivares.



Última foto





24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: San Isidro
Pluviómetro 34.
Cámara San_Isidro.
Nivel 810.



Última foto




24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: Altos De Oriente
Pluviómetro 274.
Cámara Altos_De_Oriente.



Última foto



24 horas antes



7 días antes

