




Este es un reporte de monitoreo de las 24h
antecedentes de los sitios críticos.
Fue generado automáticamente.

Geotecnia - SIATA

Deslizamiento: Montanita
Pluviómetro 418.
Extensómetro 453. Error en consulta. Último dato: 2022-04-04 12:26:00.0000
Acelerómetro 454. Error en consulta.
Humedad 455. Error en consulta.
TDR 100305 Cable 1: Inactivo.
TDR 100305 Cable 2: Inactivo.
Cámara Montanita.



Última foto




24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: Palmitas
Pluviómetro 320.
Cámara Palmitas.



Última foto




24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: Pajarito
Pluviómetro 20.
TDR 100479 Cable 1: Inactivo.
TDR 100479 Cable 2: Inactivo.



Deslizamiento: Pueblo Viejo

Pluviómetro 420.

Extensómetro 556. Error en consulta. Última data: 2022-05-25 00:22:00 0000

Acelerómetro 557. Error en consulta. Últ



Humedad 555. Error en consulta.

TDR 100313 Cable 1: Inactivo.


TDR 100313 Cable 2: Inactivo.

Cámara Pueblo_Viejo.

Nivel 834.



Última foto





24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: Andalucia
Pluviómetro 432.
Cámara Andalucia.
Nivel 259.



Última foto




24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: Salinas
Pluviómetro 383.
Extensómetro 384. Error en consulta. Último dato: 2019-10-17 16:20:00.0000
Acelerómetro 381. Error en consulta. Último dato: 2019-11-05 07:15:00.0000
Cámara Salinas.



Última foto



24 horas antes




7 días antes





Informe de monitoreo: Ancon Norte

Fecha de reporte:
15-oct-25

Deslizamiento: Ancon Norte
Pluviómetro 373.
Extensómetro 372. Error en consulta. Último dato: 2019-06-19 09:24:00.0000
Extensómetro 385. Error en consulta. Último dato: 2021-07-08 17:01:00.0000
Acelerómetro 379.
Acelerómetro 374. Error en consulta. Último dato: 2019-06-17 10:18:00.0000
Humedad 436. Error en consulta.
TDR 100269 Cable 1:
TDR 100269 Cable 2:




Deslizamiento: El Canalon
Pluviómetro 193.
Cámara El_Canalon.
Nivel 143.



Última foto



24 horas antes





7 días antes



Informe de monitoreo: La Raya

Fecha de reporte:
15-oct-25

Deslizamiento: La Raya
Pluviómetro 261.
Cámara La_Raya.
Nivel 246. Nivel en riesgo naranja/rojo d



Última foto





24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: La Raya 2
Pluviómetro 261.
Cámara La_Raya_2.
Nivel 246. Nivel en riesgo naranja/rojo d



Última foto





24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: La Valeria
Pluviómetro 515.
TDR 100686 Cable 1: Sin datos.
Cámara La_Valeria.
Nivel 240.



Última foto





24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: La Valeria 2
Pluviómetro 515.
Cámara La_Valeria_2. Última foto hace 1 días
Nivel 240.



Última foto





24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: Tierra Amarilla
Pluviómetro 519.
Cámara Tierra_Amarilla.
Nivel 644.



Última foto




24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: U.R Atavanza
Pluviómetro 22.
Extensómetro 521. Error en consulta. Último dato: 2030-05-08 03:10:00.0000
Acelerómetro 522. Error en consulta.
Humedad 570. Error en consulta.
Cámara U.R_Atavanza.
Cámara U.R_Atavanza.



Última foto




24 horas antes




7 días antes



Deslizamiento: Olaya Herrera
Pluviómetro 456.
Acelerómetro 563. Error en consulta. Último dato: 2025-09-23 13:21:00.0000
Acelerómetro 564. Error en consulta. Último dato: 2025-09-23 13:21:00.0000
Acelerómetro 525. Error en consulta. Último dato: 2021-11-25 16:04:00.0000
Acelerómetro 526. Error en consulta. Último dato: 2021-06-29 06:11:01.0000



Deslizamiento: Villatina
Pluviómetro 551.
Cámara Villatina.



Última foto




24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: La Bermejala
Pluviómetro 558.
Extensómetro 616. Error en consulta. Último dato: 2024-01-16 14:19:00.0000
Acelerómetro 617. Error en consulta. Último dato: 2024-01-16 14:19:00.0000
Humedad 618. Error en consulta.
Cámara La_Bermejala.



Última foto





24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: AutopistaNorte Vivero
Pluviómetro 32.
Cámara AutopistaNorte_Vivero. Última foto hace 2 días
Nivel 140.



Última foto





24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: Las Playas
Pluviómetro 418.
Cámara Las_Playas.
Nivel 108.



Última foto




24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: La Gabriela
Pluviómetro 70.
Cámara La_Gabriela. Última foto hace 699 días



Última foto




24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: Villalia
Pluviómetro 2.
Cámara Villalia.



Última foto





24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: La Fortuna Parte Alta
Pluviómetro 730.
Humedad 725.
Tensiómetro 735. 23h saturadas.



— Humedad del suelo [%]

— Precipitación [mm/hora]

Muy Bajo


Bajo

Normal


Alto

Muy Alto





Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Fortuna Parte Alta - Medellín







Deslizamiento: La Fortuna Parte Baja
Pluviómetro 730.
Humedad 726. Error en consulta.
Tensiómetro 736. 23h saturadas.



Deslizamiento: La Lomita Parte Alta
Pluviómetro 727.
Humedad 731.
Tensiómetro 733. 23h saturadas.
Nivel 720.



Deslizamiento: La Lomita Parte Baja
Pluviómetro 727.
Humedad 732.
Tensiómetro 734. 23h saturadas.
Nivel 720.





Deslizamiento: Parqueadero Barichara

Pluviómetro 744.

Acelerómetro 749.

Humedad 747.


Tensiómetro 748. 23h saturadas.





— Humedad del suelo [%] — Precipitación [mm/hora]

Muy Bajo Bajo Normal Alto Muy Alto

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Parqueadero Barichara - Medellín



Deslizamiento: Finca el Tigre
Pluviómetro 744.
Humedad 745.
Tensiómetro 746.



— Humedad del suelo [%]

— Precipitación [mm/hora]

Muy Bajo


Bajo

Normal



Alto

Muy Alto


Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Parqueadero Barichara - Medellín





Deslizamiento: Tierra Alta
Pluviómetro 780.
Humedad 785.
Tensiómetro 786. 23h saturadas.




Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Tierra Alta - Medellín





Deslizamiento: La Montana
Pluviómetro 781.
Humedad 782.
Tensiómetro 783.




Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Montana - Medellín



Deslizamiento: La Palmera
Pluviómetro 787.
Humedad 788.
Tensiómetro 790. 23h saturadas.





Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Palmera - Medellín




Informe de monitoreo: La Palma

Fecha de reporte:
15-oct-25

Deslizamiento: La Palma
Pluviómetro 798.
Humedad 799. Error en consulta.
Tensiómetro 800. Error en consulta.
Nivel 630.



Deslizamiento: Los Balsos
Pluviómetro 787.
Cámara Los_Balsos.



Última foto




24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: Olivares
Pluviómetro 19.
Cámara Olivares.



Última foto





24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: San Isidro
Pluviómetro 34.
Cámara San_Isidro.
Nivel 810.



Última foto




24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: Altos De Oriente
Pluviómetro 274.
Cámara Altos_De_Oriente.



Última foto



24 horas antes



7 días antes

