



Este es un reporte de monitoreo de las 24h
antecedentes de los sitios críticos.
Fue generado automáticamente.

Geotecnia - SIATA

Informe de monitoreo: Montanita

Fecha de reporte:
18-oct-25

Deslizamiento: Montanita

Pluviómetro 418. Error en consulta: 'Pluviometro' object has no attribute 'ultimoDato'

Extensómetro 453. Error en consulta.

Acelerómetro 454. Error en consulta.

Humedad 455. Error en consulta.

TDR 100305 Cable 1: Inactivo.

TDR 100305 Cable 2: Inactivo.

Cámara Montanita.

Última foto



24 horas antes



7 días antes



Informe de monitoreo: *Palmitas*

Fecha de reporte:
18-oct-25

Deslizamiento: Palmitas

Pluviómetro 320. Error en consulta: 'Pluviometro' object has no attribute 'ultimoDato'

Cámara Palmitas.

Última foto



24 horas antes



7 días antes





Informe de monitoreo: Pajarito

Fecha de reporte:
18-oct-25


Deslizamiento: Pajarito

Pluviómetro 20. Error en consulta: 'Pluviometro' object has no attribute 'ultimoDato'

TDR 100479 Cable 1: Inactivo.

TDR 100479 Cable 2: Inactivo.


Deslizamiento: Pueblo Viejo
Pluviómetro 420. Error en consulta: 'Pluviometro' object has no attribute 'ultimoDato'
Extensómetro 556. Error en consulta.
Acelerómetro 557. Error en consulta.
Humedad 555. Error en consulta.
TDR 100313 Cable 1: Inactivo.
TDR 100313 Cable 2: Inactivo.
Cámara Pueblo_Viejo.
Nivel 834.




Última foto



24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: Andalucía

Pluviómetro 432. Error en consulta: 'Pluviometro' object has no attribute 'ultimoDato'

Cámara Andalucía.

Nivel 259. Error en consulta de datos.

Última foto



24 horas antes



7 días antes



Informe de monitoreo: Salinas

Fecha de reporte:
18-oct-25

Deslizamiento: Salinas

Pluviómetro 383. Error en consulta: 'Pluviometro' object has no attribute 'ultimoDato'

Extensómetro 384. Error en consulta.

Acelerómetro 381. Error en consulta.

Cámara Salinas.

Última foto



24 horas antes



7 días antes





Informe de monitoreo: Ancon Norte

Fecha de reporte:
18-oct-25

Deslizamiento: Ancon Norte

Pluviómetro 373. Error en consulta: 'Pluviometro' object has no attribute 'ultimoDato'

Extensómetro 372. Error en consulta.

Extensómetro 385. Error en consulta.

Acelerómetro 379.

Acelerómetro 374. Error en consulta.

Humedad 436. Error en consulta.

TDR 100269 Cable 1:

TDR 100269 Cable 2:

Deslizamiento: El Canalon
Pluviómetro 193. Error en consulta: 'Pluviometro' object has no attribute 'ultimoDato'
Cámara El_Canalon.
Nivel 143. Error en consulta de datos.

Última foto



24 horas antes



7 días antes



Informe de monitoreo: La Raya

Fecha de reporte:
18-oct-25

Deslizamiento: La Raya

Pluviómetro 261. Error en consulta: 'Pluviometro' object has no attribute 'ultimoDato'

Cámara La_Raya.

Nivel 246. Error en consulta de datos.

Última foto



24 horas antes



7 días antes



Informe de monitoreo: La Raya 2

Fecha de reporte:
18-oct-25

Deslizamiento: La Raya 2

Pluviómetro 261. Error en consulta: 'Pluviometro' object has no attribute 'ultimoDato'

Cámara La_Raya_2.

Nivel 246. Error en consulta de datos.

Última foto



24 horas antes



7 días antes



Informe de monitoreo: La Valeria

Fecha de reporte:
18-oct-25

Deslizamiento: La Valeria

Pluviómetro 515. Error en consulta: 'Pluviometro' object has no attribute 'ultimoDato'

TDR 100686 Cable 1: Sin datos.

Cámara La_Valeria.

Nivel 240. Error en consulta de datos.

Última foto



24 horas antes



7 días antes



Informe de monitoreo: La Valeria 2

Fecha de reporte:
18-oct-25

Deslizamiento: La Valeria 2

Pluviómetro 515. Error en consulta: 'Pluviometro' object has no attribute 'ultimoDato'

Cámara La_Valeria_2.

Nivel 240. Error en consulta de datos.

Última foto



24 horas antes



7 días antes



Informe de monitoreo: Tierra Amarilla

Fecha de reporte:
18-oct-25

Deslizamiento: Tierra Amarilla

Pluviómetro 519. Error en consulta: 'Pluviometro' object has no attribute 'ultimoDato'

Cámara Tierra_Amarilla.

Nivel 644. Error en consulta de datos.

Última foto



24 horas antes



7 días antes



Informe de monitoreo: U.R Atavanza

Fecha de reporte:
18-oct-25

Deslizamiento: U.R Atavanza

Pluviómetro 22. Error en consulta: 'Pluviometro' object has no attribute 'ultimoDato'

Extensómetro 521. Error en consulta.

Acelerómetro 522. Error en consulta.

Humedad 570. Error en consulta.

Cámara U.R_Atavanza.

Cámara U.R_Atavanza.

Última foto



24 horas antes



7 días antes





Informe de monitoreo: Olaya Herrera

Fecha de reporte:
18-oct-25

Deslizamiento: Olaya Herrera

Pluviómetro 456. Error en consulta: 'Pluviometro' object has no attribute 'ultimoDato'

Acelerómetro 563. Error en consulta.

Acelerómetro 564. Error en consulta.

Acelerómetro 525. Error en consulta.

Acelerómetro 526. Error en consulta. Último dato: 2021-06-29 06:11:01.0000

Deslizamiento: Villatina
Pluviómetro 551. Error en consulta: 'Pluviometro' object has no attribute 'ultimoDato'
Cámara Villatina.

Última foto



24 horas antes



7 días antes



Informe de monitoreo: La Bermejala

Fecha de reporte:
18-oct-25

Deslizamiento: La Bermejala

Pluviómetro 558. Error en consulta: 'Pluviometro' object has no attribute 'ultimoDato'

Extensómetro 616. Error en consulta.

Acelerómetro 617. Error en consulta.

Humedad 618. Error en consulta.

Cámara La_Bermejala.

Última foto



24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: AutopistaNorte Vivero

Pluviómetro 32. Error en consulta: 'Pluviometro' object has no attribute 'ultimoDato'

Cámara AutopistaNorte_Vivero.

Nivel 140. Error en consulta de datos.

Última foto



24 horas antes



7 días antes



Informe de monitoreo: Las Playas

Fecha de reporte:
18-oct-25

Deslizamiento: Las Playas

Pluviómetro 418. Error en consulta: 'Pluviometro' object has no attribute 'ultimoDato'

Cámara Las_Playas.

Nivel 108. Error en consulta de datos.

Última foto



24 horas antes



7 días antes





Informe de monitoreo: La Gabriela

Fecha de reporte:
18-oct-25

Deslizamiento: La Gabriela

Pluviómetro 70. Error en consulta: 'Pluviometro' object has no attribute 'ultimoDato'

Cámara La_Gabriela. Error en vigilancia.

Informe de monitoreo: Villalia

Fecha de reporte:
18-oct-25

Deslizamiento: Villalia

Pluviómetro 2. Error en consulta: 'Pluviometro' object has no attribute 'ultimoDato'

Cámara Villalia.

Última foto





24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: La Fortuna Parte Alta
Pluviómetro 730. Error en consulta: 'Pluviometro' object has no attribute 'ultimoDato'
Humedad 725.
Tensiómetro 735. 23h saturadas.





Informe de monitoreo: La Fortuna Parte Baja

Fecha de reporte:
18-oct-25


Deslizamiento: La Fortuna Parte Baja

Pluviómetro 730. Error en consulta: 'Pluviometro' object has no attribute 'ultimoDato'



Humedad 726. Error en consulta.

Tensiómetro 736. 23h saturadas.

Deslizamiento: La Lomita Parte Alta
Pluviómetro 727. Error en consulta: 'Pluviometro' object has no attribute 'ultimoDato'
Humedad 731. 1.5 m: Alto (45.7%)
Tensiómetro 733. 23h saturadas.
Nivel 720. Error en consulta de datos.




Deslizamiento: La Lomita Parte Baja
Pluviómetro 727. Error en consulta: 'Pluviometro' object has no attribute 'ultimoDato'
Humedad 732.
Tensiómetro 734. 23h saturadas.
Nivel 720. Error en consulta de datos.




— Humedad del suelo [%] — Precipitación [mm/hora]
Muy Bajo Muy Alto Normal Bajo Alto

Deslizamiento: Parqueadero Barichara
Pluviómetro 744. Error en consulta: 'Pluviometro' object has no attribute 'ultimoDato'
Acelerómetro 749.
Humedad 747.
Tensiómetro 748. 23h saturadas.



Deslizamiento: Finca el Tigre
Pluviómetro 744. Error en consulta: 'Pluviometro' object has no attribute 'ultimoDato'
Humedad 745.
Tensiómetro 746. 10h saturadas.




Deslizamiento: Tierra Alta



Pluviómetro 780. Error en consulta: 'Pluviometro' object has no attribute 'ultimoDato'

Humedad 785.

Tensiómetro 786. 23h saturadas.



Deslizamiento: La Montana
Pluviómetro 781. Error en consulta: 'Pluviometro' object has no attribute 'ultimoDato'
Humedad 782.
Tensiómetro 783.





Deslizamiento: La Palmera

Pluviómetro 787. Error en consulta: 'Pluviometro' object has no attribute 'ultimoDato'

Humedad 788.


Tensiómetro 790. 23h saturadas.



Informe de monitoreo: La Palma

Fecha de reporte:
18-oct-25

Deslizamiento: La Palma
Pluviómetro 798.
Humedad 799. Error en consulta.
Tensiómetro 800. Error en consulta.
Nivel 630. Error en consulta de datos.



Informe de monitoreo: Los Balsos

Fecha de reporte:
18-oct-25

Deslizamiento: Los Balsos

Pluviómetro 787. Error en consulta: 'Pluviometro' object has no attribute 'ultimoDato'

Cámara Los_Balsos.

Última foto



24 horas antes



7 días antes



Informe de monitoreo: Olivares

Fecha de reporte:
18-oct-25

Deslizamiento: Olivares

Pluviómetro 19. Error en consulta: 'Pluviometro' object has no attribute 'ultimoDato'

Cámara Olivares.

Última foto



24 horas antes




7 días antes



Informe de monitoreo: San Isidro

Fecha de reporte:
18-oct-25

Deslizamiento: San Isidro
Pluviómetro 34. Error en consulta: 'Pluviometro' object has no attribute 'ultimoDato'
Cámara San_Isidro.
Nivel 810. Error en consulta de datos.



Última foto



24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: Altos De Oriente

Pluviómetro 274. Error en consulta: 'Pluviometro' object has no attribute 'ultimoDato'

Cámara Altos_De_Oriente.

Última foto



24 horas antes



7 días antes

