




Este es un reporte de monitoreo de las 24h
antecedentes de los sitios críticos.
Fue generado automáticamente.

Geotecnia - SIATA

Deslizamiento: Montanita
Pluviómetro 418.
Extensómetro 453. Error en consulta. Último dato: 2022-04-04 12:26:00.0000
Acelerómetro 454. Error en consulta. Último dato: 2022-04-04 12:26:00.0000
Humedad 455. Error en consulta.
TDR 100305 Cable 1: Inactivo.
TDR 100305 Cable 2: Inactivo.
Cámara Montanita.



Última foto




24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: Palmitas
Pluviómetro 320.
Cámara Palmitas.



Última foto



24 horas antes




7 días antes





Informe de monitoreo: Pajarito

Fecha de reporte:
6-dic-25


Deslizamiento: Pajarito
Pluviómetro 20.
TDR 100479 Cable 1: Inactivo.
TDR 100479 Cable 2: Inactivo.



Deslizamiento: Pueblo Viejo
Pluviómetro 420.
Extensómetro 556. Error en consulta.
Acelerómetro 557. Error en consulta.
Humedad 555. Error en consulta.
TDR 100313 Cable 1: Inactivo.
TDR 100313 Cable 2: Inactivo.
Cámara Pueblo_Viejo.
Nivel 834. Baja transmisión (53.0%).



Última foto





24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: Andalucia
Pluviómetro 432.
Cámara Andalucia.
Nivel 259. Baja transmisión (53.0%).



Última foto




24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: Salinas
 Pluviómetro 383.
 Extensómetro 384. Error en consulta. Último dato: 2019-10-17 16:20:00.0000
 Acelerómetro 381. Error en consulta. Último dato: 2019-11-05 07:15:00.0000
 Cámara Salinas.



Última foto




24 horas antes




7 días antes




Deslizamiento: Ancon Norte
Pluviómetro 373.
Extensómetro 372. Error en consulta. Último dato: 2019-06-19 09:24:00.0000
Extensómetro 385. Error en consulta. Último dato: 2021-07-08 17:01:00.0000
Acelerómetro 379. Baja transmisión (53.0%)
Acelerómetro 374. Error en consulta. Último dato: 2019-06-17 10:18:00.0000
Humedad 436. Error en consulta.
TDR 100269 Cable 1:
TDR 100269 Cable 2:



Deslizamiento: El Canalon
Pluviometro 193: Error (HTTP Error 429: unknown).
Cámara El_Canalon.
Nivel 143. Baja transmisión (53.0%).



Última foto





24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: La Raya
Pluviómetro 261.
Cámara La_Raya.
Nivel 246. Baja transmisión (53.0%).



Última foto





24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: La Raya 2
Pluviómetro 261.
Cámara La_Raya_2.
Nivel 246. Baja transmisión (53.0%).



Última foto





24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: La Valeria
Pluviómetro 515.
TDR 100686 Cable 1: Sin datos.
Cámara La_Valeria.
Nivel 240. Baja transmisión (48.0%).



Última foto





24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: La Valeria 2
Pluviómetro 515.
Cámara La_Valeria_2.
Nivel 240. Baja transmisión (48.0%).



Última foto





24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: Tierra Amarilla
Pluviómetro 519.
Cámara Tierra_Amarilla.
Nivel 644. Baja transmisión (53.0%).



Última foto




24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: U.R Atavanza
Pluviómetro 22.
Extensómetro 521. Error en consulta. Último dato: 2030-05-08 03:10:00.0000
Acelerómetro 522. Error en consulta. Último dato: 2030-05-08 03:10:00.0000
Humedad 570. Error en consulta.
Cámara U.R_Atavanza.
Cámara U.R_Atavanza.



Última foto




24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: Olaya Herrera
Pluviómetro 456.
Acelerómetro 563. Error en consulta. Último dato: 2025-09-23 13:21:00.0000
Acelerómetro 564. Error en consulta. Último dato: 2025-09-23 13:21:00.0000
Acelerómetro 525. Error en consulta. Último dato: 2021-11-25 16:04:00.0000
Acelerómetro 526. Error en consulta. Último dato: 2021-06-29 06:11:01.0000



Deslizamiento: Villatina
Pluviometro 551: Error (HTTP Error 429: unknown).
Cámara Villatina.

Última foto




24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: La Bermejala
Pluviómetro 558.
Extensometro 616: Error (index 0 is out of bounds for axis 0 with size 0).
Acelerómetro 617. Error en consulta. Último dato: 2024-01-16 14:19:00.0000
Humedad 618. Error en consulta.
Cámara La_Bermejala.



Última foto





24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: AutopistaNorte Vivero
Pluviómetro 32.
Cámara AutopistaNorte_Vivero.
Nivel 140. Baja transmisión (53.0%).



Última foto





24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: Las Playas
Pluviómetro 418.
Cámara Las_Playas.
Nivel 108. Baja transmisión (53.0%).



Última foto




24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: La Gabriela
Pluviómetro 70.
Cámara La_Gabriela. Error en vigilancia.



Informe de monitoreo: Villalia

Fecha de reporte:
6-dic-25

Deslizamiento: Villalia
Pluviometro 2: Error (HTTP Error 429: unknown).
Cámara Villalia.

Última foto





24 horas antes




7 días antes




Deslizamiento: La Fortuna Parte Alta
Pluviómetro 730.
Humedad 725. Baja transmisión (53.0%).
Tensiómetro 735. 12h saturadas. Baja transmisión (53.0%).





Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Fortuna Parte Alta - Medellín



Deslizamiento: La Fortuna Parte Baja
Pluviómetro 730.
Humedad 726. Error en consulta.
Tensiómetro 736. 12h saturadas. Baja transmisión (53.0%).




Deslizamiento: La Lomita Parte Alta
Pluviómetro 727.
Humedad 731. Baja transmisión (52.0%).
Tensiómetro 733. 12h saturadas. Baja tra
Nivel 720. Baja transmisión (53.0%).




— Humedad del suelo [%] — Precipitación [mm/hora]





Muy Bajo Bajo Normal Alto Muy Alto





Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Lomita Parte Alta - Medellin



Deslizamiento: La Lomita Parte Baja
Pluviómetro 727.
Humedad 732. Baja transmisión (53.0%).
Tensiómetro 734. 12h saturadas. Baja tr
Nivel 720. Baja transmisión (53.0%).




Deslizamiento: Parqueadero Barichara
Pluviómetro 744.
Acelerómetro 749. Baja transmisión (52.0%)
Humedad 747. Baja transmisión (53.0%).
Tensiómetro 748. 12h saturadas. Baja transmisión (53.0%).





— Humedad del suelo [%] — Precipitación [mm/hora]

Muy Bajo Bajo Normal Alto Muy Alto

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Parqueadero Barichara - Medellín



Deslizamiento: Finca el Tigre
Pluviómetro 744.
Humedad 745. Baja transmisión (52.0%).
Tensiómetro 746. Baja transmisión (52.0%).



— Humedad del suelo [%]

— Precipitación [mm/hora]

Muy Bajo


Bajo

Normal



Alto

Muy Alto



Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Parqueadero Barichara - Medellín




Deslizamiento: Tierra Alta
Pluviometro 780: Error (HTTP Error 429: unknown).
Humedad 785. Baja transmisión (13.0%).
Tensiómetro 786. Baja transmisión (13.0%).





Deslizamiento: La Montana
Pluviómetro 781.
Humedad 782. Baja transmisión (53.0%).
Tensiómetro 783. Baja transmisión (53.0%).



Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Montana - Medellín




Deslizamiento: La Palmera
Pluviómetro 787.
Acelerómetro 844. Error en consulta. Último dato: None
Acelerometro 845: Error (0).
Acelerometro 846: Error (0).



— Humedad del suelo [%] — Precipitación [mm/hora]

Muy Bajo Bajo Normal Alto Muy Alto


ansmisión (52.0%).




Informe de monitoreo: La Palma

Fecha de reporte:
6-dic-25

Deslizamiento: La Palma
Pluviometro 798: Error (HTTP Error 429: unknown).
Humedad 799. Error en consulta.
Tensiómetro 800. Error en consulta.
Nivel 630. Baja transmisión (53.0%).



Deslizamiento: Los Balsos
Pluviómetro 787.
Cámara Los_Balsos.



Última foto



24 horas antes



7 días antes



Informe de monitoreo: Olivares

Fecha de reporte:
6-dic-25

Deslizamiento: Olivares
Pluviometro 19: Error (HTTP Error 429: unknown).
Cámara Olivares.

Última foto





24 horas antes



7 días antes




Deslizamiento: San Isidro
Pluviómetro 34.
Cámara San_Isidro.
Nivel 810. Baja transmisión (53.0%).



Última foto




24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: Altos De Oriente
Pluviómetro 274.
Cámara Altos_De_Oriente.



Última foto



24 horas antes



7 días antes

