




Este es un reporte de monitoreo de las 24h
antecedentes de los sitios críticos.
Fue generado automáticamente.

Geotecnia - SIATA


Deslizamiento: Montanita
Pluviómetro 418.
Extensómetro 453. Error en consulta. Último dato: 2022-04-04 12:26:00.0000
Acelerómetro 454. Error en consulta. Último dato: 2022-04-04 12:26:00.0000
Humedad 455. Error en consulta.
TDR 100305 Cable 1: Inactivo.
TDR 100305 Cable 2: Inactivo.



Informe de monitoreo: Palmitas

Fecha de reporte:
8-dic-25


Deslizamiento: Palmitas
Pluviómetro 320.





Informe de monitoreo: Pajarito

Fecha de reporte:
8-dic-25



Deslizamiento: Pajarito
Pluviómetro 20.
TDR 100479 Cable 1: Inactivo.
TDR 100479 Cable 2: Inactivo.



Deslizamiento: Pueblo Viejo
Pluviómetro 420.
Extensómetro 556. Error en consulta. Última data: 2022-05-25 00:22:00 0000
Acelerómetro 557. Error en consulta. Últ
Humedad 555. Error en consulta.
TDR 100313 Cable 1: Inactivo.
TDR 100313 Cable 2: Inactivo.
Nivel 834.




Deslizamiento: Andalucía
Pluviómetro 432.
Nivel 259.



Informe de monitoreo: Salinas

Fecha de reporte:
8-dic-25


Deslizamiento: Salinas
Pluviómetro 383.
Extensómetro 384. Error en consulta. Último dato: 2019-10-17 16:20:00.0000
Acelerómetro 381. Error en consulta. Último dato: 2019-11-05 07:15:00.0000



Informe de monitoreo: Ancon Norte

Fecha de reporte:
8-dic-25



Deslizamiento: Ancon Norte
Pluviómetro 373.
Extensómetro 372. Error en consulta. Último dato: 2019-06-19 09:24:00.0000
Extensómetro 385. Error en consulta. Último dato: 2021-07-08 17:01:00.0000
Acelerómetro 379.
Acelerómetro 374. Error en consulta. Último dato: 2019-06-17 10:18:00.0000
Humedad 436. Error en consulta.
TDR 100269 Cable 1:
TDR 100269 Cable 2:



Informe de monitoreo: El Canalon

Fecha de reporte:
8-dic-25



Deslizamiento: El Canalon
Pluviómetro 193.
Nivel 143.





Informe de monitoreo: La Raya

Fecha de reporte:
8-dic-25



Deslizamiento: La Raya
Pluviómetro 261.
Nivel 246.





Deslizamiento: La Raya 2
Pluviómetro 261.
Nivel 246.





Deslizamiento: La Valeria
Pluviómetro 515.
TDR 100686 Cable 1: Sin datos.
Nivel 240.




Deslizamiento: La Valeria 2
Pluviómetro 515.
Nivel 240.




Deslizamiento: Tierra Amarilla
Pluviómetro 519.
Nivel 644.




Deslizamiento: U.R Atavanza
Pluviómetro 22.
Extensómetro 521. Error en consulta. Último dato: 2030-05-08 03:10:00.0000
Acelerómetro 522. Error en consulta. Último dato: 2030-05-08 03:10:00.0000
Humedad 570. Error en consulta.




Deslizamiento: Olaya Herrera
Pluviómetro 456.
Acelerómetro 563. Error en consulta. Último dato: 2025-09-23 13:21:00.0000
Acelerómetro 564. Error en consulta. Último dato: 2025-09-23 13:21:00.0000
Acelerómetro 525. Error en consulta. Último dato: 2021-11-25 16:04:00.0000
Acelerómetro 526. Error en consulta. Último dato: 2021-06-29 06:11:01.0000



Deslizamiento: Villatina
Pluviómetro 551.





Deslizamiento: La Bermejala
Pluviómetro 558.
Extensómetro 616. Error en consulta. Último dato: 2024-01-16 14:19:00.0000
Acelerómetro 617. Error en consulta. Último dato: 2024-01-16 14:19:00.0000
Humedad 618. Error en consulta.



Informe de monitoreo: AutopistaNorte Vivero

Fecha de reporte:
8-dic-25



Deslizamiento: AutopistaNorte Vivero
Pluviómetro 32.
Nivel 140.




Informe de monitoreo: Las Playas

Fecha de reporte:
8-dic-25

Deslizamiento: Las Playas
Pluviómetro 418.
Nivel 108.




Deslizamiento: La Gabriela
Pluviómetro 70.





Informe de monitoreo: Villalia

Fecha de reporte:
8-dic-25


Deslizamiento: Villalia
Pluviómetro 2.



Deslizamiento: La Fortuna Parte Alta
Pluviómetro 730.
Humedad 725. 1.5 m: Alto (45.7%)
Tensiómetro 735. 23h saturadas.




Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Fortuna Parte Alta - Medellín





— Humedad del suelo [%] — Precipitación [mm/hora]
Muy Bajo Bajo Normal Alto Muy Alto

Deslizamiento: La Fortuna Parte Baja
Pluviómetro 730.
Humedad 726. Error en consulta.
Tensiómetro 736. 23h saturadas.




Deslizamiento: La Lomita Parte Alta
Pluviómetro 727.
Humedad 731. 1.5 m: Alto (45.9%)
Tensiómetro 733. 23h saturadas.
Nivel 720.




— Humedad del suelo [%] — Precipitación [mm/hora]



Muy Bajo	Bajo	Normal	Muy Alto



Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Lomita Parte Alta - Medellin




Deslizamiento: La Lomita Parte Baja
Pluviómetro 727.
Humedad 732. 1.5 m: Alto (46.4%)
Tensiómetro 734. 23h saturadas.
Nivel 720.




— Humedad del suelo [%] — Precipitación [mm/hora]



Muy Bajo Bajo Normal Alto Muy Alto



Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Lomita Parte Alta - Medellin




Deslizamiento: Parqueadero Barichara
Pluviómetro 744.
Acelerómetro 749.
Humedad 747.
Tensiómetro 748. 23h saturadas.





— Humedad del suelo [%] — Precipitación [mm/hora]

Muy Bajo Bajo Normal Alto Muy Alto


Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Parqueadero Barichara - Medellín





Deslizamiento: Finca el Tigre
Pluviómetro 744.
Humedad 745.
Tensiómetro 746.




Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Parqueadero Barichara - Medellín





Deslizamiento: Tierra Alta
Pluviómetro 780.
Humedad 785. Error en consulta.
Tensiómetro 786. Error en consulta.




Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Tierra Alta - Medellín





Deslizamiento: La Montana
Pluviómetro 781.
Humedad 782.
Tensiómetro 783.




Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Montana - Medellín



Deslizamiento: La Palmera
Pluviómetro 787.
Acelerómetro 844. Error en consulta. Último dato: None
Acelerometro 845: Error (0).
Acelerometro 846: Error (0).





Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Palmera - Medellín



Informe de monitoreo: La Palma


Fecha de reporte:
8-dic-25

Deslizamiento: La Palma
Pluviómetro 798.
Humedad 799. Error en consulta.
Tensiómetro 800. Error en consulta.
Nivel 630.




Deslizamiento: Los Balsos
Pluviómetro 787.



Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Palmera - Medellín



Deslizamiento: Olivares
Pluviómetro 19.



Deslizamiento: San Isidro
Pluviómetro 34.
Nivel 810.



Deslizamiento: Altos De Oriente
Pluviómetro 274.

