




Este es un reporte de monitoreo de las 24h
antecedentes de los sitios críticos.
Fue generado automáticamente.

Geotecnia - SIATA

Deslizamiento: Montanita
Pluviómetro 418.
Extensómetro 453. Error en consulta. Último dato: 2022-04-04 12:26:00.0000
Acelerómetro 454. Error en consulta. Último dato: 2022-04-04 12:26:00.0000
Humedad 455. Error en consulta.
TDR 100305 Cable 1: Inactivo.
TDR 100305 Cable 2: Inactivo.
Cámara Montanita.



Última foto




24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: Palmitas
Pluviómetro 320.
Cámara Palmitas.



Última foto




24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: Pajarito
Pluviómetro 20.
TDR 100479 Cable 1: Inactivo.
TDR 100479 Cable 2: Inactivo.



Deslizamiento: Pueblo Viejo

Pluviómetro 420.

Extensómetro 556. Error en consulta. Última data: 2022-05-25 00:22:00 0000

Acelerómetro 557. Error en consulta. Últ



Humedad 555. Error en consulta.

TDR 100313 Cable 1: Inactivo.

TDR 100313 Cable 2: Inactivo.

Cámara Pueblo_Viejo.

Nivel 834.



Última foto





24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: Andalucia
Pluviómetro 432.
Cámara Andalucia.
Nivel 259.



Última foto



24 horas antes



7 días antes



Informe de monitoreo: Salinas

Fecha de reporte:
28-dic-25

Deslizamiento: Salinas

Pluviometro 383: Error (HTTP Error 429: unknown).

Extensómetro 384. Error en consulta. Último dato: 2019-10-17 16:20:00.0000

Acelerómetro 381. Error en consulta. Último dato: 2019-11-05 07:15:00.0000

Cámara Salinas.

Última foto



24 horas antes




7 días antes





Informe de monitoreo: Ancon Norte

Fecha de reporte:
28-dic-25


Deslizamiento: Ancon Norte
Pluviómetro 373.
Extensómetro 372. Error en consulta. Último dato: 2019-06-19 09:24:00.0000
Extensómetro 385. Error en consulta. Último dato: 2021-07-08 17:01:00.0000
Acelerómetro 379.
Acelerómetro 374. Error en consulta. Último dato: 2019-06-17 10:18:00.0000
Humedad 436. Error en consulta.
TDR 100269 Cable 1:
TDR 100269 Cable 2:



Deslizamiento: El Canalon
Pluviómetro 193.
Cámara El_Canalon.
Nivel 143.



Última foto





24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: La Raya
Pluviómetro 261.
Cámara La_Raya.
Nivel 246.



Última foto





24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: La Raya 2
Pluviómetro 261.
Cámara La_Raya_2.
Nivel 246.



Última foto





24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: La Valeria
Pluviómetro 515.
TDR 100686 Cable 1: Sin datos.
Cámara La_Valeria.
Nivel 240.



Última foto





24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: La Valeria 2
Pluviometro 515: Error (HTTP Error 429: unknown).
Cámara La_Valeria_2.
Nivel 240.



Última foto




24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: Tierra Amarilla
Pluviometro 519: Error (HTTP Error 429: unknown).
Cámara Tierra_Amarilla.
Nivel 644.



Última foto



24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: U.R Atavanza

Pluviómetro 22.


Extensómetro 521. Error en consulta. Último dato: 2030-05-08 03:10:00.0000

Acelerómetro 522. Error en consulta. Último dato: 2030-05-08 03:10:00.0000

Humedad 570. Error en consulta.

Cámara U.R_Atavanza.

Cámara U.R_Atavanza.



Última foto




24 horas antes




7 días antes



Deslizamiento: Olaya Herrera
Pluviómetro 456.
Acelerómetro 563. Error en consulta. Último dato: 2025-09-23 13:21:00.0000
Acelerómetro 564. Error en consulta. Último dato: 2025-09-23 13:21:00.0000
Acelerómetro 525. Error en consulta. Último dato: 2021-11-25 16:04:00.0000
Acelerómetro 526. Error en consulta. Último dato: 2021-06-29 06:11:01.0000




Deslizamiento: Villatina
Pluviómetro 551.
Cámara Villatina.



Última foto



24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: La Bermejala


Pluviómetro 558.

Extensometro 616: Error (index 0 is out of bounds for axis 0 with size 0).

Acelerómetro 617. Error en consulta. Último dato: 2024-01-16 14:19:00.0000

Humedad 618. Error en consulta.

Cámara La_Bermejala.



Última foto



24 horas antes





7 días antes





Informe de monitoreo: AutopistaNorte Vivero

Fecha de reporte:
28-dic-25

Deslizamiento: AutopistaNorte Vivero
Pluviómetro 32.
Cámara AutopistaNorte_Vivero.
Nivel 140.



Deslizamiento: Las Playas
Pluviómetro 418.
Cámara Las_Playas.
Nivel 108.



Última foto




24 horas antes




7 días antes



Deslizamiento: La Gabriela
Pluviómetro 70.
Cámara La_Gabriela. Error en vigilancia.



Deslizamiento: Villalia
Pluviómetro 2.
Cámara Villalia.



Última foto






24 horas antes




7 días antes







Deslizamiento: La Fortuna Parte Alta
Pluviómetro 730.
Humedad 725.
Tensiómetro 735. 23h saturadas.





Deslizamiento: La Fortuna Parte Baja
Pluviómetro 730.
Humedad 726. Error en consulta.
Tensiómetro 736. 23h saturadas.



Deslizamiento: La Lomita Parte Alta
Pluviómetro 727.
Humedad 731.
Tensiómetro 733. 23h saturadas.
Nivel 720.




Deslizamiento: La Lomita Parte Baja
Pluviometro 727: Error (HTTP Error 429: unknown).
Humedad 732.
Tensiómetro 734. 23h saturadas.
Nivel 720.




— Humedad del suelo [%] — Precipitación [mm/hora]

Muy Bajo Bajo Muy Alto

Normal Alto



Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Lomita Parte Alta - Medellin





Deslizamiento: Parqueadero Barichara

Pluviómetro 744.


Acelerómetro 749.

Humedad 747.



Tensiómetro 748. 23h saturadas.



Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Parqueadero Barichara - Medellín




Deslizamiento: Finca el Tigre
Pluviómetro 744.
Humedad 745.
Tensiómetro 746.





— Humedad del suelo [%] — Precipitación [mm/hora]

Muy Bajo Bajo Normal Alto Muy Alto


Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Parqueadero Barichara - Medellín





Deslizamiento: Tierra Alta
Pluviómetro 780.
Acelerómetro 847.
Acelerómetro 848.
Humedad 785.





Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Tierra Alta - Medellín



Deslizamiento: La Montana
Pluviometro 781: Error (HTTP Error 429: unknown).
Humedad 782.
Tensiómetro 783.




Deslizamiento: La Palmera
Pluviómetro 787.
Acelerómetro 844.
Acelerómetro 845.
Acelerómetro 846.



— Humedad del suelo [%] — Precipitación [mm/hora]

Muy Bajo Bajo Normal Alto Muy Alto



Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Palmera - Medellín




Informe de monitoreo: La Palma

Fecha de reporte:
28-dic-25

Deslizamiento: La Palma
Pluviómetro 798.
Humedad 799. Error en consulta.
Tensiómetro 800. Error en consulta.
Nivel 630.



Deslizamiento: Los Balsos
Pluviometro 787: Error (HTTP Error 429: unknown).
Cámara Los_Balsos.



Última foto



24 horas antes




7 días antes




Deslizamiento: Olivares

Pluviómetro 19.


Cámara Olivares. Última foto hace 18 días




Última foto





24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: San Isidro
Pluviómetro 34.
Cámara San_Isidro.
Nivel 810.



Última foto




24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: Altos De Oriente
Pluviómetro 274.
Cámara Altos_De_Oriente.



Última foto



24 horas antes



7 días antes



Informe de monitoreo: *El Machete*

Fecha de reporte:
28-dic-25

Deslizamiento: El Machete
Pluviometro 323: Error (HTTP Error 429: unknown).
Cámara El_Machete.

Última foto



24 horas antes



7 días antes

