




Este es un reporte de monitoreo de las 24h
antecedentes de los sitios críticos.
Fue generado automáticamente.

Geotecnia - SIATA

Deslizamiento: Montanita
Pluviómetro 418.
Extensómetro 453. Error en consulta. Último dato: 2022-04-04 12:26:00.0000
Acelerómetro 454. Error en consulta. Último dato: 2022-04-04 12:26:00.0000
Humedad 455. Error en consulta.
TDR 100305 Cable 1: Inactivo.
TDR 100305 Cable 2: Inactivo.
Cámara Montanita.



Última foto




24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: Palmitas
Pluviómetro 320.
Cámara Palmitas. Última foto hace 1 días



Última foto



24 horas antes




7 días antes





Informe de monitoreo: Pajarito

Fecha de reporte:
29-dic-25


Deslizamiento: Pajarito
Pluviómetro 20.
TDR 100479 Cable 1: Inactivo.
TDR 100479 Cable 2: Inactivo.



Deslizamiento: Pueblo Viejo
Pluviómetro 420.
Extensómetro 556. Error en consulta. Última data: 2022-05-25 00:22:00 0000
Acelerómetro 557. Error en consulta. Últ
Humedad 555. Error en consulta.
TDR 100313 Cable 1: Inactivo.
TDR 100313 Cable 2: Inactivo.
Cámara Pueblo_Viejo.
Nivel 834.



Última foto





24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: Andalucía
Pluviómetro 432.
Cámara Andalucía.
Nivel 259.



Última foto



24 horas antes



7 días antes




Deslizamiento: Salinas

Pluviómetro 383.

Extensómetro 384. Error en consulta. Último dato: 2019-10-17 16:20:00.0000

Acelerómetro 381. Error en consulta. Último dato: 2019-11-05 07:15:00.0000

Cámara Salinas.



Última foto




24 horas antes



7 días antes





Deslizamiento: Ancon Norte
Pluviómetro 373.
Extensómetro 372. Error en consulta. Último dato: 2019-06-19 09:24:00.0000
Extensómetro 385. Error en consulta. Último dato: 2021-07-08 17:01:00.0000
Acelerómetro 379.
Acelerómetro 374. Error en consulta. Último dato: 2019-06-17 10:18:00.0000
Humedad 436. Error en consulta.
TDR 100269 Cable 1:
TDR 100269 Cable 2:



Informe de monitoreo: El Canalon

Fecha de reporte:
29-dic-25

Deslizamiento: El Canalon
Pluviómetro 193.
Cámara El_Canalon.
Nivel 143.




Última foto



24 horas antes





7 días antes



Informe de monitoreo: La Raya

Fecha de reporte:
29-dic-25

Deslizamiento: La Raya
Pluviómetro 261.
Cámara La_Raya.
Nivel 246.



Última foto





24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: La Raya 2
Pluviómetro 261.
Cámara La_Raya_2.
Nivel 246.



Última foto





24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: La Valeria
Pluviómetro 515.
TDR 100686 Cable 1: Sin datos.
Cámara La_Valeria.
Nivel 240.



Última foto





24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: La Valeria 2
Pluviómetro 515.
Cámara La_Valeria_2.
Nivel 240.



Última foto




24 horas antes




7 días antes



Deslizamiento: Tierra Amarilla
Pluviómetro 519.
Cámara Tierra_Amarilla.
Nivel 644.



Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Tierra Amarilla - La Estrella



Última foto




24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: U.R Atavanza
Pluviómetro 22.
Extensómetro 521. Error en consulta. Último dato: 2030-05-08 03:10:00.0000
Acelerómetro 522. Error en consulta. Último dato: 2030-05-08 03:10:00.0000
Humedad 570. Error en consulta.
Cámara U.R_Atavanza.
Cámara U.R_Atavanza.



Última foto




24 horas antes




7 días antes



Deslizamiento: Olaya Herrera
Pluviómetro 456.
Acelerómetro 563. Error en consulta. Último dato: 2025-09-23 13:21:00.0000
Acelerómetro 564. Error en consulta. Último dato: 2025-09-23 13:21:00.0000
Acelerómetro 525. Error en consulta. Último dato: 2021-11-25 16:04:00.0000
Acelerómetro 526. Error en consulta. Último dato: 2021-06-29 06:11:01.0000




Deslizamiento: Villatina
Pluviómetro 551.
Cámara Villatina.



Última foto



24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: La Bermejala


Pluviómetro 558.

Extensometro 616: Error (index 0 is out of bounds for axis 0 with size 0).

Acelerómetro 617. Error en consulta. Último dato: 2024-01-16 14:19:00.0000

Humedad 618. Error en consulta.

Cámara La_Bermejala.



Última foto



24 horas antes



7 días antes





Deslizamiento: AutopistaNorte Vivero

Pluviómetro 32.

Cámara AutopistaNorte_Vivero.

Nivel 140.



Última foto





24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: Las Playas
Pluviómetro 418.
Cámara Las_Playas.
Nivel 108.



Última foto




24 horas antes




7 días antes



Deslizamiento: La Gabriela
Pluviómetro 70.
Cámara La_Gabriela. Error en vigilancia.



Deslizamiento: Villalia
Pluviómetro 2.
Cámara Villalia.



Última foto






24 horas antes




7 días antes




Deslizamiento: La Fortuna Parte Alta
Pluviómetro 730.
Humedad 725.
Tensiómetro 735. 23h saturadas.



Deslizamiento: La Fortuna Parte Baja
Pluviómetro 730.
Humedad 726. Error en consulta.
Tensiómetro 736. 23h saturadas.




Deslizamiento: La Lomita Parte Alta
Pluviómetro 727.
Humedad 731.
Tensiómetro 733. 23h saturadas.
Nivel 720.




— Humedad del suelo [%] — Precipitación [mm/hora]



Muy Bajo Bajo Normal Alto Muy Alto




Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Lomita Parte Alta - Medellín




Deslizamiento: La Lomita Parte Baja
Pluviómetro 727.
Humedad 732.
Tensiómetro 734. 23h saturadas.
Nivel 720.



— Humedad del suelo [%] — Muy Bajo — Normal — Muy Alto
— Precipitación [mm/hora] — Bajo — Alto



Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Lomita Parte Alta - Medellín





Deslizamiento: Parqueadero Barichara

Pluviómetro 744.

Acelerómetro 749.

Humedad 747.

Tensiómetro 748. 23h saturadas.



— Humedad del suelo [%]

— Precipitación [mm/hora]

Muy Bajo


Bajo

Normal



Alto

Muy Alto

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Parqueadero Barichara - Medellín




Deslizamiento: Finca el Tigre
Pluviómetro 744.
Humedad 745.
Tensiómetro 746.





— Humedad del suelo [%] — Precipitación [mm/hora]

Muy Bajo Bajo Normal Alto Muy Alto

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Parqueadero Barichara - Medellín




Deslizamiento: Tierra Alta
Pluviómetro 780.
Acelerómetro 847.
Acelerómetro 848.
Humedad 785.





— Humedad del suelo [%] — Precipitación [mm/hora]

Muy Bajo Bajo Normal Alto Muy Alto


Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Tierra Alta - Medellín






Deslizamiento: La Montana
Pluviómetro 781.
Humedad 782.
Tensiómetro 783.



Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Montana - Medellín



Deslizamiento: La Palmera
Pluviómetro 787.
Acelerómetro 844.
Acelerómetro 845.
Acelerómetro 846.



Deslizamiento: La Palma
Pluviómetro 798.
Humedad 799. Error en consulta.
Tensiómetro 800. Error en consulta.
Nivel 630.

