




Este es un reporte de monitoreo de las 24h
antecedentes de los sitios críticos.
Fue generado automáticamente.

Geotecnia - SIATA

Deslizamiento: Montanita
Pluviómetro 418.
Extensómetro 453. Error en consulta. Último dato: 2022-04-04 12:26:00.0000
Acelerómetro 454. Error en consulta. Último dato: 2022-04-04 12:26:00.0000
Humedad 455. Error en consulta.
Cámara Montanita.



Última foto




24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: Palmitas
Pluviómetro 320.
Cámara Palmitas.




Última foto



24 horas antes



7 días antes




Informe de monitoreo: Pajarito

Fecha de reporte:
19-ene-26

Deslizamiento: Pajarito
Pluviómetro 20.

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Pajarito - Medellín



Deslizamiento: Pueblo Viejo

Pluviómetro 420.



Extensómetro 556. Error en consulta. Última data: 2022-05-25 00:22:00 0000

Acelerómetro 557. Error en consulta. Últ

Humedad 555. Error en consulta.

Cámara Pueblo_Viejo.

Nivel 834.



Última foto





24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: Andalucia
Pluviómetro 432.
Cámara Andalucia.
Nivel 259.



Última foto



24 horas antes



7 días antes




Deslizamiento: Salinas

Pluviómetro 383.

Extensómetro 384. Error en consulta. Último dato: 2019-10-17 16:20:00.0000

Acelerómetro 381. Error en consulta. Último dato: 2019-11-05 07:15:00.0000

Cámara Salinas.



Última foto



24 horas antes




7 días antes





Informe de monitoreo: Ancon Norte

Fecha de reporte:
19-ene-26


Deslizamiento: Ancon Norte
 Pluviómetro 373.
 Extensómetro 372. Error en consulta. Último dato: 2019-06-19 09:24:00.0000
 Extensómetro 385. Error en consulta. Último dato: 2021-07-08 17:01:00.0000
 Acelerómetro 379.
 Acelerómetro 374. Error en consulta. Último dato: 2019-06-17 10:18:00.0000
 Humedad 436. Error en consulta.



Deslizamiento: El Canalon
Pluviómetro 193.
Cámara El_Canalon.
Nivel 143.



Última foto



24 horas antes





7 días antes



Informe de monitoreo: La Raya

Fecha de reporte:
19-ene-26

Deslizamiento: La Raya
Pluviómetro 261.
Cámara La_Raya.
Nivel 246.



Última foto



24 horas antes





7 días antes



Informe de monitoreo: La Raya 2

Fecha de reporte:
19-ene-26

Deslizamiento: La Raya 2
Pluviómetro 261.
Cámara La_Raya_2.
Nivel 246.



Última foto





24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: La Valeria
Pluviómetro 515.
Cámara La_Valeria.
Nivel 240.



Última foto



24 horas antes



7 días antes





Deslizamiento: La Valeria 2

Pluviómetro 515.

Cámara La_Valeria_2.

Nivel 240.



Última foto





24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: Tierra Amarilla
Pluviómetro 519.
Cámara Tierra_Amarilla.
Nivel 644.



Última foto



24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: U.R Atavanza

Pluviómetro 22.


Extensómetro 521. Error en consulta. Último dato: 2030-05-08 03:10:00.0000

Acelerómetro 522. Error en consulta. Último dato: 2030-05-08 03:10:00.0000

Humedad 570. Error en consulta.

Cámara U.R_Atavanza.

Cámara U.R_Atavanza.



Última foto




24 horas antes




7 días antes



Deslizamiento: Olaya Herrera
Pluviómetro 456.
Acelerómetro 563. Error en consulta. Último dato: 2025-09-23 13:21:00.0000
Acelerómetro 564. Error en consulta. Último dato: 2025-09-23 13:21:00.0000
Acelerómetro 525. Error en consulta. Último dato: 2021-11-25 16:04:00.0000
Acelerómetro 526. Error en consulta. Último dato: 2021-06-29 06:11:01.0000



Deslizamiento: Villatina
Pluviómetro 551.
Cámara Villatina.



Última foto



24 horas antes



7 días antes



Informe de monitoreo: La Bermejala

Fecha de reporte:
19-ene-26

Deslizamiento: La Bermejala

Pluviometro 558: Error (HTTP Error 429: unknown).

Extensometro 616: Error (index 0 is out of bounds for axis 0 with size 0).

Acelerómetro 617. Error en consulta. Último dato: 2024-01-16 14:19:00.0000

Humedad 618. Error en consulta.

Cámara La_Bermejala.

Última foto



24 horas antes





7 días antes



Informe de monitoreo: AutopistaNorte Vivero

Fecha de reporte:
19-ene-26

Deslizamiento: AutopistaNorte Vivero
Pluviómetro 32.
Cámara AutopistaNorte_Vivero.
Nivel 140.



Última foto





24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: Las Playas
Pluviómetro 418.
Cámara Las_Playas.
Nivel 108.



Última foto




24 horas antes




7 días antes



Deslizamiento: La Gabriela
Pluviómetro 70.
Cámara La_Gabriela. Error en vigilancia.



Deslizamiento: Villalia
Pluviómetro 2.
Cámara Villalia.



Última foto





24 horas antes




7 días antes






Deslizamiento: La Fortuna Parte Alta
Pluviómetro 730.
Humedad 725.
Tensiómetro 735. 23h saturadas.




Deslizamiento: La Fortuna Parte Baja
Pluviómetro 730.
Humedad 726. Error en consulta.
Tensiómetro 736. 23h saturadas.






Deslizamiento: La Lomita Parte Alta
Pluviometro 727: Error (HTTP Error 429: unknown).
Humedad 731.
Tensiómetro 733. 23h saturadas.
Nivel 720.




Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Lomita Parte Alta - Medellin





Deslizamiento: La Lomita Parte Baja
Pluviómetro 727.
Humedad 732.
Tensiómetro 734. 23h saturadas.
Nivel 720.




Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Lomita Parte Alta - Medellin





Deslizamiento: Parqueadero Barichara
Pluviómetro 744.
Acelerómetro 749.
Humedad 747.
Tensiómetro 748. 23h saturadas.



Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Parqueadero Barichara - Medellín



Deslizamiento: Finca el Tigre
Pluviómetro 744.
Humedad 745.
Tensiómetro 746.



— Humedad del suelo [%]

— Precipitación [mm/hora]

Muy Bajo


Bajo

Normal



Alto

Muy Alto


Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Parqueadero Barichara - Medellín





Deslizamiento: Tierra Alta
Pluviómetro 780.
Acelerómetro 847.
Acelerómetro 848.
Humedad 785.
Tensiómetro 786. 23h saturadas.



Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Tierra Alta - Medellín



Deslizamiento: La Montana
Pluviómetro 781.
Humedad 782.
Tensiómetro 783.



— Humedad del suelo [%]

— Precipitación [mm/hora]


Muy Bajo

Bajo

Normal

Alto

Muy Alto



Deslizamiento: La Palmera

Pluviómetro 787.



Acelerómetro 844.

Acelerómetro 845.


Acelerómetro 846.

Humedad 788.




Tensiómetro 790. 23h saturadas.



Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Palmera - Medellín




Deslizamiento: La Palma
Pluviómetro 798. Baja transmisión (63.0%)
Humedad 799.
Tensiómetro 800. 23h saturadas.
Nivel 630.




— Humedad del suelo [%] — Precipitación [mm/hora]
■ Muy Bajo ■ Bajo ■ Normal ■ Alto
■ Muy Alto

Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Palma - Medellín



Deslizamiento: Los Balsos
Pluviómetro 787.
Cámara Los_Balsos.



Última foto




24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: Olivares
Pluviómetro 19.
Cámara Olivares. Última foto hace 40 días




Última foto





24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: San Isidro
Pluviómetro 34.
Cámara San_Isidro.
Nivel 810.




Última foto




24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: Altos De Oriente
Pluviómetro 274.
Cámara Altos_De_Oriente.



Última foto




24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: El Machete
Pluviómetro 323.
Cámara El_Machete.



Última foto



24 horas antes



7 días antes

