




Este es un reporte de monitoreo de las 24h
antecedentes de los sitios críticos.
Fue generado automáticamente.

Geotecnia - SIATA

Deslizamiento: Montanita
Pluviómetro 418.
Extensómetro 453. Error en consulta. Último dato: 2022-04-04 12:26:00.0000
Acelerómetro 454. Error en consulta de datos.
Humedad 455. Error en consulta.
TDR 100305 Cable 1: Inactivo.
TDR 100305 Cable 2: Inactivo.
Cámara Montanita.



Última foto




24 horas antes




7 días antes



Deslizamiento: Palmitas
Pluviómetro 320.
Cámara Palmitas.



Última foto



24 horas antes




7 días antes



Informe de monitoreo: Pajarito

Fecha de reporte:
27-ene-26

Deslizamiento: Pajarito
Pluviómetro 20.
TDR 100479 Cable 1: Inactivo.
TDR 100479 Cable 2: Inactivo.



Deslizamiento: Pueblo Viejo

Pluviómetro 420.

Extensómetro 556. Error en consulta. Última data: 2022-05-25 00:22:00 0000

Acelerómetro 557. Error en consulta de



Humedad 555. Error en consulta.

TDR 100313 Cable 1: Inactivo.

TDR 100313 Cable 2: Inactivo.

Cámara Pueblo_Viejo.

Nivel 834.



Última foto





24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: Andalucía
Pluviómetro 432.
Cámara Andalucía.
Nivel 259.



Última foto




24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: Salinas
Pluviómetro 383.
Extensómetro 384. Error en consulta. Último dato: 2019-10-17 16:20:00.0000
Acelerómetro 381. Error en consulta de datos.
Cámara Salinas.



Última foto




24 horas antes





7 días antes



Deslizamiento: Ancon Norte
Pluviómetro 373.
Extensómetro 372. Error en consulta. Último dato: 2019-06-19 09:24:00.0000
Extensómetro 385. Error en consulta. Último dato: 2021-07-08 17:01:00.0000
Acelerómetro 379.
Acelerómetro 374. Error en consulta de datos.
Humedad 436. Error en consulta.
TDR 100269 Cable 1: Sin datos.
TDR 100269 Cable 2: Sin datos.



Deslizamiento: El Canalon
Pluviómetro 193.
Cámara El_Canalon.
Nivel 143.



Última foto



24 horas antes





7 días antes



Informe de monitoreo: La Raya

Fecha de reporte:
27-ene-26

Deslizamiento: La Raya
Pluviómetro 261.
Cámara La_Raya.
Nivel 246.



Última foto





24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: La Raya 2
Pluviómetro 261.
Cámara La_Raya_2.
Nivel 246.



Última foto





24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: La Valeria
Pluviómetro 515.
TDR 100686 Cable 1: Sin datos.
Cámara La_Valeria.
Nivel 240.



Última foto



24 horas antes



7 días antes





Deslizamiento: Tierra Amarilla

Pluviómetro 519.

Cámara Tierra_Amarilla.

Nivel 644.



Última foto




24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: U.R Atavanza
Pluviómetro 22.
Extensómetro 521. Error en consulta. Último dato: 2030-05-08 03:10:00.0000
Acelerómetro 522. Error en consulta de datos.
Humedad 570. Error en consulta.
Cámara U.R_Atavanza.
Cámara U.R_Atavanza.



Última foto



24 horas antes




7 días antes




Informe de monitoreo: Olaya Herrera

Fecha de reporte:
27-ene-26

Deslizamiento: Olaya Herrera
Pluviómetro 456.
Acelerómetro 563.
Acelerómetro 564.
Acelerómetro 525. Error en consulta de datos.
Acelerómetro 526. Error en consulta de datos.



Deslizamiento: Villatina
Pluviómetro 551.
Cámara Villatina.



Última foto



24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: La Bermejala


Pluviómetro 558.

Extensometro 616: Error (index 0 is out of bounds for axis 0 with size 0).

Acelerómetro 617. Error en consulta de datos.

Humedad 618. Error en consulta.

Cámara La_Bermejala.



Última foto



24 horas antes



7 días antes



Informe de monitoreo: AutopistaNorte Vivero



Fecha de reporte:
27-ene-26

Deslizamiento: AutopistaNorte Vivero



Pluviómetro 32.

Cámara AutopistaNorte_Vivero.

Nivel 140. Nivel en riesgo naranja/rojo d




Deslizamiento: Las Playas
Pluviómetro 418.
Cámara Las_Playas.
Nivel 108.



Última foto




24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: La Gabriela
Pluviómetro 70.
Cámara La_Gabriela. Última foto hace 803 días



Última foto




24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: Villalia
Pluviómetro 2.
Cámara Villalia.



Última foto





24 horas antes




7 días antes




Deslizamiento: La Fortuna Parte Alta
Pluviómetro 730.
Humedad 725. Baja transmisión (69.0%).
Tensiómetro 735. 21h saturadas. Baja transmisión (69.0%).






Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Fortuna Parte Alta - Medellín



Deslizamiento: La Fortuna Parte Baja
Pluviómetro 730.
Humedad 726. Error en consulta.
Tensiómetro 736. 23h saturadas.




Deslizamiento: La Lomita Parte Alta
Pluviómetro 727.
Humedad 731. Baja transmisión (73.0%).
Tensiómetro 733. 17h saturadas. Baja tr
Nivel 720.






— Humedad del suelo [%] — Precipitación [mm/hora]
■ Muy Bajo ■ Bajo ■ Normal ■ Alto
■ Muy Alto


Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Lomita Parte Alta - Medellin



Deslizamiento: La Lomita Parte Baja
Pluviómetro 727.
Humedad 732.
Tensiómetro 734. 23h saturadas.
Nivel 720.



Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Lomita Parte Alta - Medellin



Informe de monitoreo: *Parqueadero Barichara*

Fecha de reporte:

27-ene-26



Deslizamiento: Parqueadero Barichara

Pluviómetro 744.


Acelerómetro 749. Anomalía en cabeceo y balanceo.

Humedad 747.



Tensiómetro 748. 23h saturadas.




Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Parqueadero Barichara - Medellín





Deslizamiento: Finca el Tigre
Pluviómetro 744.
Humedad 745.
Tensiómetro 746.




Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Parqueadero Barichara - Medellín





Deslizamiento: Tierra Alta
Pluviómetro 780.
Acelerómetro 847.
Acelerómetro 848.
Humedad 785.
Tensiómetro 786. 23h saturadas.





Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Tierra Alta - Medellín



Deslizamiento: La Montana
Pluviómetro 781.
Humedad 782.
Tensiómetro 783.



Deslizamiento: La Palmera
Pluviómetro 787.
Acelerómetro 844.
Acelerómetro 845.
Acelerómetro 846.
Humedad 788. 1.0 m: Muy Alto (51.4%)
Tensiómetro 790. 23h saturadas.



Deslizamiento: La Palma
Pluviómetro 798.
Humedad 799. Baja transmisión (7.0%).
Tensiómetro 800. 23h saturadas.
Nivel 630.

