




Este es un reporte de monitoreo de las 24h
antecedentes de los sitios críticos.
Fue generado automáticamente.

Geotecnia - SIATA

Deslizamiento: Montanita
 Pluviómetro 418.
 Extensómetro 453. Error en consulta. Último dato: 2022-04-04 12:26:00.0000
 Acelerómetro 454. Error en consulta de datos.
 Humedad 455. Error en consulta.
 TDR 100305 Cable 1: Inactivo.
 TDR 100305 Cable 2: Inactivo.
 Cámara Montanita.



Última foto




24 horas antes



7 días antes




Deslizamiento: Palmitas
Pluviómetro 320.
Cámara Palmitas.



Última foto



24 horas antes




7 días antes



Informe de monitoreo: Pajarito

Fecha de reporte:
28-ene-26

Deslizamiento: Pajarito
Pluviómetro 20.
TDR 100479 Cable 1: Inactivo.
TDR 100479 Cable 2: Inactivo.



Deslizamiento: Pueblo Viejo

Pluviómetro 420.

Extensómetro 556. Error en consulta. Última data: 2022-05-25 00:22:00 0000

Acelerómetro 557. Error en consulta de



Humedad 555. Error en consulta.

TDR 100313 Cable 1: Inactivo.

TDR 100313 Cable 2: Inactivo.

Cámara Pueblo_Viejo.

Nivel 834. Baja transmisión (38.0%).



Última foto





24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: Andalucia
Pluviómetro 432.
Cámara Andalucia.
Nivel 259. Baja transmisión (38.0%).



Última foto



24 horas antes



7 días antes




Deslizamiento: Salinas

Pluviómetro 383.

Extensómetro 384. Error en consulta. Último dato: 2019-10-17 16:20:00.0000

Acelerómetro 381. Error en consulta de datos.

Cámara Salinas.



Última foto




24 horas antes





7 días antes




Deslizamiento: Ancon Norte
Pluviómetro 373.
Extensómetro 372. Error en consulta. Último dato: 2019-06-19 09:24:00.0000
Extensómetro 385. Error en consulta. Último dato: 2021-07-08 17:01:00.0000
Acelerómetro 379.
Acelerómetro 374. Error en consulta de datos.
Humedad 436. Error en consulta.
TDR 100269 Cable 1: Sin datos.
TDR 100269 Cable 2: Sin datos.



Deslizamiento: El Canalon
Pluviómetro 193.
Cámara El_Canalon.
Nivel 143. Baja transmisión (38.0%).



Última foto



24 horas antes





7 días antes



Informe de monitoreo: La Raya

Fecha de reporte:
28-ene-26

Deslizamiento: La Raya
Pluviómetro 261.
Cámara La_Raya.
Nivel 246. Baja transmisión (38.0%).



Última foto



24 horas antes





7 días antes



Informe de monitoreo: La Raya 2

Fecha de reporte:
28-ene-26

Deslizamiento: La Raya 2
Pluviómetro 261.
Cámara La_Raya_2.
Nivel 246. Baja transmisión (38.0%).



Última foto





24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: La Valeria
Pluviómetro 515.
TDR 100686 Cable 1: Sin datos.
Cámara La_Valeria.
Nivel 240. Baja transmisión (38.0%).



Última foto





24 horas antes



7 días antes




Deslizamiento: Tierra Amarilla
Pluviómetro 519.
Cámara Tierra_Amarilla.
Nivel 644. Baja transmisión (38.0%).



Última foto




24 horas antes




7 días antes



Deslizamiento: U.R Atavanza
Pluviómetro 22.
Extensómetro 521. Error en consulta. Último dato: 2030-05-08 03:10:00.0000
Acelerómetro 522. Error en consulta de datos.
Humedad 570. Error en consulta.
Cámara U.R_Atavanza.
Cámara U.R_Atavanza.



Última foto




24 horas antes




7 días antes



Deslizamiento: Olaya Herrera
Pluviómetro 456.
Acelerómetro 563.
Acelerómetro 564.
Acelerómetro 525. Error en consulta de datos.
Acelerómetro 526. Error en consulta de datos.



Deslizamiento: Villatina
Pluviómetro 551.
Cámara Villatina.



Última foto



24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: La Bermejala


Pluviómetro 558.

Extensometro 616: Error (index 0 is out of bounds for axis 0 with size 0).

Acelerómetro 617. Error en consulta de datos.

Humedad 618. Error en consulta.

Cámara La_Bermejala.



Última foto





24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: AutopistaNorte Vivero
 Pluviómetro 32.
 Cámara AutopistaNorte_Vivero.
 Nivel 140. Baja transmisión (38.0%).




Última foto





24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: Las Playas
Pluviómetro 418.
Cámara Las_Playas.
Nivel 108. Baja transmisión (38.0%).



Última foto




24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: La Gabriela
Pluviómetro 70.
Cámara La_Gabriela. Última foto hace 804 días



Última foto




24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: Villalia
Pluviómetro 2.
Cámara Villalia.



Última foto





24 horas antes




7 días antes




Deslizamiento: La Fortuna Parte Alta
Pluviómetro 730.
Humedad 725. Baja transmisión (38.0%).
Tensiómetro 735. 8h saturadas. Baja transmisión (38.0%).






Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Fortuna Parte Alta - Medellín




Deslizamiento: La Fortuna Parte Baja
Pluviómetro 730.
Humedad 726. Error en consulta.
Tensiómetro 736. 9h saturadas. Baja transmisión (38.0%).






Deslizamiento: La Lomita Parte Alta
Pluviómetro 727.
Humedad 731. Baja transmisión (5.0%).
Tensiómetro 733. Baja transmisión (5.0%)
Nivel 720. Baja transmisión (38.0%).




Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Lomita Parte Alta - Medellin



Deslizamiento: La Lomita Parte Baja
Pluviómetro 727.
Humedad 732. Baja transmisión (38.0%).
Tensiómetro 734. 8h saturadas. Baja trar
Nivel 720. Baja transmisión (38.0%).



Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Lomita Parte Alta - Medellin





Deslizamiento: Parqueadero Barichara

Pluviómetro 744.


Acelerómetro 749. Anomalía en cabeceo y balanceo.

Humedad 747. Baja transmisión (38.0%).



Tensiómetro 748. 8h saturadas. Baja transmisión (37.0%).




Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Parqueadero Barichara - Medellín





Deslizamiento: Finca el Tigre
Pluviómetro 744.
Humedad 745. Baja transmisión (38.0%).
Tensiómetro 746. Baja transmisión (38.0%).




Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Parquadero Barichara - Medellín





Deslizamiento: Tierra Alta
Pluviómetro 780.
Acelerómetro 847.
Acelerómetro 848.
Humedad 785. Baja transmisión (38.0%).
Tensiómetro 786. 8h saturadas. Baja transmisión (38.0%).




Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Tierra Alta - Medellín





Deslizamiento: La Montana
Pluviómetro 781.
Humedad 782. Baja transmisión (26.0%).
Tensiómetro 783. Baja transmisión (29.0%).




Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Montana - Medellín






Deslizamiento: La Palmera
Pluviómetro 787.
Acelerómetro 844.
Acelerómetro 845.
Acelerómetro 846.
Humedad 788. Baja transmisión (37.0%).
Tensiómetro 790. 8h saturadas. Baja transmisión (37.0%).




Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Palmera - Medellín




Deslizamiento: La Palma
Pluviómetro 798.
Humedad 799. Baja transmisión (2.0%).
Tensiómetro 800. 8h saturadas. Baja trar
Nivel 630. Baja transmisión (38.0%).



Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Palma - Medellín



Deslizamiento: Los Balsos
Pluviómetro 787.
Cámara Los_Balsos. Última foto hace 1 días



Última foto



24 horas antes




7 días antes



Informe de monitoreo: Olivares

Fecha de reporte:
28-ene-26

Deslizamiento: Olivares
Pluviómetro 19.
Cámara Olivares. Última foto hace 49 días



Deslizamiento: San Isidro
Pluviómetro 34.
Cámara San_Isidro. Última foto hace 1 días
Nivel 810. Baja transmisión (38.0%).

