



Monitoreo geotécnico

Sector Ancón 2 – Copacabana

Fecha reporte:
10/07/20



Figura 1. Estado de las viviendas hacia la vía en sentido Norte con riesgo de colapso.



Monitoreo geotécnico

Sector Ancón 2 – Copacabana

Fecha reporte:
10/07/20



Figura 2. Estado de la inclinación de las viviendas ubicadas hacia la doblecalzada.



Monitoreo geotécnico

Sector Ancón 2 – Copacabana

Fecha reporte:
10/07/20



Figura 3. Estado de la vía hacia la zona de Depobuses y de acceso al río.