



Monitoreo geotécnico

Sector Ancón 2 – Copacabana

Fecha reporte:
26/08/20



Video 1. Seguimiento semanal casas en riesgo de colapso sector Ancón 2 (Copacabana)



Video 2. Evidencias del colapso del muro el 25 de agosto a las 9:18 pm.



Monitoreo geotécnico

Sector Ancón 2 – Copacabana

Fecha reporte:
26/08/20



Figura 1. Detección del colapso del muro a las 9:18 pm del 25 de agosto.



Figura 2. Estado de las viviendas después del colapso del muro.



Monitoreo geotécnico

Sector Ancón 2 – Copacabana

Fecha reporte:
26/08/20



Figura 2. Estado de los escombros y la zona afectada por el colapso



Monitoreo geotécnico

Sector Ancón 2 – Copacabana

Fecha reporte:
26/08/20

Recomendaciones:

- Realizar una evaluación estructural de las viviendas restantes con el fin de establecer estrategias seguras para la remoción de los escombros generados.
- Limitar el tránsito y la ocupación de las viviendas adyacentes, en las cuáles se ha observado en las horas de la mañana del 26 de agosto la presencia de algunas personas y en las visitas de campo se evidencia la ocupación permanente y/o semipermanente de algunas viviendas.



Figura 3. Sectores dónde se ha identificado la presencia de personas en las infraestructura en riesgo de colapso en el sector.