

Monitoreo geotécnico barrio Olaya Herrera - Medellín

Fecha reporte:
20/May/21




Figura 1. Variaciones de los registros de los sensores de movimiento inercial en la parte baja del deslizamiento en el sector Olaya Herrera

Monitoreo geotécnico barrio Olaya Herrera - Medellín

Fecha reporte:
20/May/21




Figura 1. Variaciones de los registros de los sensores de movimiento inercial en la parte alta del deslizamiento en el sector Olaya Herrera