



## Ficha Técnica Estación

Código: F-GAA-RA-03

Versión: 03

Fecha: 2017-09-15

### INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre de la estación:** Medellín – Éxito de San Antonio **Código:** 46

**Nombre Corto:** MED-EXSA

**Dirección:** Calle 48 # 46 - 115

**Ubicación:** **Latitud:** 6.24933 **Altitud:** 1526.0

**Longitud:** -75.57025 **Altura [m]:** 7.5

**Entorno Local:**

**Nombre del Contacto en la Estación:** Astrid Morales

**Cargo:** astrid.morales@grupo-exito.com - Exito San Antonio

**Teléfono:** 6050372

**Email:** 6050372

### DETALLES DE TRASLADOS

DETALLES DE CAMBIOS

FECHA INICIO

FECHA FIN

DIRECCIÓN

### TIPO DE ESTACIÓN

NIVEL I: ÁREA

Urbana

Suburbana

Rural

NIVEL II: TIEMPO

Fija

Indicativa

NIVEL III: EMISIONES DOMINANTES

Tráfico

Punto crítico

Industrial

Fondo

NIVEL IX: INFORMACIÓN ADICIONAL

## FOTOS DE LA ESTACIÓN



## COMPONENTES DE LA ESTACIÓN

### PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AIRE

PARÁMETRO	ACTIVO	TIPO		FECHA INSTALACIÓN	FECHA DESINSTALACIÓN	OBSERVACIONES
		A	SM			
PM10(A)	X	X		2007-08-01	ND	
PM10(M)						
PM2.5(A)						
PM2.5(M)						
PST(A)						
PM1(A)						
NOX(A)						
O3(A)						
CO(A)						
SO2(A)						
Sonometro						
Calibrador dinámico						
Generador Aire Zero						

A : Automático; SM : Semiautomático / Manual

### PARÁMETROS METEOROLOGÍA

PARÁMETRO	ACTIVO	FECHA INSTALACIÓN	FECHA DESINSTALACIÓN	OBSERVACIONES
Dirección Viento				
Velocidad Viento				
Presión				
Temperatura				
Humedad Relativa				
Precipitación				
Radiación Solar				
Otro				

## CONTROL DE LA ESTACIÓN

FECHA AA-MM-DD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE
2017-11-03	Se encontró que la administración estaba ejecutando trabajos en la terraza para instalar el alumbrado navideño, el personal que esta haciendo trabajos se empalmo con un cable de menor calibre lo que pudo haber ocasionado que nos quedáramos sin energía eléctrica, el break del cual nos alimentamos se identificó y se quitó dicho empalme, se conectó nuevo break y se dejó operando la estación	Tulio Andrés Pabón Cárdenas Jonathan Mejía Higueta
2017-11-08	Se realiza limpieza de la estación Actividades realizadas: Limpieza Interna Estación, Limpieza Externa Estación	Tulio Andrés Pabón Cárdenas Jonathan Mejía Higueta
2017-11-16	Actividades realizadas: Limpieza Interna Estación, Limpieza Externa Estación	Tulio Andrés Pabón Cárdenas Jonathan Mejía Higueta
2018-02-15	Se revisa y se realiza mantenimiento a la UPS. Se encuentran baterías en buen estado Actividades realizadas: Mantenimiento UPS	Juan Camilo Jaramillo Londoño
2018-12-12	Se visitó la estación dado que no estaba enviando datos. Se encuentra toda la estación apagada debido a que EPM estaba haciendo mantenimiento a la subestación por lo cual el equipo se apagó con el corte de energía. Se espera uno minutos y se procede a realizar la respectiva verificación de voltajes, flujos, presión barométrica y temperatura. Adicional, se limpia el equipo y verifica la membrana. Durante las pruebas de encendido se nota una falla en el Logger, se limpia y se prende de nuevo. El equipo queda operando correctamente. Actividades realizadas: Limpieza Externa Estación	John Alejandro Soto Gómez Jeison Esneider Durango Gallego
2019-03-27	Se retira ups de la estación, debido a que está averiada, es llevada para ser reparada por personal de HyH Actividades realizadas: Mantenimiento UPS	Jeison Esneider Durango Gallego John Alejandro Soto Gómez
2019-10-10	se instala extintor. Actividades realizadas: Cambio Extintor	Julián Andrés Galeano Márquez Jeison Esneider Durango Gallego

**CONTROL DE LA ESTACIÓN**

FECHA AA-MM-DD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE
2020-02-28	Se cambia boquilla de salida de la bomba por deterioro. Se deja operando el equipo normalmente.	Bayron Moncada Peláez Jonathan Vásquez Rodríguez