REGISTRO DE EVENTOS DE PRECIPITACIÓN

Fecha: 2025-06-13 | Evento: 3449

Caracterización de los eventos

Fecha inicio:	Fecha fin:	Hora inicio:	Hora fin:	Duración:			
2025-06-13	2025-06-14	13:10	11:00	21	horas	50.0	minutos

Mayor intensidad de lluvia

Magnitud: 51.82 mm/hora **Hora:** 22:55:00

Estación: 295. Laguna Quitasol - Pluviometro

Municipio: Bello

Mayor registro de lluvia acumulado

Magnitud: 31.75 mm

Estación: 47. Villa Nueva Sede La Luz

Municipio: Copacabana

Descripción del Evento

El evento comenzó con lluvias dispersas de baja intensidad en Medellín, Girardota y Barbosa. Más tarde, en Barbosa, las lluvias se intensificaron a lluvias moderadas en el norte del municipio. Estas se disiparon rápidamente mientras se desplazaban hacia el noroccidente. En el transcurso de la tarde, hubo núcleos aislados de baja intensidad a lo largo del Valle de Aburrá. En la noche continuaron las lluvias de baja a moderada intensidad en Barbosa e ingresaron más lluvias a lo largo del Valle de Aburrá, con intensidades bajas a moderadas. Alrededor de las 23:00, las lluvias abarcaron todo el Valle de Aburrá y continuaron durante la madrugada, disminuyendo en intensidad alrededor de la 01:40 de la mañana, persistiendo así durante las horas siguientes. Al final de la madrugada y principio de la mañana se registró el ingreso de un sistema de precipitación de baja intensidad sobre el norte del Valle de Aburrá y Medellín, el cual se disipó siendo las 11:00.

Estaciones que registraron el evento

N° estación	Nombre de la estación	Ubicación	Acumulado (mm)
47	Villa Nueva Sede La Luz	Copacabana - Zarzal La Luz	31.75
324	E.R Jamundi - Pluviometro	Girardota - Jamundi	22.35
58	Escuela Luis Javier Garcia Isaza	Caldas - La Salada Parte Baja	22.10
328	Universidad EIA - Envigado - Pluviometro	Envigado - Santa Catalina	21.59
433	Salada Parte Alta - Pluviometro	Caldas - Salada Parte Alta	21.08
5	I.E Santa Elena	Medellin - Santa Elena Sector Central	20.83
26	Escuela Rural El Plan	Medellin - El Plan	19.81
334	Manuel Mejia Vallejo - Pluviometro	Envigado - Loma El Atravesado	18.80
66	I.E San Andres (Sede El Socorro)	Girardota - El Socorro	18.03
72	Jose Miguel de Restrepo	Copacabana - La Veta	18.03
171	Escombrera Mocatan - Pluviometro	Caldas - La Clara	17.78
432	Andalucia Caldas - Pluviometro	Caldas - Andalucia	17.78
295	Laguna Quitasol - Pluviometro	Bello - Tierradentro	17.27
578	Santa Elena Radar - Pluviometro	Medellin - El Plan	17.27
193	Fuente Clara - Pluviometro	Sabaneta - La Doctora	17.02
278	Vereda Potrerito - Pluviometro	Barbosa - Potrerito	17.02
323	Acueducto Hatillo - Pluviometro	Barbosa - Hatillo	17.02
31	Colegio Jose Manuel Sierra	Girardota - Calle Bolivar	16.76
52	Centro Veterinario y de Zootecnia CES	Envigado - Perico	16.51
15	Colegio San Lucas	Medellin - San Lucas	16.00
787	La Palmera - Pluviometro	Medellin - El Poblado	16.00
339	Ecoparque El Salado - Pluviometro	Envigado - Pantanillo	15.24
499	El Pacifico - Pluviometro	Medellin - Piedras Blancas – Matasano	14.99
33	Santa Maria Goretti	Caldas - La Docena	14.73
88	CUIDA Juan Cojo	Girardota - Juan Cojo	14.73
266	Himalaya - Pluviometro	La Estrella - Pueblo Viejo	14.73
289	Seminario Redemptoris - Pluviometro	Medellin - Las Palmas	14.73
759	El Noral Via Santa Elena - Pluviometro	Medellin - El Noral - Media Luna	14.73
49	Colegio Latino (Av. Las Palmas)	Medellin - Las Palmas	14.48
373	Ancon 2 - Pluviometro	Copacabana - Ancon Norte	14.48

Imagenes de Radar Meteorológico



2025-06-13 13:33



2025-06-13 15:06



2025-06-13 17:22



2025-06-13 19:32



2025-06-13 22:08



2025-06-14 00:18



2025-06-14 01:30



2025-06-14 02:54



2025-06-14 04:06



2025-06-14 05:35



2025-06-14 08:11



2025-06-14 09:18

Eventos meteorológicos adicionales

Descargas Eléctricas



Descripción Descargas Eléctricas

Se registraron 5 descargas eléctricas en en el municipio de Barbosa.

Mapa de Niveles



Mapa de Precipitaciones



Elaborado por: Herney Sánchez - Juan David García - Ximena Buitrago
Área Operacional
Sistema de Alerta Temprana