REGISTRO DE EVENTOS DE PRECIPITACIÓN

Fecha: 2025-07-27 | Evento: 3469

Caracterización de los eventos

Fecha inicio:	Fecha fin:	Hora inicio:	Hora fin:	Duración:
2025-07-27	2025-07-28	18:20	04:18	9 horas 58.0 minutos

Mayor intensidad de lluvia

- **Magnitud:** 76.2 mm/hora **Hora:** 20:05:00
- **Estación:** 10. Escuela Rural El Boqueron
- **Municipio:** Medellin

Mayor registro de lluvia acumulado

- **Magnitud:** 23.11 mm
- **Estación:** 278. Vereda Potrerito - Pluviometro
- **Municipio:** Barbosa

Descripción del Evento

El evento inició con el ingreso de núcleos de lluvias dispersas provenientes del oriente antioqueño, que generaron lluvias de alta intensidad en diferentes partes del Valle de Aburrá. Estas lluvias dispersas continuaron a lo largo de la noche. Posteriormente, llegando la madrugada, un sistema de gran extensión ingresó por el norte del Valle de Aburrá, el cual, en su desplazamiento hacia el noroccidente y debido al rápido crecimiento del sistema, cubrió la totalidad del Valle con lluvias de moderada intensidad, en primera instancia, y posteriormente de baja intensidad. Este gran sistema poco a poco fue disminuyendo su intensidad y saliendo del Valle, hasta disiparse por completo aproximadamente a las 04:18

Estaciones que registraron el evento

N° estación	Nombre de la estación	Ubicación	Acumulado (mm)
278	Vereda Potrerito - Pluviometro	Barbosa - Potrerito	23.11
323	Acueducto Hatillo - Pluviometro	Barbosa - Hatillo	22.61
127	I.E. Manuel Jose Sierra - Sede la Holanda	Girardota - La Holanda - Parte Alta	19.30
234	I.E Manuel Jose Caicedo - Pluviometro	Barbosa - Aguas Calientes	19.30
373	Ancon 2 - Pluviometro	Copacabana - Ancon Norte	18.29
10	Escuela Rural El Boqueron	Medellin - Boqueron	17.78
30	Salon Social Barbosa	Barbosa - Centro	17.53
274	Carpinelo Amapolita - Pluviometro	Medellin - Carpinelo	16.76
66	I.E San Andres (Sede El Socorro)	Girardota - El Socorro	16.51
324	E.R Jamundi - Pluviometro	Girardota - Jamundi	16.00
833	Altos de Oriente - Pluviometro	Medellin - Piedras Blancas - Matasano	15.60
31	Colegio Jose Manuel Sierra	Girardota - Calle Bolivar	15.24
47	Villa Nueva Sede La Luz	Copacabana - Zarzal La Luz	15.24
295	Laguna Quitasol - Pluviometro	Bello - Tierradentro	14.99
389	Manga Arriba - Pluviometro	Girardota - Manga Arriba	14.99
759	El Noral Via Santa Elena - Pluviometro	Medellin - El Noral - Media Luna	14.73
88	CUIDA Juan Cojo	Girardota - Juan Cojo	14.73
765	Vereda Los Patios - Pluviometro	Medellin - Los Patios	14.48
72	Jose Miguel de Restrepo	Copacabana - La Veta	14.22
21	Escuela Rural San Jose de la Montana	Medellin - San Jose de la Montana	13.21
717	I.E Quebrada Arriba - Pluviometro	Copacabana - Quebrada Arriba	13.21
763	Villatina La Torre - Pluviometro	Medellin - San Antonio	13.21
775	Vereda El Mazo - Pluviometro	Medellin - Piedras Blancas - Matasano	12.70
499	El Pacifico - Pluviometro	Medellin - Piedras Blancas – Matasano	12.45
11	Escuela Rural Fabio Zuluaga	Medellin - La Palma	12.45
37	Liceo Fernando Velez	Bello - El Carmelo	12.45
607	I. E. San Luis Gonzaga Sede Carlos Mesa - Pluviometro	Copacabana - Las Margaritas	12.45
70	Indural Km6 Medellin-Bogota	Copacabana - Rodas	12.19
352	Institucion Educativa La Candelaria - Pluviometro	Medellin - Santo Domingo Savio	12.19
757	Las Golondrinas - Pluviometro	Medellin	11.94

Imagenes de Radar Meteorológico



2025-07-27 22:14



2025-07-27 23:11



2025-07-28 00:45



2025-07-28 01:06

Eventos meteorológicos adicionales

Descargas Eléctricas





Descripción Descargas Eléctricas

Se registraron un total de 74 descargas eléctricas en el Valle de Aburrá, distribuidas principalmente en el Distrito de Medellín (44) y Barbosa (16).

Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá

Proyecto del Área Metropolitana del Valle de Aburrá

Mapa de Niveles



Mapa de Precipitaciones



Elaborado por: Gabriel Restrepo - Alejandro Quintero - Manuela Ruiz
Área Operacional
Sistema de Alerta Temprana