



## Ficha Técnica Estación

Código: F-GAA-RA-03

Versión: 03

Fecha: 2017-09-15

### INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre de la estación:** La Estrella - Hospital **Código:** 78

**Nombre Corto:** EST-HOSP

**Dirección:**

**Ubicación:** **Latitud:** 6.15553 **Altitud:** 1765.0  
**Longitud:** -75.64417 **Altura [m]:** 0.0

**Entorno Local:**

**Nombre del Contacto en la Estación:** Margarita Castro

**Cargo:** Secretaria de gerencia - Hospital Estrella

**Teléfono:** 3106070 ext104

**Email:** gerencia@eselaestrella.gov.co

### DETALLES DE TRASLADOS

DETALLES DE CAMBIOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	DIRECCIÓN
---------------------	--------------	-----------	-----------

### TIPO DE ESTACIÓN

#### NIVEL I: ÁREA

Urbana  
Suburbana  
Rural

#### NIVEL II: TIEMPO

Fija  
Indicativa

#### NIVEL III: EMISIONES DOMINANTES

Tráfico  
Punto crítico  
Industrial  
**Fondo**

#### NIVEL IX: INFORMACIÓN ADICIONAL

## FOTOS DE LA ESTACIÓN



## COMPONENTES DE LA ESTACIÓN

### PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AIRE

PARÁMETRO	ACTIVO	TIPO		FECHA INSTALACIÓN	FECHA DESINSTALACIÓN	OBSERVACIONES
		A	SM			
PM10(A)	X	X		2017-07-27	ND	
PM10(M)						
PM2.5(A)						
PM2.5(M)						
PST(A)						
PM1(A)						
NOX(A)						
O3(A)						
CO(A)						
SO2(A)						
Sonometro						
Calibrador dinámico						
Generador Aire Zero						

A : Automático; SM : Semiautomático / Manual

### PARÁMETROS METEOROLOGÍA

PARÁMETRO	ACTIVO	FECHA INSTALACIÓN	FECHA DESINSTALACIÓN	OBSERVACIONES
Dirección Viento				
Velocidad Viento				
Presión				
Temperatura				
Humedad Relativa				
Precipitación				
Radiación Solar				
Otro				

## CONTROL DE LA ESTACIÓN

FECHA AA-MM-DD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE
2017-10-10	Se verifica el estado del shelter y tubería de acometida eléctrica. Actividades realizadas: Mantenimiento UPS	John Alejandro Soto Gómez Jeison Esneider Durango Gallego
2019-04-04	Se realiza mantenimiento a las ups por personal de HyH Actividades realizadas: Mantenimiento UPS	Jeison Esneider Durango Gallego John Alejandro Soto Gómez