



## Ficha Técnica Estación

Código: F-GAA-RA-03

Versión: 03

Fecha: 2017-09-15

### INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre de la estación:** Fiscalía General de la Nación **Código:** 100

**Nombre Corto:** MED-FISC

**Dirección:**

**Ubicación:** **Latitud:** 6.26879 **Altitud:** 0.0

**Longitud:** -75.57371 **Altura [m]:** 0.0

**Entorno Local:**

**Nombre del Contacto en la Estación:**

**Cargo:** -

**Teléfono:**

**Email:**

### DETALLES DE TRASLADOS

DETALLES DE CAMBIOS

FECHA INICIO

FECHA FIN

DIRECCIÓN

### TIPO DE ESTACIÓN

**NIVEL I: ÁREA**

Urbana

Suburbana

Rural

**NIVEL II: TIEMPO**

Fija

Indicativa

**NIVEL III: EMISIONES DOMINANTES**

Tráfico

Punto crítico

Industrial

Fondo

**NIVEL IX: INFORMACIÓN ADICIONAL**

## FOTOS DE LA ESTACIÓN



## COMPONENTES DE LA ESTACIÓN

### PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AIRE

PARÁMETRO	ACTIVO	TIPO		FECHA INSTALACIÓN	FECHA DESINSTALACIÓN	OBSERVACIONES
		A	SM			
PM10(A)						
PM10(M)						
PM2.5(A)	X	X		2020-02-25	ND	
PM2.5(M)						
PST(A)						
PM1(A)						
NOX(A)	X	X		2020-02-25	ND	
O3(A)	X	X		2020-02-25	ND	
CO(A)						
SO2(A)						
Sonometro						
Calibrador dinámico						
Generador Aire Zero						

A : Automático; SM : Semiautomático / Manual

### PARÁMETROS METEOROLOGÍA

PARÁMETRO	ACTIVO	FECHA INSTALACIÓN	FECHA DESINSTALACIÓN	OBSERVACIONES
Dirección Viento	X	2020-02-25	ND	
Velocidad Viento	X	2020-02-25	ND	
Presión	X	2020-02-25	ND	
Temperatura	X	2020-02-25	ND	
Humedad Relativa	X	2020-02-25	ND	
Precipitación	X	2020-02-25	ND	
Radiación Solar	X	2020-02-25	ND	
Otro				

## CONTROL DE LA ESTACIÓN

FECHA AA-MM-DD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE
2020-02-25	Se ubica el shelter en su nueva sitio y se realiza nuevamente la conexión de sus equipos, se encienden y se dejan estabilizando.	Bayron Moncada Peláez Jonathan Vásquez Rodríguez
2020-03-27	El aire acondicionado venia presentando problemas en el ventilador interno, también fallas en una tarjeta de control. Se cambia todo el aire acondicionado por otro equipo usado, pero en perfectas condiciones.	Jeison Esneider Durango Gallego Julián Andrés Galeano Márquez
2020-03-30	Se desinstala sensor de temperatura y humedad interna, para ser enviado a calibrar.	Jeison Esneider Durango Gallego Julián Andrés Galeano Márquez
2020-04-08	Se instala sensor de temperatura y humedad interna después de ser calibrado.	Jeison Esneider Durango Gallego Julián Andrés Galeano Márquez