



Ficha Técnica Estación

Código: F-GAA-RA-03

Versión: 03

Fecha: 2017-09-15

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre de la estación: Sabaneta - I.E. Rafael J. Mejía **Código:** 90

Nombre Corto: SAB-RAME

Dirección: Carrera 45 No. 77 C sur 4

Ubicación: **Latitud:** 6.14548 **Altitud:** 0.0
Longitud: -75.62141 **Altura [m]:** 12.0

Entorno Local:

Nombre del Contacto en la Estación: Oscar Durango Gaviria

Cargo: Encargado de la Estación - I.E. Rafael J. Mejía

Teléfono: 2881263

Email: ierafaelj@sabaneta.gov.co

DETALLES DE TRASLADOS

DETALLES DE CAMBIOS

FECHA INICIO

FECHA FIN

DIRECCIÓN

TIPO DE ESTACIÓN

NIVEL I: ÁREA

Urbana

Suburbana

Rural

NIVEL II: TIEMPO

Fija

Indicativa

NIVEL III: EMISIONES DOMINANTES

Tráfico

Punto crítico

Industrial

Fondo

NIVEL IX: INFORMACIÓN ADICIONAL

FOTOS DE LA ESTACIÓN



COMPONENTES DE LA ESTACIÓN

PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AIRE

PARÁMETRO	ACTIVO	TIPO		FECHA INSTALACIÓN	FECHA DESINSTALACIÓN	OBSERVACIONES
		A	SM			
PM10(A)	X			2018-03-13	ND	
PM10(M)						
PM2.5(A)		X				
PM2.5(M)						
PST(A)						
PM1(A)						
NOX(A)						
O3(A)						
CO(A)						
SO2(A)						
Sonometro						
Calibrador dinámico						
Generador Aire Zero						

A : Automático; SM : Semiautomático / Manual

PARÁMETROS METEOROLOGÍA

PARÁMETRO	ACTIVO	FECHA INSTALACIÓN	FECHA DESINSTALACIÓN	OBSERVACIONES
Dirección Viento				
Velocidad Viento				
Presión				
Temperatura				
Humedad Relativa				
Precipitación				
Radiación Solar				
Otro				

CONTROL DE LA ESTACIÓN

FECHA AA-MM-DD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE
2018-06-01	Se realiza corrección en la instalación de la acometida eléctrica. Se toma la energía de un toma independiente, para evitar los errores de flujo que se estaban presentando.	Tulio Andrés Pabón Cárdenas Andrés Felipe Rincón Gaviria
2018-08-02	Verificación en Auditoria Interna con Tomás Ramirez.	Carlos Eduardo Pineda Duque Jonathan Mejía Higueta
2018-10-08	Durante la visita se observa interrupción del fluido eléctrico dado que u transformador cerca al colegio había estallado alrededor de las 4pm. Se restableció la energía por parte EPM pasadas las 8:00pm. El equipo queda en operación.	John Alejandro Soto Gómez
2019-04-04	Se hace mantenimiento a la ups de la estación por funcionario de hyh	Jeison Esneider Durango Gallego John Alejandro Soto Gómez