

REPORTE DE SOBREVUELOS - CANALÓN - SABANETA

MOVIMIENTOS EN MASA | Coordenadas: 6.140094, -75.608856

Imágenes 360 Para cada cuadro señalado en el ortomosaico se hace una descripción a continuación:



Este sobrevuelo corresponde a material audiovisual de la zona de Canalón, cercana a San Isidro, donde se evidenciaron **grietas y movimientos en masa** asociados al evento de lluvia del 8 de mayo, durante el cual los pluviómetros cercanos registraron en promedio 90 mm de precipitación acumulada.


Generalidades

- Se evidenciaron algunas grietas cercanas a redes eléctricas y vías, además de deslizamientos que posiblemente están depositando su material en los cauces.



En este sector se pueden visualizar algunos flujos y evidencias de erosión superficial. Adicionalmente, se observan grietas cercanas a una vía veredal que requieren una inspección detallada para determinar su origen y posibles causas, ya que algunas de ellas se encuentran próximas a postes de redes eléctricas.

Sobre esta misma vía se pueden ver deslizamientos rotacionales pequeños. En la parte superior de la cuenca se pueden ver procesos de erosión menores y algunas grietas.



Sobre un tributario de la quebrada La Doctora se evidenció un movimiento en masa que posiblemente está generando represamientos; sin embargo, debido a la densa cobertura vegetal no fue posible visualizarlo completamente.

Elaboró:

Mauricio Revelo
Mauricio Revelo Aristizábal
Equipo Geotecnia
SIATA

Revisó:

Juliana Álvarez Z.
Juliana Álvarez
Líder Geotecnia
SIATA/AMVA