

REPORTE DE SOBREVUELOS – CANCHA LA PEDRERA - COPACABANA

MOVIMIENTOS EN MASA

Coordenadas: 6.3510, -75.5040

Ubicación




En la imagen superior se presenta un mapa de referencia con fines exclusivamente de localización. El sobrevuelo corresponde a material audiovisual que se realizó en el municipio de Copacabana cercano a la cancha La Pedrera, específicamente a lo largo del río Medellín, donde se identifica un deslizamiento a causa de proceso erosivo asociado a la dinámica de dicho río.

Generalidades

- Se observa que la margen izquierda del río Medellín presenta un deslizamiento activo producto de socavación lateral, lo que ha generado pérdida de cobertura vegetal. Incluso, un árbol de gran tamaño fue arrastrado y actualmente se encuentra dentro del cauce. No se evidencian estructuras cercanas en riesgo (imagen A).
- Hacia la corona del deslizamiento se observa una pequeña acumulación de material suelto, el cual no representa un riesgo de obstrucción del cauce del río (imagen B).
- Sobre el costado derecho del deslizamiento se observan árboles inclinados, representando pérdida de estabilidad en la margen del río (imagen C).

Imágenes

Para el cuadro señalado en el ortomosaico se hace una descripción a continuación:




Elaboró:

José Daniel Giraldo Gómez
Equipo Geotecnia
SIATA

Revisó:



Juliana Álvarez Z.
Líder Geotecnia
SIATA/AMVA