

Ubicación



En la imagen superior se presenta un mapa de referencia con fines exclusivamente de localización. El sobrevuelo corresponde a material audiovisual que se realizó en el municipio de Copacabana sobre el puente colgante peatonal La Asunción – Villanueva, ubicado sobre el río Medellín, donde se identifica un deslizamiento de tamaño pequeño como consecuencia de socavación lateral de dicho cuerpo de agua.

Generalidades

- Se observa que la margen izquierda del río Medellín presenta un deslizamiento activo muy pequeño producto de socavación lateral, lo que ha generado afectaciones en la cobertura vegetal (imagen A).
- Se aprecia un árbol prácticamente caído con pérdida de soporte en la base. Sum embargo, no representa un riesgo de obstrucción del cauce del río (imagen B).
- El deslizamiento se presenta cercano a la estructura del puente, sin embargo, esta no se encuentra afectada debido a la baja dimensión del movimiento en masa (imagen C).

Imágenes

Para el cuadro señalado en el ortomosaico se hace una descripción a continuación:




Elaboró:

José Daniel Giraldo Gómez
Equipo Geotecnia
SIATA

Revisó:

Juliana Álvarez Z.

Juliana Álvarez
Líder Geotecnia
SIATA/AMVA