



Este es un reporte de monitoreo de las 24h  
antecedentes de los sitios críticos.  
Fue generado automáticamente.

Geotecnia - SIATA






# Informe de monitoreo: Montanita

Fecha de reporte:  
17-jul-24

Deslizamiento: Montanita  
Pluviómetro 418.  
Extensómetro 453: Inactivo.  
Acelerómetro 454: Inactivo.  
HumedadSuelo 455: Inactivo.  
Cámara Montanita.

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro Montanita - Medellín



## Última foto



## 24 horas antes



## 7 días antes








# Informe de monitoreo: Palmitas

Fecha de reporte:  
17-jul-24

Deslizamiento: Palmitas  
Pluviómetro 320. Lluvia crítica: MM  
Cámara Palmitas.

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro Palmitas - Medellín



## Última foto



## 24 horas antes



## 7 días antes








# Informe de monitoreo: Pajarito

Fecha de reporte:  
17-jul-24

Deslizamiento: Pajarito  
Pluviómetro 20.  
TDR 100479 Cable 1.  
TDR 100479 Cable 2.

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro Pajarito - Medellín








# Informe de monitoreo: Pueblo Viejo


Fecha de reporte:  
17-jul-24

Deslizamiento: Pueblo Viejo  
Pluviómetro 420. Lluvia crítica: MM  
Extensómetro 556: Inactivo.  
Acelerómetro 557: Inactivo.  
HumedadSuelo 555: Inactivo.  
Cámara Pueblo\_Viejo.

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro Pueblo Viejo - La Estrella




## Última foto



## 24 horas antes



## 7 días antes








# Informe de monitoreo: Manga Arriba

Fecha de reporte:  
17-jul-24

Deslizamiento: Manga Arriba  
Pluviómetro 389.  
Extensómetro 387: Inactivo.  
Extensómetro 398: Inactivo.  
Acelerómetro 390: Inactivo.  
HumedadSuelo 424: Inactivo.  
Cámara Manga\_Arriba. Error en vigilancia.

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro Manga Arriba - Girardota








# Informe de monitoreo: Andalucía

Fecha de reporte:  
17-jul-24

Deslizamiento: Andalucía  
Pluviómetro 432. Lluvia crítica: MM  
Cámara Andalucía.

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro Andalucía - Caldas



## Última foto



## 24 horas antes



## 7 días antes








# Informe de monitoreo: Salinas

Fecha de reporte:  
17-jul-24

Deslizamiento: Salinas  
Pluviómetro 383. Lluvia crítica: MM  
Extensómetro 384: Inactivo.  
Acelerómetro 381: Inactivo.  
Cámara Salinas.

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro Salinas - Caldas



Última foto



24 horas antes



7 días antes







# Informe de monitoreo: Ancon Norte

Fecha de reporte:  
17-jul-24

Deslizamiento: Ancon Norte  
Pluviómetro 373.

Extensometro 372: Inactivo.

Extensometro 385: Inactivo.

Acelerómetro 379.


Acelerometro 374: Inactivo.

HumedadSuelo 436: Inactivo.

TDR 100269 Cable 1. Error en consulta.

TDR 100269 Cable 2.

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro Ancon Norte - Copacabana








# Informe de monitoreo: El Canalon

Fecha de reporte:  
17-jul-24

Deslizamiento: El Canalon  
Pluviómetro 193.  
Cámara El\_Canalon.

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro El Canalon - Sabaneta



## Última foto



## 24 horas antes



## 7 días antes








# Informe de monitoreo: La Raya

Fecha de reporte:  
17-jul-24

Deslizamiento: La Raya  
Pluviómetro 261.  
Cámara La\_Raya.

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro La Raya - La Estrella



## Última foto



## 24 horas antes



## 7 días antes








# Informe de monitoreo: La Raya 2

Fecha de reporte:  
17-jul-24

Deslizamiento: La Raya 2  
Pluviómetro 261.  
Cámara La\_Raya\_2.

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro La Raya - La Estrella



Última foto



24 horas antes



7 días antes








# Informe de monitoreo: La Valeria

Fecha de reporte:  
17-jul-24

Deslizamiento: La Valeria  
Pluviómetro 515. Lluvia crítica: MM  
TDR 100686 Cable 1.  
Cámara La\_Valeria.

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro La Valeria - Caldas



## Última foto



## 24 horas antes



## 7 días antes








# Informe de monitoreo: La Valeria 2

Fecha de reporte:  
17-jul-24

Deslizamiento: La Valeria 2  
Pluviómetro 515. Lluvia crítica: MM  
Cámara La\_Valeria\_2.


Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro La Valeria - Caldas



## Última foto



## 24 horas antes



## 7 días antes








# Informe de monitoreo: Tierra Amarilla

Fecha de reporte:  
17-jul-24

Deslizamiento: Tierra Amarilla  
Pluviómetro 519.  
Cámara Tierra\_Amarilla.

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro Tierra Amarilla - La Estrella



Última foto



24 horas antes



7 días antes








# Informe de monitoreo: U.R Atavanza

Fecha de reporte:  
17-jul-24

Deslizamiento: U.R Atavanza  
Pluviómetro 22.  
Extensómetro 521: Inactivo.  
Acelerómetro 522: Inactivo.  
HumedadSuelo 570: Inactivo.  
Cámara U.R\_Atavanza.  
Cámara U.R\_Atavanza.

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro U.R Atavanza - Medellín



## Última foto



## 24 horas antes



## 7 días antes







# Informe de monitoreo: Olaya Herrera

Fecha de reporte:  
17-jul-24

Deslizamiento: Olaya Herrera  
Pluviómetro 456.


Acelerómetro 563. Error en consulta. Último dato: 2024-06-28 06:14:00

Acelerómetro 564. Error en consulta. Último dato: 2024-07-15 17:24:00

Acelerómetro 525: Inactivo.

Acelerómetro 526: Inactivo.

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro Olaya Herrera - Medellín








# Informe de monitoreo: Villatina

Fecha de reporte:  
17-jul-24

Deslizamiento: Villatina  
Pluviómetro 551.  
Cámara Villatina.

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro Villatina - Medellín



## Última foto



## 24 horas antes



## 7 días antes








# Informe de monitoreo: La Bermejala

Fecha de reporte:  
17-jul-24

Deslizamiento: La Bermejala  
Pluviómetro 558.  
Extensometro 616: Inactivo.  
Acelerometro 617: Inactivo.  
HumedadSuelo 618: Inactivo.  
Cámara La\_Bermejala.

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro La Bermejala - Medellín



## Última foto



## 24 horas antes



## 7 días antes








# Informe de monitoreo: AutopistaNorte Vivero

Fecha de reporte:  
17-jul-24

Deslizamiento: AutopistaNorte Vivero  
Pluviómetro 32.  
Cámara AutopistaNorte\_Vivero.

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro AutopistaNorte Vivero - Copacabana



Última foto



24 horas antes



7 días antes








# Informe de monitoreo: Las Playas


Fecha de reporte:  
17-jul-24

Deslizamiento: Las Playas  
Pluviómetro 2.  
Cámara Las\_Playas.


Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro Las Playas - Medellín



## Última foto



## 24 horas antes








# Informe de monitoreo: La Gabriela

Fecha de reporte:  
17-jul-24

Deslizamiento: La Gabriela  
Pluviómetro 70.  
Cámara La\_Gabriela. Última foto hace 244 días

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro La Gabriela - Bello



## Última foto



## 24 horas antes



## 7 días antes








# Informe de monitoreo: Villalía

Fecha de reporte:  
17-jul-24

Deslizamiento: Villalía  
Pluviómetro 2.  
Cámara Villalía.

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro Las Playas - Medellín



## Última foto



## 24 horas antes



## 7 días antes

