




Este es un reporte de monitoreo de las 24h  
antecedentes de los sitios críticos.  
Fue generado automáticamente.

Geotecnia - SIATA



Deslizamiento: Montanita  
Pluviómetro 418.  
Extensómetro 453. Error en consulta. Último dato: 2022-04-04 12:26:00.0000  
Acelerómetro 454. Error en consulta. Último dato: 2022-04-04 12:26:00.0000  
Humedad 455. Error en consulta.  
TDR 100305 Cable 1: Inactivo.  
TDR 100305 Cable 2: Inactivo.  
Cámara Montanita.



Última foto



24 horas antes




7 días antes





Deslizamiento: Palmitas  
Pluviómetro 320.  
Cámara Palmitas.



Última foto



24 horas antes




7 días antes





Deslizamiento: Pajarito  
Pluviómetro 20.  
TDR 100479 Cable 1: Inactivo.  
TDR 100479 Cable 2: Inactivo.





Deslizamiento: Pueblo Viejo

Pluviómetro 420.

Extensómetro 556. Error en consulta. Última data: 2022-05-25 00:22:00 0000

Acelerómetro 557. Error en consulta. Últ



Humedad 555. Error en consulta.

TDR 100313 Cable 1: Inactivo.

TDR 100313 Cable 2: Inactivo.

Cámara Pueblo\_Viejo.

Nivel 834.



Última foto



24 horas antes





7 días antes





Deslizamiento: Andalucia  
Pluviómetro 432.  
Cámara Andalucia.  
Nivel 259.



Última foto



24 horas antes



7 días antes






Deslizamiento: Salinas

Pluviómetro 383.

Extensómetro 384. Error en consulta. Último dato: 2019-10-17 16:20:00.0000

Acelerómetro 381. Error en consulta. Último dato: 2019-11-05 07:15:00.0000

Cámara Salinas.



Última foto



24 horas antes




7 días antes







Deslizamiento: Ancon Norte  
Pluviómetro 373.  
Extensómetro 372. Error en consulta. Último dato: 2019-06-19 09:24:00.0000  
Extensómetro 385. Error en consulta. Último dato: 2021-07-08 17:01:00.0000  
Acelerómetro 379.  
Acelerómetro 374. Error en consulta. Último dato: 2019-06-17 10:18:00.0000  
Humedad 436. Error en consulta.  
TDR 100269 Cable 1: Sin datos.  
TDR 100269 Cable 2: Sin datos.





Deslizamiento: El Canalon  
Pluviómetro 193.  
Cámara El\_Canalon.  
Nivel 143.



Última foto



24 horas antes



7 días antes







# Informe de monitoreo: La Raya

Fecha de reporte:  
15-ene-26

Deslizamiento: La Raya  
Pluviómetro 261.  
Cámara La\_Raya.  
Nivel 246.



## Última foto



## 24 horas antes





## 7 días antes





Deslizamiento: La Raya 2  
Pluviómetro 261.  
Cámara La\_Raya\_2.  
Nivel 246.



Última foto



24 horas antes





7 días antes





Deslizamiento: La Valeria  
Pluviómetro 515.  
TDR 100686 Cable 1: Sin datos.  
Cámara La\_Valeria.  
Nivel 240.



Última foto



24 horas antes



7 días antes







Deslizamiento: La Valeria 2

Pluviómetro 515.

Cámara La\_Valeria\_2.

Nivel 240.



Última foto



24 horas antes



7 días antes










Deslizamiento: U.R Atavanza  
Pluviómetro 22.  
Extensómetro 521. Error en consulta. Último dato: 2030-05-08 03:10:00.0000  
Acelerómetro 522. Error en consulta. Último dato: 2030-05-08 03:10:00.0000  
Humedad 570. Error en consulta.  
Cámara U.R\_Atavanza.  
Cámara U.R\_Atavanza.



Última foto



24 horas antes



7 días antes






# Informe de monitoreo: Olaya Herrera


Fecha de reporte:  
15-ene-26

Deslizamiento: Olaya Herrera  
Pluviómetro 456.  
Acelerómetro 563. Error en consulta. Último dato: 2025-09-23 13:21:00.0000  
Acelerómetro 564. Error en consulta. Último dato: 2025-09-23 13:21:00.0000  
Acelerómetro 525. Error en consulta. Último dato: 2021-11-25 16:04:00.0000  
Acelerómetro 526. Error en consulta. Último dato: 2021-06-29 06:11:01.0000





Deslizamiento: Villatina  
Pluviómetro 551.  
Cámara Villatina.



Última foto



24 horas antes




7 días antes





Deslizamiento: La Bermejala  
Pluviómetro 558.  
Extensometro 616: Error (index 0 is out of bounds for axis 0 with size 0).  
Acelerómetro 617. Error en consulta. Último dato: 2024-01-16 14:19:00.0000  
Humedad 618. Error en consulta.  
Cámara La\_Bermejala.



Última foto



24 horas antes



7 días antes








Informe de monitoreo: AutopistaNorte Vivero

Fecha de reporte:  
15-ene-26

Deslizamiento: AutopistaNorte Vivero  
 Pluviómetro 32.  
 Cámara AutopistaNorte\_Vivero.  
 Nivel 140.



Última foto



24 horas antes





7 días antes






Deslizamiento: Las Playas  
Pluviómetro 418.  
Cámara Las\_Playas.  
Nivel 108.



Última foto



24 horas antes




7 días antes






Deslizamiento: La Gabriela  
Pluviómetro 70.  
Cámara La\_Gabriela. Error en vigilancia.





Deslizamiento: Villalia  
Pluviómetro 2.  
Cámara Villalia.



Última foto



24 horas antes






7 días antes





Deslizamiento: La Fortuna Parte Alta  
Pluviómetro 730.  
Humedad 725.  
Tensiómetro 735. 23h saturadas.

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro La Fortuna Parte Alta - Medellín






# Informe de monitoreo: La Fortuna Parte Baja




Fecha de reporte:  
15-ene-26

Deslizamiento: La Fortuna Parte Baja  
Pluviómetro 730.  
Humedad 726. Error en consulta.  
Tensiómetro 736. 23h saturadas.






Deslizamiento: La Lomita Parte Alta  
Pluviómetro 727.  
Humedad 731. 1.5 m: Alto (45.8%)  
Tensiómetro 733. 23h saturadas.  
Nivel 720.






Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro La Lomita Parte Alta - Medellin






Deslizamiento: La Lomita Parte Baja  
Pluviómetro 727.  
Humedad 732.  
Tensiómetro 734. 23h saturadas.  
Nivel 720.






Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro La Lomita Parte Alta - Medellin





Deslizamiento: Parqueadero Barichara  
Pluviómetro 744.  
Acelerómetro 749.  
Humedad 747. 1.5 m: Alto (38.6%)  
Tensiómetro 748. 23h saturadas.

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro Parqueadero Barichara - Medellín








# Informe de monitoreo: Finca el Tigre

Fecha de reporte:  
15-ene-26

Deslizamiento: Finca el Tigre  
Pluviómetro 744.  
Humedad 745.  
Tensiómetro 746.

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro Parqueadero Barichara - Medellín





Deslizamiento: Tierra Alta

Pluviómetro 780.

Acelerómetro 847.

Acelerómetro 848.

Humedad 785.

Tensiómetro 786. 23h saturadas.

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro Tierra Alta - Medellín

