




Este es un reporte de monitoreo de las 24h  
antecedentes de los sitios críticos.  
Fue generado automáticamente.

Geotecnia - SIATA



Deslizamiento: Montanita  
Pluviómetro 418.  
Extensómetro 453. Error en consulta. Último dato: 2022-04-04 12:26:00.0000  
Acelerómetro 454. Error en consulta de datos.  
Humedad 455. Error en consulta.  
TDR 100305 Cable 1: Inactivo.  
TDR 100305 Cable 2: Inactivo.  
Cámara Montanita.



Última foto



24 horas antes




7 días antes






Deslizamiento: Palmitas  
Pluviómetro 320.  
Cámara Palmitas.



Última foto



24 horas antes




7 días antes







Deslizamiento: Pajarito  
Pluviómetro 20.  
TDR 100479 Cable 1: Inactivo.  
TDR 100479 Cable 2: Inactivo.





Deslizamiento: Pueblo Viejo  
Pluviómetro 420.  
Extensómetro 556. Error en consulta. Última data: 2022-05-25 00:22:00 0000  
Acelerómetro 557. Error en consulta de  
Humedad 555. Error en consulta.  
TDR 100313 Cable 1: Inactivo.  
TDR 100313 Cable 2: Inactivo.  
Cámara Pueblo\_Viejo.  
Nivel 834.



Última foto



24 horas antes





7 días antes





Deslizamiento: Andalucia  
Pluviómetro 432.  
Cámara Andalucia.  
Nivel 259.



Última foto



24 horas antes




7 días antes





Deslizamiento: Salinas  
Pluviómetro 383.  
Extensómetro 384. Error en consulta. Último dato: 2019-10-17 16:20:00.0000  
Acelerómetro 381. Error en consulta de datos.  
Cámara Salinas.



Última foto



24 horas antes



7 días antes






# Informe de monitoreo: Ancon Norte



Fecha de reporte:  
31-ene-26

Deslizamiento: Ancon Norte  
Pluviómetro 373.  
Extensómetro 372. Error en consulta. Último dato: 2019-06-19 09:24:00.0000  
Extensómetro 385. Error en consulta. Último dato: 2021-07-08 17:01:00.0000  
Acelerómetro 379.  
Acelerómetro 374. Error en consulta de datos.  
Humedad 436. Error en consulta.  
TDR 100269 Cable 1: Sin datos.  
TDR 100269 Cable 2: Sin datos.





Deslizamiento: El Canalon  
Pluviómetro 193. Lluvia crítica: AA  
Cámara El\_Canalon.  
Nivel 143.



Última foto



24 horas antes



7 días antes







# Informe de monitoreo: La Raya

Fecha de reporte:  
31-ene-26

Deslizamiento: La Raya  
Pluviómetro 261.  
Cámara La\_Raya.  
Nivel 246.



## Última foto



## 24 horas antes



## 7 días antes







# Informe de monitoreo: La Raya 2

Fecha de reporte:  
31-ene-26

Deslizamiento: La Raya 2  
Pluviómetro 261.  
Cámara La\_Raya\_2.  
Nivel 246.



## Última foto



## 24 horas antes





## 7 días antes





Deslizamiento: La Valeria  
Pluviómetro 515.  
TDR 100686 Cable 1: Sin datos.  
Cámara La\_Valeria.  
Nivel 240.



Última foto



24 horas antes



7 días antes







Deslizamiento: La Valeria 2

Pluviómetro 515.

Cámara La\_Valeria\_2.

Nivel 240.



Última foto



24 horas antes



7 días antes







Deslizamiento: Tierra Amarilla

Pluviómetro 519.

Cámara Tierra\_Amarilla.

Nivel 644.



Última foto



24 horas antes




7 días antes





Deslizamiento: U.R Atavanza  
Pluviómetro 22.  
Extensómetro 521. Error en consulta. Último dato: 2030-05-08 03:10:00.0000  
Acelerómetro 522. Error en consulta de datos.  
Humedad 570. Error en consulta.  
Cámara U.R\_Atavanza.  
Cámara U.R\_Atavanza.



Última foto



24 horas antes




7 días antes






Deslizamiento: Olaya Herrera  
Pluviómetro 456.  
Acelerómetro 563.  
Acelerómetro 564.  
Acelerómetro 525. Error en consulta de datos.  
Acelerómetro 526. Error en consulta de datos.





Deslizamiento: Villatina  
Pluviómetro 551.  
Cámara Villatina.



Última foto



24 horas antes




7 días antes





Deslizamiento: La Bermejala  
Pluviómetro 558.  
Extensómetro 616. Error en consulta. Último dato: 2024-01-16 14:19:00.0000  
Acelerómetro 617. Error en consulta de datos.  
Humedad 618. Error en consulta.  
Cámara La\_Bermejala.



Última foto



24 horas antes



7 días antes





# Informe de monitoreo: AutopistaNorte Vivero



Fecha de reporte:  
31-ene-26

Deslizamiento: AutopistaNorte Vivero

Pluviómetro 32.



Cámara AutopistaNorte\_Vivero.

Nivel 140.





Deslizamiento: Las Playas  
Pluviómetro 418.  
Cámara Las\_Playas.  
Nivel 108.



Última foto



24 horas antes




7 días antes





Deslizamiento: La Gabriela  
Pluviómetro 70.  
Cámara La\_Gabriela. Última foto hace 807 días



Última foto



24 horas antes




7 días antes





Deslizamiento: Villalia  
Pluviómetro 2.  
Cámara Villalia.



Última foto



24 horas antes





7 días antes






Deslizamiento: La Fortuna Parte Alta  
Pluviómetro 730.  
Humedad 725. 1.5 m: Alto (45.4%)  
Tensiómetro 735. 23h saturadas.




Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro La Fortuna Parte Alta - Medellín








Deslizamiento: La Fortuna Parte Baja  
Pluviómetro 730.  
Humedad 726. Error en consulta.  
Tensiómetro 736. 23h saturadas.






Deslizamiento: La Lomita Parte Alta  
Pluviómetro 727.  
Humedad 731.  
Tensiómetro 733. 23h saturadas.  
Nivel 720.






Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro La Lomita Parte Alta - Medellin






Deslizamiento: La Lomita Parte Baja  
Pluviómetro 727.  
Humedad 732. 1.0 m: Alto (44.3%); 1.5 m: Alto (45.8%)  
Tensiómetro 734. 23h saturadas.  
Nivel 720.





Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro La Lomita Parte Alta - Medellin






Deslizamiento: Parqueadero Barichara  
Pluviómetro 744.  
Acelerómetro 749. Anomalía en cabeceo y balanceo.  
Humedad 747. 1.5 m: Alto (39.4%)  
Tensiómetro 748. 23h saturadas.





Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro Parqueadero Barichara - Medellín






Deslizamiento: Finca el Tigre  
Pluviómetro 744.  
Humedad 745. 1.0 m: Alto (44.9%); 1.5 m: Alto (48.6%)  
Tensiómetro 746. 23h saturadas.





Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro Parquedero Barichara - Medellín







Deslizamiento: Tierra Alta  
Pluviómetro 780.  
Acelerómetro 847.  
Acelerómetro 848.  
Humedad 785. 1.0 m: Alto (48.2%)  
Tensiómetro 786. 23h saturadas.






Deslizamiento: La Montana  
Pluviómetro 781.  
Humedad 782. Baja transmisión (46.0%).  
Tensiómetro 783.





Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro La Montana - Medellín






Deslizamiento: La Palmera  
Pluviómetro 787.  
Acelerómetro 844.  
Acelerómetro 845.  
Acelerómetro 846.  
Humedad 788.  
Tensiómetro 790. 23h saturadas.






— Humedad del suelo [%] — Precipitación [mm/hora]  
Muy Bajo Bajo Normal Alto Muy Alto

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro La Palmera - Medellín






Deslizamiento: La Palma  
Pluviómetro 798.  
Humedad 799. Baja transmisión (2.0%).  
Tensiómetro 800.  
Nivel 630.




— Humedad del suelo [%] — Muy Bajo — Normal — Muy Alto  
— Precipitación [mm/hora] — Bajo — Alto

Comparación Reciente-Antecedente  
Pluviómetro La Palma - Medellín





Deslizamiento: Los Balsos  
Pluviómetro 787.  
Cámara Los\_Balsos.




Última foto



24 horas antes




7 días antes







Deslizamiento: Olivares  
Pluviómetro 19.  
Cámara Olivares. Última foto hace 52 días




Última foto



24 horas antes





7 días antes





Deslizamiento: San Isidro  
Pluviómetro 34. Lluvia crítica: AA  
Cámara San\_Isidro.  
Nivel 810.



Última foto



24 horas antes




7 días antes





Deslizamiento: Altos De Oriente  
Pluviómetro 274.  
Cámara Altos\_De\_Oriente.



Última foto



24 horas antes



7 días antes





Deslizamiento: El Machete  
Pluviómetro 323.  
Cámara El\_Machete.

