



Este es un reporte de monitoreo de las 24h
antecedentes de los sitios críticos.
Fue generado automáticamente.

Geotecnia - SIATA

Deslizamiento: Montanita

Pluviómetro 418.

Extensómetro 453. Error en consulta. Último dato: 2022-04-04 12:26:00.0000


Acelerómetro 454. Error en consulta de datos.

Humedad 455. Error en consulta.

TDR 100305 Cable 1: Inactivo.

TDR 100305 Cable 2: Inactivo.

Cámara Montanita.



Última foto




24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: Palmitas
Pluviómetro 320.
Cámara Palmitas.



Última foto




24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: Pajarito
Pluviómetro 20.
TDR 100479 Cable 1: Inactivo.
TDR 100479 Cable 2: Inactivo.



Deslizamiento: Pueblo Viejo

Pluviómetro 420.

Extensómetro 556. Error en consulta. Última data: 2022-05-25 00:23:00 0000

Acelerómetro 557. Error en consulta de



Humedad 555. Error en consulta.

TDR 100313 Cable 1: Inactivo.

TDR 100313 Cable 2: Inactivo.

Cámara Pueblo_Viejo.

Nivel 834. Error en consulta de datos.



Última foto





24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: Andalucia
Pluviómetro 432.
Cámara Andalucia.
Nivel 259. Error en consulta de datos.



Última foto




24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: Salinas
Pluviómetro 383.
Extensómetro 384. Error en consulta. Último dato: 2019-10-17 16:20:00.0000
Acelerómetro 381. Error en consulta de datos.
Cámara Salinas.



Última foto




24 horas antes





7 días antes



Deslizamiento: Ancon Norte
Pluviómetro 373.
Extensómetro 372. Error en consulta. Último dato: 2019-06-19 09:24:00.0000
Extensómetro 385. Error en consulta. Último dato: 2021-07-08 17:01:00.0000
Acelerómetro 379. Error en consulta de datos.
Acelerómetro 374. Error en consulta de datos.
Acelerómetro 768. Error en consulta de datos.
Humedad 436. Error en consulta.
TDR 100269 Cable 1: Sin datos.
TDR 100269 Cable 2: Sin datos.



Deslizamiento: El Canalon
Pluviómetro 193.
Cámara El_Canalon.
Nivel 143. Error en consulta de datos.



Última foto



24 horas antes





7 días antes



Informe de monitoreo: La Raya

Fecha de reporte:
26-feb-26

Deslizamiento: La Raya
Pluviómetro 261.
Cámara La_Raya. Error en vigilancia.
Nivel 246. Error en consulta de datos.





Deslizamiento: La Raya 2

Pluviómetro 261.

Cámara La_Raya_2.

Nivel 246. Error en consulta de datos.



Última foto





24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: La Valeria
Pluviómetro 515.
TDR 100686 Cable 1: Sin datos.
Cámara La_Valeria.
Nivel 240. Error en consulta de datos.



Última foto



24 horas antes



7 días antes





Deslizamiento: La Valeria 2

Pluviómetro 515.

Cámara La_Valeria_2.

Nivel 240. Error en consulta de datos.



Última foto



24 horas antes



7 días antes





Deslizamiento: Tierra Amarilla

Pluviómetro 519.

Cámara Tierra_Amarilla.

Nivel 644. Error en consulta de datos.



Última foto




24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: U.R Atavanza
Pluviómetro 22.
Extensómetro 521. Error en consulta. Último dato: 2030-05-08 03:10:00.0000
Acelerómetro 522. Error en consulta de datos.
Humedad 570. Error en consulta.
Cámara U.R_Atavanza.



Última foto



24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: Olaya Herrera


Pluviómetro 456.

Acelerómetro 563. Error en consulta de datos.


Acelerómetro 564. Error en consulta de datos.

Acelerómetro 525. Error en consulta de datos.

Acelerómetro 526. Error en consulta de datos.



Deslizamiento: Villatina
Pluviómetro 551.
Cámara Villatina.



Última foto




24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: La Bermejala
Pluviómetro 558.
Extensómetro 616. Error en consulta. Último dato: 2024-01-16 14:19:00.0000
Acelerómetro 617. Error en consulta de datos.
Humedad 618. Error en consulta.
Cámara La_Bermejala.



Última foto





24 horas antes





7 días antes




Deslizamiento: AutopistaNorte Vivero
 Pluviómetro 32.
 Cámara AutopistaNorte_Vivero.
 Nivel 140. Error en consulta de datos.



Deslizamiento: Las Playas
Pluviómetro 418.
Cámara Las_Playas.
Nivel 108. Error en consulta de datos.



Última foto




24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: La Gabriela
Pluviómetro 70.
Cámara La_Gabriela. Última foto hace 833 días



Última foto




24 horas antes



7 días antes





Deslizamiento: Villalia
Pluviómetro 2.
Cámara Villalia.




Última foto




Deslizamiento: La Fortuna Parte Alta
Pluviómetro 730.
Humedad 725. Error en consulta.
Tensiómetro 735. Error en consulta.






Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Fortuna Parte Alta - Medellín




Deslizamiento: La Fortuna Parte Baja
Pluviómetro 730.
Humedad 726. Error en consulta.
Tensiómetro 736. Error en consulta.






Deslizamiento: La Lomita Parte Alta
Pluviómetro 727.
Humedad 731. Error en consulta.
Tensiómetro 733. Error en consulta.
Nivel 720. Error en consulta de datos.




Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Lomita Parte Alta - Medellin



Deslizamiento: La Lomita Parte Baja
Pluviómetro 727.
Humedad 732. Error en consulta.
Tensiómetro 734. Error en consulta.
Nivel 720. Error en consulta de datos.



Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Lomita Parte Alta - Medellin





Deslizamiento: Parqueadero Barichara

Pluviómetro 744.


Acelerómetro 749. Error en consulta de datos.

Humedad 747. Error en consulta.



Tensiómetro 748. Error en consulta.



Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Parqueadero Barichara - Medellín



Deslizamiento: Finca el Tigre
Pluviómetro 744.
Humedad 745. Error en consulta.
Tensiómetro 746. Error en consulta.



— Humedad del suelo [%]

— Precipitación [mm/hora]

Muy Bajo


Bajo

Normal



Alto

Muy Alto


Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Parqueadero Barichara - Medellín





Deslizamiento: Tierra Alta
Pluviómetro 780.
Acelerómetro 847. Error en consulta de datos.
Acelerómetro 848. Error en consulta de datos.
Humedad 785. Error en consulta.
Tensiómetro 786. Error en consulta.




Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro Tierra Alta - Medellín





Deslizamiento: La Montana
Pluviómetro 781.
Acelerómetro 873. Error en consulta de datos.
Humedad 782. Error en consulta.
Tensiómetro 783. Error en consulta.




Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Montana - Medellín





Deslizamiento: La Palmera
Pluviómetro 787.
Acelerómetro 844. Error en consulta de datos.
Acelerómetro 845. Error en consulta de datos.
Acelerómetro 846. Error en consulta de datos.
Humedad 788. Error en consulta.
Tensiómetro 790. Error en consulta.





Comparación Reciente-Antecedente
Pluviómetro La Palmera - Medellín




Deslizamiento: La Palma
Pluviómetro 798.
Acelerómetro 864. Error en consulta de datos
Humedad 799. Error en consulta.
Tensiómetro 800. Error en consulta.
Nivel 630. Error en consulta de datos.



— Humedad del suelo [%] — Precipitación [mm/hora]
Muy Bajo Bajo Normal Alto
Muy Alto



Deslizamiento: Los Balsos
Pluviómetro 787.
Cámara Los_Balsos.



Última foto



24 horas antes




7 días antes





Informe de monitoreo: Olivares

Fecha de reporte:
26-feb-26

Deslizamiento: Olivares
Pluviómetro 19.
Cámara Olivares. Última foto hace 1 días



Deslizamiento: San Isidro
Pluviómetro 34.
Cámara San_Isidro.
Nivel 810. Error en consulta de datos.



Última foto




24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: Altos De Oriente
Pluviómetro 274.
Cámara Altos_De_Oriente.



Última foto




24 horas antes




7 días antes



Deslizamiento: El Machete
Pluviómetro 323.
Cámara El_Machete.



Última foto




24 horas antes



7 días antes



Deslizamiento: Santa Rita
Pluviómetro 820.
Cámara Santa_Rita.



Última foto



24 horas antes



7 días antes

