





Figura 1. Comparación entre el estado del movimiento en masa y la ladera afectada en Andalucía registrado por la cámara de monitoreo.

El movimiento en masa que se viene presentando en Andalucía del municipio de Caldas continúa activo y dinámico. A partir de la comparativa de las fotos del 17 de abril (**figura 1-izquierda**) y el 7 de septiembre (**figura 1-derecha**) se observa que el movimiento en masa presenta incremento de los procesos erosivos en su corona causando pérdida de vegetación en sus bordes y aumento del área descubierta. La vivienda en la parte superior de la ladera también se ve afectada por un movimiento en masa directamente en su estructura, además de varios desprendimientos de material adyacentes.

Precipitación
Pluviómetro 432
Andalucía - Caldas



El pluviómetro ubicado en la zona registra desde junio cerca de **600 mm de precipitación acumulada**. Con acumulados altos en un corto periodo de tiempo entre el 15 y 16 de junio, el 15 de julio y entre el 16 y 17 de agosto.

Por lo tanto, se recomienda continuar con el monitoreo geotécnico y realizar visitas e inspecciones a las viviendas y estructuras afectadas en la parte alta de la ladera.

Figura 2. Precipitación acumulada durante el último mes en el pluviómetro 432, ubicado en Andalucía.