

En el sector oriental, Brisas del Jardín se instaló un inclinómetro con el fin de monitorear la estabilidad del talud. Este instrumento permite medir desplazamientos horizontales del terreno.

Durante las visitas se observa que se están realizando obras de construcción en el área.

El monitoreo ha identificado deformaciones que superan el rango de precisión del equipo (2mm). El desplazamiento acumulado en Brisas del Jardín es igual a 25 mm en total; desde el 6 de junio hasta el 29 de septiembre del 2021 que se realizó la última lectura.




Figura 1. Ubicación del instrumento OR INC-01.






Figura 2. Desplazamientos relativos respecto al norte y al este. .



Figura 3. Evolución del desplazamiento del inclinómetro OR INC-01 .