

En la Vereda Pedregal Alto sobre la antigua Vía al mar, en el Parqueadero La Honda se instaló un inclinómetro con el fin de monitorear la estabilidad del talud. Este instrumento permite medir desplazamientos horizontales del terreno.

Durante las visitas se observa que se están depositando escombros y materiales de construcción en el parqueadero.

El monitoreo ha identificado desplazamientos que superan el rango de precisión del equipo (2mm), con desplazamientos acumulados de 25 mm desde el 6 de junio hasta el 22 de septiembre del 2021




Figura 1. Ubicación del instrumento VPA INC-01.



Monitoreo geotécnico Vereda Pedregal Alto – Parqueadero La Honda

Fecha reporte:
23/Sep/21




Figura 2. Desplazamientos relativos respecto al norte y al este. .




Figura 3. Evolución del desplazamiento del inclinómetro VPA INC-01 .

Monitoreo geotécnico Vereda Pedregal Alto – Parqueadero La Honda

Fecha reporte:
23/Sep/21

Debido al arrojado de escombros y material de construcción en la zona, el inclinómetro ha sido afectado. La caja de cemento para su protección fue totalmente destruida.



Figura 4. Estado actual de el parqueadero la Honda