

En el sector de Santa Margarita se instaló un inclinómetro con el fin de monitorear la estabilidad del talud. Este instrumento permite medir desplazamientos horizontales del terreno.

Durante las visitas se observa el material del lugar húmedo.

El monitoreo ha identificado desplazamientos que superan el rango de precisión del equipo (2mm), con desplazamientos acumulados mayores a 60 mm desde el 6 de junio hasta el 22 de septiembre del 2021.



Figura 1. Ubicación del instrumento SM INC-06.




Figura 2. Desplazamientos relativos respecto al norte y al este. .




Figura 3. Evolución del desplazamiento del inclinómetro SM INC-06.