

En el área de la vía San Pedro-Pajarito en el municipio de Medellín se instaló 1 inclinómetro (Instrumento que mide la inclinación de un plano respecto a la superficie terrestre) como apoyo para el monitoreo de la emergencia generada por la deformación registrada en la vía.

El equipo instalado falló a una profundidad de 8 m. Hasta la fecha se han realizado dos lecturas en el inclinómetro que ya muestran deformación en la tubería como se observa en la figura 1; la mayor deformación se encuentra en la máxima profundidad.

También hay evidencias físicas como grietas en el suelo que muestran el deterioro de la vía principal como se observa en la figura 2.




Figura 1. Registro de Inclinómetro instalado en la Vía San Pedro-Pajarito (VP INC 02)



Figura 2. Vía San Pedro-Pajarito