



SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA


Red de Nivel

Últimas 3 horas


06-10-2022 18:15

108 | Q. Dona Maria - Santa Rita

Serie de tiempo



Sección transversal 2022-10-06 18:21:00



N1

Nivel de agua seguro
No se registran cambios asociados a crecientes.

N2

Nivel de precaución
Se presenta un aumento en el nivel, es el primer estado de alerta ante posibles crecientes.

N3

Inundación menor
Afectaciones menores a calles y estructuras cercanas al canal.

N4

Inundación mayor
Inundación extensiva de estructuras y calles, es necesaria la evacuación de toda la población en la zona de influencia.

Resumen

Estación de nivel tipo: Radar
Resolución temporal: 1 minuto
*Calidad de datos sin verificar exhaustivamente

Datos transmitidos: 100.0%
Nivel medio: 0.832 metros



@areametropol
@siatamedellin



www.metropol.gov.co
www.siat.gov.co