



SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA


Red de Nivel

Últimas 3 horas


06-10-2022 18:15

273 | Q. Malpaso - El Diamante

Serie de tiempo



Sección transversal 2022-10-06 18:21:00



N1
Nivel de agua seguro
 No se registran cambios asociados a crecientes.

N2
Nivel de precaución
 Se presenta un aumento en el nivel, es el primer estado de alerta ante posibles crecientes.

N3
Inundación menor
 Afectaciones menores a calles y estructuras cercanas al canal.

N4
Inundación mayor
 Inundación extensiva de estructuras y calles, es necesaria la evacuación de toda la población en la zona de influencia.

Resumen

Estación de nivel tipo: Ultrasonido
 Resolución temporal: 1 minuto
 *Calidad de datos sin verificar exhaustivamente

Datos transmitidos: 99.4%
 Nivel medio: 0.156 metros



@areametropol
 @siatamedellin



www.metropol.gov.co
 www.siata.gov.co