



SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA

# Red de Nivel

## Últimas 3 horas


06-10-2022 18:15

### 342 | R. Medellin - Santa Marta

#### Serie de tiempo



#### Sección transversal 2022-10-06 18:21:00



**N1**

**Nivel de agua seguro**  
No se registran cambios asociados a crecientes.

**N2**

**Nivel de precaución**  
Se presenta un aumento en el nivel, es el primer estado de alerta ante posibles crecientes.

**N3**

**Inundación menor**  
Afectaciones menores a calles y estructuras cercanas al canal.

**N4**

**Inundación mayor**  
Inundación extensiva de estructuras y calles, es necesaria la evacuación de toda la población en la zona de influencia.

## Resumen

Estación de nivel tipo: Ultrasonido

Resolución temporal: 1 minuto

\*Calidad de datos sin verificar exhaustivamente

Datos transmitidos: 100.0%

Nivel medio: 3.65 metros



@areametropol  
@siatamedellin



www.metropol.gov.co  
www.siata.gov.co