



SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA


# Red de Nivel

## Últimas 3 horas


06-10-2022 18:15

### 382 | Picacha Las Violetas - Nivel

Serie de tiempo



Sección transversal 2022-05-13 13:06:00



#### N1

**Nivel de agua seguro**  
No se registran cambios asociados a crecientes.

#### N2

**Nivel de precaución**  
Se presenta un aumento en el nivel, es el primer estado de alerta ante posibles crecientes.

#### N3

**Inundación menor**  
Afectaciones menores a calles y estructuras cercanas al canal.

#### N4

**Inundación mayor**  
Inundación extensiva de estructuras y calles, es necesaria la evacuación de toda la población en la zona de influencia.

## Resumen

Estación de nivel tipo: Ultrasonido

Resolución temporal: 1 minuto

\*Calidad de datos sin verificar exhaustivamente

Datos transmitidos: 100.0%

Nivel medio: 0.135 metros



@areametropol  
@siatamedellin



www.metropol.gov.co  
www.siata.gov.co