





IMÁGENES DEL RADAR METEOROLÓGICO

FECHA: 2021-02-22


EVENTO N: 2153




(a) 2021-02-22 20:45



(b) 2021-02-22 22:03



(c) 2021-02-23 01:07



(d) 2021-02-23 04:20

Teléfono: (+57 4) 4341987 | Dirección Calle 50 71 - 147 Medellín - Colombia



Con el apoyo de:



Un proyecto de:



Alcaldía de Medellín




MAPA ACUMULADO

FECHA: 2021-02-22

EVENTO N: 2153

Sobre las cuencas las quebradas Los Chorros (Barbosa) y La Salada (Caldas) con valores que oscilaron entre los 30 mm y 40 mm.



(e) Mapa de acumulados de lluvia radar durante el evento

Teléfono: (+57 4) 4341987 | Dirección Calle 50 71 - 147 Medellín - Colombia



Con el apoyo de:



Un proyecto de:




Alcaldía de Medellín



RESUMEN REDES DE MONITOREO

FECHA: 2021-02-22

EVENTO N: 2153



(f) Boletín Precipitación

Elaborado por: Estefanía López - José Lozano
Área Operacional
Sistema de Alerta Temprana
www.siatamedellin.gov.co / @siatamedellin
Teléfono: 4341987 - 4341993

Teléfono: (+57 4) 4341987 | Dirección Calle 50 71 - 147 Medellín - Colombia



Con el apoyo de:



Un proyecto de:



Alcaldía de Medellín