





IMÁGENES DEL RADAR METEOROLÓGICO

FECHA: 2018-04-24


EVENTO N: 1376




(a) 2018-04-24 12:37



(b) 2018-04-24 15:37



(c) 2018-04-24 19:30



(d) 2018-04-24 23:37


Con el apoyo de:




Un proyecto de:



Alcaldía de Medellín



(e) 2018-04-25 02:37



(f) 2018-04-25 06:50

Con el apoyo de:



Un proyecto de:




MAPA ACUMULADO RADAR

FECHA: 2018-04-24

EVENTO N: 1376

Los mayores acumulados se presentaron sobre las cuencas que componen el municipio de Barbosa (quebradas Los Chorros, El Reventon, Cestital, La Herradura y Llano Chiquito), con valores de hasta 65 mm.



(g) Mapa de acumulados de lluvia radar durante el evento

Con el apoyo de:



Un proyecto de:




Alcaldía de Medellín

## RESUMEN REDES DE MONITOREO

FECHA: 2018-04-24

EVENTO N: 1376



(h) Boletín Precipitación

Elaborado por: Simón Isaza - Kevin Andrés Torres  
Área Operacional  
Sistema de Alerta Temprana  
[www.siat.gov.co](http://www.siat.gov.co) / @siatamedellin  
Teléfono: 4341987 - 4341993

Con el apoyo de:



Un proyecto de:

